







بالمالخ المنا

"وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون"









الإمكانيات التشكيلية لخامة الأكريليك في فن النحت Plastic Possibilities of Acrylic in Sculpture

رسالة مقدمة من رحاب عصام خليل

معيدة بكلية الفنون الجميلة – قسم النحت – جامعة الإسكندرية للحصول على درجة الماجستير من قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

إشــراف

الأستاذ الدكتور/جابر عبدالمنعم حجازى أستاذ متفرغ بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

الأستاذ الدكتور/ طارق رجب زبادى رئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

الأستاذ الدكتور/ شريف حسين قنديل الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية

Y . . Y



إشادة

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والصلاة والسلام على خاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين النبى الأمى الأمين ، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا يا عليم بك نستعين وعليك نتوكل وبعد،

أخص بالشكر الأستاذ الدكتور/طارق رجب زبادى – أستاذ النحت ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية و الأستاذ الدكتور/ جابر حجازى أستاذ النحت بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية و الأستاذ الدكتور/ شريف قنديل الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث لما قدموه من جهد وعون صادق في جميع مراحل إعداد البحث منذ بدء اختيار موضوع البحث والمساعدات الصادقة حرصا على إنمام هذا البحث وإخراجه في صورة مشرفة.

وتنتهز الباحثة فرصة الانتهاء من هذه الدراسة لتتقدم بخالص الشكر وأسمى معانى التقدير والعرفان للأستاذ الدكتور/ عبد المنعم محمد محمد أستاذ النحت ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة – جامعة القاهرة والأستاذ الدكتور/ سمير شوشسان أستاذ النحت بقسم النحت بكلية الفنون الجميلة – جامعة الإسكندرية للجهد الموفور والعون الصادق والتسهيلات التى قدموه خلال مناقشة الرسالة.

الباحثة



إهداء

أهدى تمرة عملى وجهدى إلى من قدما لى الحب والرعاية أدعو لهما بطول العمر...أبى الغالى وأمى الحنون اللذان كانا نوراً لى في طريقى.



فهرس المحتويات

| رقم الصفحة | |
|---------------|---|
| ٣-١ | المقدمة |
| ٤١-٥ | الباب الأول : خانة الأكريليك |
| V-0 | مقدمة عامة عن البلاستيك |
| 11-4 | القصل الأول: مدخل إلى خامة الأكريليك |
| 77-17 | القصل الثانى: الخواص الكيميائية والبنائية لخامة الأكريليك |
| 10-17 | بولیمرات الأکریلیك |
| 11-10 | - الخواص البنائية |
| 7 7- 1 | - الخواص الكيميائية |
| 17-13 | القصل الثالث: الخواص الفيزيائية لخامة الأكريليك |
| W1-Y0 | - الخواص الحرارية |
| W £ - W Y | – الخواص البصرية |
| ٤١-٣٤ | الخواص الميكانيكية |
| 1.5-57 | الباب الثانى: أساليب التشكيل النحتى لخامة الأكريليك |
| ٣3 ٠ | مقدمة |
| 00-50 | الفصل الأول: أساليب التشكيل المباشر لخامة الأكريليك |
| ٤٥ | - العدد و الأدوات المستخدمة في عملية التشكيل |
| 73-00 | – أساليب التشكيل المباشر |
| V٣-0V | الفصل الثاني: التشكيل الحرارى لألواح الأكريليك |
| 71-04 | – طرق تسخين ألواح الأكريليك |
| 15-75 | - التشكيل بتفريغ الهواء |
| ソトーヘド | – التشكيل بالضغط |
| ٧٢-٧, | - طريقة عمل أشكال اسطوانية من لوح الأكريليك |



تابع فهرس المحتويات

| رقم الصفحة | |
|----------------|---|
| AY-V0 | الفصل الثالث: التشكيل بالصب |
| V7-V0 | التشكيل في الحالة المتعجنة |
| ٧ ٩ -٧٦ | - التشكيل بالحقن |
| v 9 | - التشكيل بالبثق |
| <u> </u> | التشكيل في الحالة السائلة |
| 97-27 | الفصل الرابع: أساليب التجميع |
| 10-A E | - الربط بطريقة اللصق |
| ۸٧-۸٥ | خواص مواد اللصق |
| 19-17 | - تقسيمات مواد اللصق |
| 919 | - إعداد السطح لعملية اللصق |
| 19-79 | – تشكيل بالتصفيح |
| 90-97 | - اللحام بالغاز الساخن |
| 90 | - اللحام بالاحتكاك الدائرى |
| . 978 | اللحام بأدوات ساخنة |
| 1.1-91 | الفصل الخامس: أساليب الإنهاء والتشطيب |
| 1.1-99 | – الصنفرة |
| 1 • 1 - 1 • 1 | - الصقل |
| 1.7-1.7 | - التلميع |
| ١٠٤ | التنظيف |
| 101-101 | الباب الثالث: المعطيات التشكيلية لخامة الأكريليك |
| ١.٧ | — مقدمة |
| 117-1.1 | القصل الأول: الرؤية التشكيلية للضوء في المدرسة البنائية |



•

تابع فهرس المحتويات

| رقم الصفحة | |
|-----------------|--|
| 150-110 | الفصل الثانى: التشكيل بالضوء |
| 117-110 | – تأثير الضوء على الأشكال |
| 111-111 | - الألياف البصرية |
| 17111 | – التشكيل بالضوء |
| 17. | · - الحركة في التشكيل الضوئي |
| . 171 | · - التشكيل بالضوء خلال خامة الأكريليك |
| 171-171 | - الإضاءة الحافية |
| 170-179 | - إضاءة النقوش |
| 189-184 | القصل الثالث: التشكيل بالتلوين |
| ١٣٧ | - البلاستيك الملون صناعيا |
| 149-147 | - خواص المخضبات |
| 1 & . | التشكيل النحتى باللون |
| 1 5 4-1 5 1 | – التلوين بالضوء |
| 731-531 | النلوين بالمواد الصبغية |
| 1 2 9-1 27 | نموذج لعمل نحتى ملون بالسوائل المتحركة |
| 104-101 | القصل الرابع: الشفافية |
| 101 | – مفهوم الشفافية |
| 102-107 | - انتقال الضبوء داخل الأجسام الشفافة والنصف شفافة |
| 771-101 | الباب الرابع: تطبيقات عملية |
| 147-101 | القصل الأول: نماذج لبعض أعمال فنانين معاصرين منفذة بخامة |
| | الأكريليك |
| ۲۲۱-۱۷ ۸ | الفصل الثانى: تجارب عملية للباحث |



فهرس الأشكال

| رقم الصقحة | • | رقم الشكل |
|------------|--|-----------|
| ۱۸ | مسار امتصاص الرطوبة في النيلون | ١ |
| ۲. | تغير نسبة البلمرة الكتلية مع الزمن | 4 |
| 44 | تأثير المذيبات على الثرموبلاستيك | ٣ |
| ۲٦ | الإنزلاق بين جزيئات الثرموبلاستيك في حالة الانصهار | ź |
| 77 | استحالة حدوث الانزلاق بين جزيئات البلاستيك المتصلب | ٥ |
| | حراريا | |
| ٣١ | اختلاف المدى الحرارى طبقا للوزن الجزيئي للبوليمر | ٦ |
| ٣٢ | النشنت الضوئي في البلاستيكات المتبلورة | ٧ |
| . 49 | منحنى اختبار الشد لبوليمر قصف وبوليمر متين | ٨ |
| ٣9 | تأثير درجة الحرارة على منحتى اختبار الشد | ٩ |
| ٤٧ | المثقاب الالتوائي | ١. |
| ٥, | المنشار الآلى الشريطي | 11 |
| ٥, | المنشار الدائرى | 1 4 |
| ٥٣ | آلة القطع | ١٣ |
| 0 8 | رسم توضيحي لقطع الأشكال المنحنية | ١٤ |
| ٥٩ | التشكيل باستخدام قوالب خشبية مناسبة | 10 |
| 77 | مراحل التشكيل الحرارى | ١٦ |
| 70 | رفع القالب قبل عملية تفريغ الهواء | 1 ٧ |
| 70 | دفع هواء في صندوق التفريغ بعد تسخين اللوح | ۱۸ |
| ٢٢ | التشكيل باستخدام السنبك | 19 |
| ٦٦ | التشكيل بالضغط والسنبك | ۲. |
| ٨٢ | التشكيل بالضغط | Y 1 |
| ٦9 | التشكيل الحر بالضغط | 7 7 |



تابع فهرس الأشكال

| رقم الصفحة | | رقم الشكل |
|------------|--|-----------|
| ٠ ٧١ | ً التشكيل بالقوالب المتوائية | ۲ ۳ |
| 77 | قالب معدنى لتشكيل اسطوانة | Y £ |
| ٧٨ | آلة الحقن | 40 |
| ۸۰ | التشكيل بالبثق | 44. |
| ٢٨ | رسم توضيحي لبيان عمل المذيب أثناء اللصق | ** |
| 9 £ | اللحام بالغاز الساخن | 4 7 |
| 1 | استخدام ماكينة الجلخ | 44 |
| 11. | بناء خطى - للفنان ناعوم جابو | ۳. |
| 111 | رأس بنائية - للفنان ناعوم جابو | ٣١ |
| . 111 | · تركيبات – للفنان مو هولى ناجى | ۳ ۲ |
| 117 | تمثيل لنفاذ الضوء خلال ليفة بصرية مع ظــــهور الانعكاســات | ٣٣ |
| | الداخلية | |
| 177 | تمثيل للإضاءة الحافية | ٣ ٤ |
| 178 | الضوء المنحني – للفنان دي وين فالنتين | 40 |
| 170 | الطيف المتزن على دعامة | ٣٦ |
| 1 2 4 | شرائح الضوء المتزنة على دعامة – للفنان دى وين فالنتين | ** |
| ١٢٨ | خط النهار – للفنان دي وين فالنتين | ٣٨ |
| ۱۳. | بيان شكل الضوء خلال النقوش الغائرة على لوح الأكريليك | ٣٩ |
| . 121 | * كتلة من الأكريليك المحفور | ٤. |
| ١٣٢ | الحراس للفنان فريد دليهر | ٤١ |
| ١٣٤ | حوائط أكريليكية للفنان فريد يهير | ŧ Y |
| 150 | مكعب من الأكريليك للفنان توريل | ٤٣ |
| 189 | تباين الدرجات اللونية لخامة الأكريليك | ٤٤ |



تابع فهرس الأشكال

| رقم الصفحة | | رقم الشكل |
|------------|--|-----------|
| 1 £ 1 | نحت بارز – شرائح من الأكريليك الملون | ٤٥ |
| 1 £ £ | موسيقى الألوان - مستطيلات من الأكريليك | ٤٦ |
| 1 £ ٧ | نخيل في بيئة - تشكيل بالأكريليك الملون الشفاف | ٤٧ |
| ١٤٨ | خط الضوء - تشكيل بالسوائل المتحركة | ٤٨ |
| 104 | الانتقال المنتظم للضوء داخل الأجسام الشفافة | ٤٩ |
| 104 | · الانتقال المنتظم للضوء داخل الأجسام النصف شفاف | ٥, |
| 100 | مرور الضوء عبر كتلة من الأكريليك | 01 |
| 104 | تشكيل بتفريغ الهواء –للفنان كنيث سلوت | ۰۲ |
| ١٦١ | تجربة للفنان تاكايسو | ٥٣ |
| ١٦٣ | تجربة للفنان فرانسيسكو سوبرينو | ٤٥ |
| ١٦٦ | تجربة للفنان نيوكلاس روكسى | 00 |
| ١٧٦ | تجربة للغنان جاك سشير | ٥٦ |
| ١٨٠ | تجربة الباحث -الحصان | ٥٧ |
| ۲.۲ | تجربة الباحث - شكل بيضى | ٥٨ |
| 717 | تجربة الباحث – وجهان | ٥٩ |
| Y 1 E | تجربة الباحث - العروسة | ۲. |
| 71 | تجربة الباحث – الديك | 31 |
| X 1 X | تجربة الباحث - طيور | 4.4 |
| 771 | تجربة الباحث - البساط | ٦.٣ |



مقدمة

وتشتمل المواد الخام النحتية الشائعة على تلك المواد العضوية وغير العضوية، أنواع متعددة من الخشب والحجر وتستخدم كما هي في حالاتها الطبيعية، وكذلك المواد التخليقية الصناعية. وهناك مواد أخرى تم معالجتها إلى حد بعيد أو قريب مثل النحاس الأصفر الدي يستخلص من خام النحاس عبر عملية تسخين عالية. وهناك مواد يتم دمجها باخرى أثناء عملية معالجتها، وذلك لإنتاج مواد جديدة بخصائص فريدة مثل البرونز وهو خليط من النحاس والقصدير.

وكثير من المواد تعتبر تخليقية أو مركبة من عناصر طبيعية وكيميائية، ومن هذه المواد البلاستيك. وتعتمد الخصائص الطبيعية (الفيزيائية) للمادة على التكوين الأساسي لها من حيث ميزان الذرات والجزيئات. وتشتمل على سمات مثل القوة والصلابة وقابلية التشكيل والمرونة. وقد تتشابه المواد فيما يخص هذه الصفات، أو قد تختلف من حيث التركيب الداخلي بشكل منظم أو عشوائي.

وتؤثر هذه المواد بشكل مباشر على مدى مناسبة المادة للنحت والتشكيل. ومن منظور بنائي يمكن تقسيم خصائص المادة إلى خصائص ميكانيكية تتبع من التكوين الداخلي المسادة. ومسن وتعد القوة (بمعنى قدرة المادة على تحمل الضغط الداخلي) من الخصسائص الأوليسة، ومسن الخصائص المرتبطة بالأداء الميكانيكي للمادة الهشاشة والليونة والقابليسة التشكيل. وهنساك خواص أخرى تتعلق بتداخل المادة مع الضوء ومنظرها العام مثل الشفافية والانعكاسية، وهناك خصائص مرتبطة بأداء المادة عبر الزمن، فهناك مواد مثل الخرسانة تكتسب القوة بمرور الزمن، وبعض المواد قد يتغير لونها السطحي مثل النحاس عندما تتكون عليه المسادة الخضراء. وبعض المواد قد تتغير بشكل غير مرغوب فيه مثل الحجر الرملسي الدي يفقد ملامحه نتيجة للتآكل بواسطة الرياح أو المطر. وهناك بعض أنواع من البلاستيك يتغير لونها بفعل الزمن تحت تأثير الأشعة فوق البنفسجية.



ولذلك درج الكثير من النحاتين عبر العصور على الاهتمام بالخصائص الطبيعية المميزة للخامات لما تسهم به هذه الخصائص من تحقيق غاياتهم في العمال التشكيلي كما أنصب اهتمام الفنان بالبحث عن مواد جديدة ذات خواص مختلفة عما كان مألوفا من قبل في المواد التقليدية.

ويعد البلاستيك أحد المواد الجديدة التي جذبت اهتمام النحاتين - حيث فتح البلاستيك سواء منه ما يعاد تشكيله بالحرارة أو ما يثبت بالحرارة - مجالاً جديداً أمام النحاتين، فتعامل النحات مع خامة البلاستيك يختلف عن تعامله في نحته للمواد الأخرى، حيث أنها تبرز الإحساس الفنى وتضاعفه عن طريق المؤثرات الضوئية.

ويعد الأكريليك، أحد خامات البلاستيك التي يمكن إعادة تشكيلها بالحرارة (الثرموبلاستيك thermoplastic)، ولعل أكثر مواد الأكريليك انتشاراً هي مادة اسمها العلمي "بولي ميثيل ميثاكريلات" ولها أسماء تجارية أخرى وهي: البلكسي جلاس البرسبكس الألتوجلاس، وهي خامة ذات خصائص تجعلها صالحة للتعبير الفراغي بوسائل تختلف عن باقي المواد الأخرى: فهي عالية الشفافية بل تعتبر واحدة من أكثر اللدائن تحقيقا لعنصر الشفافية ولها نفاذية عالية للضوء لدرجة تفوق الزجاج في بعض الأحيان، كما تتميز بقدرتها على استقطاب الضوء، ومن ثم فإن الفنان يستطيع أن يستخدم الضوء النافذ خلال هذه المادة كعنصر تشكيلي يحقق إمكانيات تشكيلية جديدة تضيف أبعاداً أخرى للتعبير الفراغيي، وبذلك يمكن أن يدخل الضوء الملون كعنصر متحرك في العمل النحتي من خلال التحكم في مساراته ودرجاته وإيقاعاته.

ومن المعروف أن استخدامات هذه الخامة نحتيا قد بدأت في أواخر القرن العشرين، فكان أول من استخدم التشكيل الحراري لألواح الأكريليك في عمل مجسمات شفافة ناعوم جابو وموهول ناجى، وهما من رواد المدرسة التركيبية ومهدا لظهور النحت الشفاف، فنلعوم جابو مثال روسي بدأ تجاربه على الخامات التخليقية وخاصة خامة الأكريليك فاستفاد منها بعد دراسته لطبيعة هذه الخامة ومدي علاقتها في الفراغ واعتمد في تشكيلاته على إنشاء تكوينات في الفضاء مكونه خطوط متناغمة باستخدام خيوط النيلون.



ولقد أدى استخدام الفنانين لهذه الخامة بإمكانياتها وخواصها المتعلقة بالشفافية وتداخلها مع الضوء إلى تحقيق قيم نحتية جديدة.

هدف البحث

يهدف هذا البحث إلى التعرف على إمكانيات خامة الأكريليك وإخضاعها للمتطلبات التشكيلية بما يجعلها في متناول الفنان التشكيلي، وذلك من خلل وضع أسس تجريبية لاكتشاف قابليات هذه الخامة من الناحية الفيزيائية والكيميائية، التي يمكن استغلالها في التشكيل المجسم وخصوصاً في مجال استخدام الوسائط الضوئية المتعلقة باللون والحركة للضوء في الفراغ في مصر.

فروض البحث

١-يفترض البحث التوصل إلى تقنيات جديدة تتعلق بالتطبيق ات اليدوية والآلية لخامة
 الأكر يليك.

٢-يفترض البحث إمكانية وضع أسس عامية للتجريب في مجال استخدام هذه الخامة تشكيلياً
 و إمكانية تأثير ها على المستوي الأكاديمي والبيئة المحيطة من الناحية الجمالية.

حدود البحث -

يقتصر البحث على التجريب في مجال دراسة التقنيات اليدوية والآلية المتعلقة بالتشكيل النحتى في خامة الأكريليك.

... منهج البحث

تجريبي - تحليلي.



الباب الأول خامة الأكريليك

- مقدمة عامة عن البلاستيك
- الفصل الأول: مدخل إلى خامة الأكريليك
- الفصل الثاني: الخواص الكيميائية والبنائية لخامة الأكريليك
 - القصل الثالث: الخواص الفيزيائية لخامة الأكريليك



مقدمة عامة عن البلاستيك

ارتبطت الحضارة عبر العصور بالمواد السائدة والمستخدمة بها، ففي العصر الحجري استخدم الإنسان أدواته وأسلحته المصنوعة من الحجارة، وفي العصر البرونزي خلط الإنسان المعادن ليصنع سبيكة البرونز التي استخدمها في حياته، وحين سيطر الإنسان على استخدام الحرارة واستخلص الحديد من خاماته صنع الأدوات الحديدية فدخل بذلك عصر الحديد.

ونحن اليوم في عصر مواد البلاستيك التي تسيطر على أدواتنا، وملبسنا، ومسكننا، وكافة نواحي الحياة من حولنا فلقد تزايد إنتاج البلاستيك حتى فاق إنتاج الحديد في الحقبة الأخيرة من القرن الماضي، ويصل الإنتاج العالمي للبلاستيك اليوم إلى ما يقرب من ٢٠٠ مليون طن سنوياً.

وعلى الرغم من أن كلمة بلاستيك _ تصف حالة أكثر من وصفها لمركب بذاتــه _ فهي مصطلح يصف كل شيء يمكن أن يتشكل بالضغط والحــرارة دون أن يفقــد ترابطــه، ويستطيع أن يحتفظ بالشكل الجديد الذي اكتسبه _ إلا أن هذا اللفظ أصبح مقصورا على تلــك الأسرة من المركبات الكيماوية والعضوية ذات الأساس الكربوني في أغلب الأحــوال. ولقــد اشتق اللفظ من كلمة البلاستيسين التي تطلق على نوع من الصلصال _ أقرب ما يكون إلـــى العجين شبها، ولكن سرعان ما أصبح الأسم مصدرا لمفهوم جديد لصناعة تحتل من الاهتمــام العالمي مركزا وطيدا (١)

ماهية البلاستيك:

البلاستيك هو الاسم المعروف للمركبات الكيميائية ذات الاسم العلمي "بوليمرات البلاستيك هو الاسم المعروف للمركبات الكيميائية ذات الاسم العلمة مشتقة من أصل لاتيني ذي مقطعين: "بولي Poly" وتعني عديد و"مر "mer" و معني وحدة، والمقطعان معا يكونان كلمة تعني الوحدات العديدة، وترتبط الوحدات مع بعضها بعضا بروابط مختلفة، فتتشابك في سلسلة متصلة طويلة وكأنها حبات في عقد، ولذلك تسمى البوليمرات أحيانا بالجزيئات الكبيرة macromolecules أو الجزيئات العملاقة molecules.



وعادة ما تسمى البوليمرات باسم الوحدة الكيميائية الأساسية (مونمر) مسبوقا بكلمسة بولي، فإذا كانت الوحدة الأساسية للبلاستيك هي الأثيلين، واشتبكت وحدات الإثيلين مع بعضها البعض فإنها تكون مادة "البولي إثيلين" ذات الخصائص المميزة.

ومن المثير أن خواص البلاستيك تتباين تبعا لاختلاف الوحدة الكيميائيـــة التركيبيـة الأساسية، وكذلك على تراص هذه السلاسل وتوزيعها الفراغي، ولذلك فإننا نحصل من مـواد البلاستيك على خصائص متباينة واستخدامات متنوعة.

تقسيم البلاستيك:

ويمكن تقسيم المواد البلاستيكية بشكل عام طبقا لخواصها الحرارية إلى فصيلتين الأولى؛ ويطلق عليها البلاستيك المتلين بالحرارة thermoplastic "كالأكريليك والسيتيرين والسليلويد" والثانية ويطلق عليها البلاستيك المتجمد (الثابت) بالحرارة thermoset مثل البكاليت والميلامين واليوريا فورمالدهيد. فالمواد البلاستيكية تحوي ــ كما أشرنا من قبل حجزيئات عملاقة بها عناصر الكربون والأكسجين والسهيدروجين والنيتروجين والكبريت مرتبطة فيما بينها بقوة تساهمية حيث تشارك الكتروناتها في تكوين روابط قوية، بينما تتشابك أجزاء النسلة فيما بينها بقوى كهرواستاتيكية وقوى تجانب ضعيفة تعرف بقوى "فان درفال" Van Der ، Vaals

وإذا أدى الضغط أو الشد أو الحرارة إلى تكسير قوى "فان درفال" Van Der Waals فإن الشكل يتغير، وعند انتهاء المؤثر فإن المركب يأخذ شكله الجديد ويثبت عليه حيث تتكون قوى فان درفال Van Der Waals ثانيا، كما يحدث عند شد شريط من السليوليد شدا عنيف ولمدة طويلة. ويمكن أن تتكرر هذه العملية ثانيا بمؤثرات الضغط والحرارة ومن ثم فإننا نقول أن تلك المواد تتميز باللدانة، وتسمى المواد البلاستيكية في هذه المجموعة باسم "البلاستيك المتلين بالحرارة" من الثر موبلاستيك.

أما إذا أدى الضغط أو الشد أو الحرارة إلى استبدال قوى " فان درفال " Van Der الضعيفة بروابط تساهمية قوية بين أجزاء السلسلة، فإن التغيير في شكل البلاستيك يظل ثابتا ولا يتأثر بالحرارة أو الضغط مرة أخرى حيث تتميز تلك المواد بالصلابة، كما هو الحال مع شرائح البكاليت مثلا. وهذه الخاصية ترجع إلى طبيعة الجزيئات العملاقة ثلاثية



الأبعاد المكونة من شبكة متداخلة من الذرات بالقوى التساهمية، وهي قوى كبيرة موجهة ف الفراغ.

وتعرف مواد البلاستيك هذه باسم "البلاستيك المتجمد بالحرارة" ــ الثرموستج ــ فإنها إذا ما سخنت لا تلين كما تفعل أفراد المجموعة السابقة وقد اكتسبت هذا الاسم من أنها نتصلب بالتسخين في أثناء صنعها ثم تحفظ بتلك الصلابة على الدوام. (١)



الفصل الأول مدخل إلى خامة الأكريليك



يعد الأكريليك أحد فصائل خامات البلاستيك المتلين بالحرارة التي لــها كثـير مـن خصائص الزجاج، وأغلب بلاستيك الأكريليك مكون من مادة البولى ميثيـل ميثـاكريلات ـ ورمزها الكيميائي كالتإلى:

$$CH_3$$

$$C = CH_2$$

$$C = O$$

$$O$$

$$CH_3$$

و هو متواجد صناعيا ــ بفضل الإضافات الكيميائية ــ في نطاق متسع من الشــفافية والألوان المعتمة (Y), ويعرف في إنجلترا باسم البرسبكس وفي أمريكا باسم لوسيت. والوحدة الكيميائية الأساسية لهذا البلاستيك عبارة عن سائل له رائحة الفاكهة المميزة بالأسترات (T).

وتوفر خامة الأكريليك خصائص متميزة لكثير من النحاتين وذلك لما لها من مزايسا فريدة: فينفذ منها نحو ٩٢% من جميع الأشعة المرئية من الضوء، وهي تصلح لعمل العدسات نظر التجانسها البصرى. ومن أهم استعمالاتها تلك التي تدخل في صناعة الأسنان والجراحات العامة، والمنشورات الزجاجية الشفافة، وعدسات الكاميرات، وزجاج الطسائرات، ولوحاب الإعلانات المضيئة، كذلك في نقل الإضاءة الطبيعية. نظر الشفافيتها الضوئية حيث أن معامل إنكسارها يضاهي أنقى أنواع الزجاج(١).

ولكون المواد الأكريليكية هي مواد بالستيك قابلة لإعادة التشكيل الحرارى، فهي تكتسب حالة مطاطية عندما تتعرض للحرارة والتسخين، ويمكن عندئذ تطويعها لتكوين العديد من الأشكال عن طريق الضغط أو اللى أو عمل أشكال بالوصل أو اللحام (٢). وتترك مسادة الأكريليك بعد تسخينها لتتصلب مرة أخرى دون أن تصبيها أي شروخ، كما يمكن تسخينها مرات عديدة دون أن يصيبها أي تغيير.



والأكريليك مادة سهلة الخدش ولذلك فإنه من المهم الحفاظ على سطحها الخيارجي، ويمكن إزالة الخدوش باستخدام عمليات الصقل المختلفة، وهي تتمتع بمقاومة عالية للعواميل الجوية حيث يمكن استخدمها في التطبيقات المعرضة مباشرة للهواء الجوي. ولهذه المادة أيضا خاصية مقاومة الصدمات حيث تصل مقاومتها إلى ٦: ١٧ ضعفا مقارنية بمقاومية مادة الزجاج وذلك حسب نوع الأكريليك المستخدم، وعلاوة على ذلك فإن مواد الأكريليك لها درجة ليونة تفوق المواد السليوليزية، كما إنها لا تتأثر بفعل الماء المغلي، ومادة الأكريليك لها أخف وزنا بكثير من الزجاج، ونجد أن سطحها أيضا أكثر نعومة، والأكريليك لها مقاومية عالية للقلويات والأحماض المخففة بالماء ومحاليل الأملاح المائية غير العضوية،

وتستخدم الأدوات اليدوية الخاصة بأعمال الخشب والمعادن عند التعامل مسع مسواد الأكريليك فهي مناسبة لإجراء كافة العمليات اللازمة لتشكيلها. ويتوفر راتنج الأكريليك فسي صورتين: الصورة السائلة (مونمر، مستحلب غليظ القوام)، والصورة الصلبة (مسحوق، خرز، كتل، أنابيب، قضبان، ألواح "ماعد الألواح الرقيقة ").

ويتطلب استخدام المونمر في أعمال النحت عناية شديدة ومعدات خاصة، ولذلك فإنه يفضل التعامل مع مادة الأكريليك في الصورة الصلبة، وعادة ما تتم معظم أعمال النحت باستخدام الألواح الصلبة والكتل والأنابيب والقضبان. "ويستخدم المسحوق لتشكيله بطريقه البثق " وهو يعرف بأسم الدياكون (٦).

ويتراوح سمك ألواح الأكريليك المستخدمة فيما بين ١٦/١ إلى واحد بوصدة (١،٦ ملليمتر إلى ١٦/١ بوصة إلى ١٨ بينما تتراوح أقطار الأنابيب والقضبان فيما بين ١٦/١ بوصة إلى ١٨ بوصة (١٦/١ ملليمتر : ٧،٥٤سم).

ويصنع نو عان من ألواح الأكريليك: إحداهما ذو نسبة انكماش عالية والآخر ذو نسبة انكماش منخفضة. والأكريليك ذو النسبة المنخفضة ينكمش نحو ٢,٢% في الطول، ويزيد نحو ٤% في السمك عند تسخينه، وهو أقل في التكلفة ويستخدم بكــــشرة فــي عمليـات التشــكيل الحراري.



الفصل الثاني الخواص الكيميائية والبنائية لخامة الأكريليك



بوليمرات الأكريليك:

والأكريليك الأساسى عبارة عن أسترات، تم الحصول عليها من خلال تفاعل مجموعة مختلفة من الكحو لات مع حمض الأكريليك، وراتنجات الأكريليك هي بوليمرات من مشتقات حامض الأكريليك الكريليك الكريليك (CH3CH=CH) وحامض الميثاكريليك -CH3CH=CH) والمع راتنج هو البوليمر المتكون من مثيل أستر لهذه الأحماض، ويستخدم كذلك البيوتيل والأيزوبيوتين كأسترات ومشتقاتها مع الهالوجينات، والأميد، والنيتريل ومشتقات أخرى. ويعتبر بولى ميثيل ميثاكريلات من أصلب الأسترات في عائلة الميثاكريلات.

وراتنجات الميثاكريلات تتميز بشفافية واضحة، ونفاذية عالية للضوء، كثافة قليلة، لزوجة تامة، صلاية عالية جدا. (١٠)

وبالرغم من أن كثير من هذه البوليمرات غير متوافقة مع بوليمرات أخرى من نفس المجموعة، فإن الوحدات الأساسية (المونمرات) يمكن مزجها بأي نسب ثم يتم بلمرتها، وبهذه الطريقة يمكن تحضير بوليمرات مختلفة من المثيل أكربليك ومستقات أخرى من الأكريسلات والميثاكريلات. (٢)

وفي بعض الأحيان يتم تعديل خواص الأكريليك باستخدام إضافات تشمل مواد ملدنسة plasticizers، وبلاستيكات وراتنجات أخرى لإنتاج سبائك لها خواص محددة. ويتم التعديل الأساسي من خلال إضافات المطاط أو مادة بولى فينيل الكلوريد.

تحضير حامض الأكريليك:

يمكن تحضير حامض الأكريليك من الأسيتون بإضافة حمض الهيدروسيانيك ليتكون سيانو هيدرين الأسيتون، فإذا ما عومل بحمض الكبريتيك والكحول الميثيلي تحول في النهايسة إلى ميثيل ميثاكريلات، ويمكن مضاعفة المركب الأخسير لإنتاج أطوال مختلفة من السلاسل(۱). وتساعد الطاقة الضونية والحرارية والأكسجين أو المواد المؤكسدة في حدوث عملية البلمرة لأسترات الأكريليك أو حمض الميثاكريليك.



وتكون بعض هذه البوليمرات الناتجة حامدة صلبة والأخرى لينة، وينتج عن زيبادة الوزن الجزيئي للكحول المستخدم الإقلال من الصلابة وقوة الشد، وتتأثر الخواص الطبيعيسة للبوليمر بالتركيب الكيميائي للمونمر ودرجة البلمرة، (")

تحضير حامض الميثاكريليك:

يحضر حامض الميثاكريليك بأكسدة الأيزو بيوتين بواسطة حامض النيـــتريك وثـــانى أكسيد النيتروجين، والحمض الناتج سائل عديم اللون ورائحته نفاذه ويغلي عند ١٦٠م، وأهـم استرات هذا الحمض هي ميثاكريلات الميثيل وتحضر بأسترة الحامض بالكحول الميثيلي فـــي وجود حامض الكبريتيك المركز.

ويكون الأستر الناتج على هيئة سائل عديم اللونله رائحة مميزة ويغلى عـــن ١٠٠ درجة مئوية، ويضاف إليها قليل من الهيدروكينون كمانع للبلمرة الذاتية أثناء فترات التخزين.

$$CH_3$$

$$--CH_2 = C --$$

$$C = C$$

$$C = C$$

$$C = C$$

$$C = C$$

مونمر میثیل میثاکریلات (۰)



الخواص البنائية والكيميائية

تعتبر الخواص البنائية والتركيب الكيميائي، من أهم العوامل التي تؤثر على سلوك مواد البلاستيك للمواد التابعة للتشكيل الحراري (الثرموبلاستيك). فنجد أن الخواص الطبيعية للبوليمر تتأثر بشكل السلاسل الجزيئية التي تتكون منها هذه المواد، والهيئة البلورية، ونوع الروابط بين الجزينات، والتركيب الهندسي للجزيئات، ونسبة الرطوبة.

أولا: الخواص البنائية

١- الهيئة البلورية

هو أحد الخواص البنائية الهامة التي تؤثر على سلوك الثرموبلاستيك، ومن المستحيل للدائن أن تتبلور بصورة كاملة مثل المعادن. ويرجع هذا إلى صعوبة انتظام وضع كل جزئية من السلاسل في وضعية منتظمة، وعلى هذا فإن خاصة التبلور في اللدائين تتحصر في تجمعات من الجزيئات المتبلورة محاطة بتجمعات أخرى من المادة في صورتها غير المتبلوره . amorphous

ويعتمد التبلور على ترتيب الجزيئات في شكل متكرر وقوى الجذب بين الجزيئات. وقد يعوق ترتيب الجزيئات وجود مجموعات وظيفية كبيرة تمنع تقاربها من بعضها البعسض أما إذا كان الجزيء المتكرر في البوليمر لا يحتوى على مجموعات جانبية (فرعية) كبسيرة، فإن السلاسل تقترب من بعضها، وهذا يزيد من قوة الجذب بين الجزيئات، ويعضد من فرصة انتظام السلاسل في شكل متكرر فنجسد أن البوليمسرات ذات السلاسل الطوليسة Linear لمكن أن تتبلور أكثر مسن البوليمسرات ذات التكويسن المتشعب branched.

وتتراوح نسبة التبلور بين أنواع البلاستيك تبعا لإمكانية تراصها بانتظام، فقد تكور منخفضة جدا كما في البولي ستيرين أو متوسطة مثل البولي إثيلين وقد تصل إلى درجة تبلور عالية كما في رباعي فلورو الاثيلين (التيفلون) وأنواع من النيلون.



وترتفع درجة انصهار المواد البلورية، كما تزداد كثافتها كلما زادت درجة البلورية، وكذلك تتحسن الخواص الميكانيكية للبوليمرات المتبلورة، ولكن تقل مقاومتها للصدمة وتقلل درجة ذوبانها ويقل نقائها البصري.

جدول (١) يوضح التبلور والشفافية في البوليمرات المختلفة

| الشفافية | التبلور | التركيب البنائي | البوليمر |
|----------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|
| معتم ماعدا الشرائح الرفيعة | متوسط ــ عالي | H H | بولى إثيلين |
| غامق Cloudy | متوسط | + C - C- | بولى بروبلين |
| شفاف . | قلیل جدا | H H -C - C- H CH3 | بولى ستيرين |
| شفاف | قليل | CH3 61 | بولى كربونات |
| شفاف | قلیل جدا | H -CH-3 -C-C H C-0-CH | بولى مثيل الميثاكريلات |

(1)

٢- امتصاص الرطوبة

يمكن أن ينقسم امتصاص البوليمرات للرطوبة إلى نوعين: امتصاص جزيئى molecular وامتصاص مسامي porosity .



يعتمد الامتصاص الجزيئي مباشرة على الذرات المكونية للبوليمر. أما بالنسبة للامتصاص المسامي يكون واضحا فقط في البوليمرات المتكاثفة condensation مثال الفينو لات.

ويمكن استخلاص الآتى:

١ – الكربون والهيدروجين والفلورين ليس لهم قدرة على امتصاص الرطوبة.

٢-الأكسجين والكلورين تساعد بعض الشيء على امتصاص الرطوبة.

٣-النيتروجين يزيد من قدرة البوليمر على امتصاص الرطوبة بطريقة واضحة، ويوضح جدول (٢) وسيبين شكل (١) مسار امتصاص الرطوبة في النيلون العلاقة بين القدرة على امتصاص الرطوبة والتركيب البناني للبوليمر.

جدول (٢) يوضح تأثير التركيب الذرى على قدرة امتصاص الرطوبة في البوليمرات

| Moisture absorbtion امتصاص الرطوبة | Typical examples أمثلة من البوليمرات | Atoms المكونات الذرية |
|--|---|--------------------------|
| قلیل جدا < ۱, ٪ | بولی اثیلین ــ بولی بروبلین | С,Н |
| قلیل < ٥, ٪ | أكريليك | С,О,Н |
| عالي > ٨ ٪ | نيلون | C,N,O,H |

تأثير الرطوبة على الخواص

يزداد الحجم مع زيادة نسبة امتصاص الرطوبة، كما تقل الصلابة والقوة مع ازدياد الرطوبة في الشرموبلاستيك، ويتضم هذا في النيلون الذي كما ذكرنا أنفا في الجدول السابق قدرته على الاحتفاظ بنسبة عالية من الرطوبة. كما تؤثر هذه الخاصية على الخواص الكهربية المادة حيث تقل المقاومة الكهربية مع ازدياد نسبة الرطوبة (٢).



شكل (١) مسار امتصاص الرطوبة في النيلون حيث يساعد وجود النيتروجين على بلوغها ٨%



ثانيا: الخواص الكيميائية


أ-البلمرة ٠

تتكون البوليمرات عن طريق التفاعل الكيميانى المعروف بالبلمرة، وهو تفاعل تبني فيه السلسلة الطولية بإضافة الأحاديات (المونمر) إلى بعضها، ومن أمثلة ذلك متعدد ميثيل الميثاكريلات. ويتم ذلك في وجود درجة حرارة وضغط مناسبين، وتحت تأثير المواد الحفزية للتفاعل، حيث يحدث ترابط لعدد من الجزيئات غير المشبعة لتكوين جزيئ طويل، وبزيسادة طول الجزيء تتميز الخواص الفيزيائية والكيميائية للبوليمر، فيمكن أن يتحول المونمر الغازي مثل الإثيلين إلى سائل، وباستمرار التفاعل وزيادة طول الجزيء يتحول السائل إلسى جامد ويؤدى زيادة الوزن الجزئي للبوليمر إلى إختلاف خواصه المختلفة. وتتم البلمرة بعدة طرق يرجع اختلافها أساسا لإنتاج أطوال مختلفة من السلاسل. ويحضر بوليمر الأكريليك ببلمسرة ميثيل ميثاكريلات بطرق البلمرة المختلفة على هيئة بلمرة المونمر السائل ككتلة واحدة، أو الإلبة المونمر اليكون محلولا في مذيب عضوي مناسب، أو مزيج معلق أو مستحلب في المله، ولكن تبقى بلمرة المحلول النقي (البلمرة الكتلية) أكثر الطرق استخداما(٥).

١- بلمرة المحلول النقى (البلمرة الكتلية)

أكثر الطرق استخداما في صناعة الألواح والقضبان وهي تعطى سلاسل تحتوى مسن المد، المي ٢٠٠٠ وحدة متكررة حيث تتم بلمرة المونمر جزئيا في وجود فوق أكسيد عند ٩٠ درجة مئوية لمدة عشرة دقائق، ثم يبرد السائل الناتج ليصل إلى درجة الحرارة العاديسة، ويتم إضافة المواد الملونه والملانة ومضادات الأشعة فوق البنفسجية وغيرها من الإضافسات لتحقيق الخواص المرغوبة في الاستخدام وتخلط جيدا، ويكون الناتج في هذه الحاله على هيئة سائل غليظ القوام يحتوى على نحو ٢٠٪ من وزنه من البوليمر مازال ذائبا فسي المونمسر، ويصب السائل بعد ذلك في قوالب التشكيل وترفع درجة حرارته تدريجيا إلى ٤٠ درجة مئوية ثم إلى ٩٠ درجة مئوية لإتمام عملية البلمرة. (٣) وعند بلمرة ٢٠٪ من الكتلسة يزيد معدل التفاعل بطريقة طردية وسريعة حتى تصل الكتلة إلى المرحلة الجيلاتينية عند حوالسي ٨٥٪ من تمام عملية البلمرة وعند هذه المرحلة تصبح عملية البلمرة بطيئة مرة أخرى. شكل (٢).







ويلاحظ حدوث نسبة انكماش كبيرة في الحجم تصل إلى ٢١ ٪ أثناء عمليـــة إتمــام البلمرة ــ وهذا التفاعل معروف بأنه طارد للحرارة فيصاحبه إطلاق كمية من الحرارة.

ويمتاز البوليمر المحضر بهذه الطريقة بوزن جزيئي مرتفع جدا حيث يصل متوسطة اللي مليون (وحدة ذرية لكل جزيء). وتتميز الأنواع ذات الوزن الجزيئي العالي بمعدلات لزوجة عالية وسيولة أقل للمادة المنصهرة، كما تتميز بقوة أكبر أثناء التشغيل، وتقاوم حدوث الشروخ عند الحقن بينما تتميز الأنواع ذات الوزن الجزيئي الأقل، بازديساد سيولة المسادة المنصهرة، وتستخدم لتشغيل الأشكال المعقدة في القوالب ذات الشكل المعقد.

ويمكن حفظ المونمرات المحتوية على البوليمر على هيئة سائل لزج غليه ط القوام بطريقة آمنة وبدون تغير في خواصها البي حبن الإحتياح لها، وذلك بالتحكم في نسبة البوليمر الموجودة بها.

ومن مميزات السائل بهذه الصورة:

- الا ينسكب من الفواصل في القالب.
- ۲- التقلیل من زمن البلمرة الكاملة داخل القالب ویمكن إعداد هذا السائل بالقوام المناسب المذكور بإذابة كمیة محسوبة من البولیمر فی كمیة المونمر المطلوب.⁽¹⁾

٢ - البلمرة في المحلول

تستخدم هذه الطريقة لإنتاج البوليمرات حيث تتم إذابة المونمر في مذيب عضوى مثل البنزين والتولوين أو الإيثيل ميثيل الكيتون، ويستخدم الناتج مباشرة في إنتاج بعسض مسواد الطلاء حيث يحتوى على ٤٠ - ٦٠ ٪ من البوليمر في المذيب بالإضافة إلسى العديسد مسن الاستخدامات الأخرى.

٣- البلمرة على هيئة معلق في وسط مائي

تستخدم هذه الطريقة في تحضير مادة على هيئة كريات دقيقة تجمع ويتم غسلها وتجفيفها وتصلح للتشكيل بالحقن أو بالبثق، كما تستخدم كذلك في تحضير عجائن تصنيع أطقم الأسنان ويصل متوسط الأوزان الجزيئية للبوليمر المحضر بهذه الطريقة إلى حوالي ٦٠ ألفا.



ب- تأثير المذيبات


تؤثر المذيبات على الثرموبالاستك والثرموست والمطاط بطرق مختلفة، فالثرموبالاستيك عموما يذوب في المذيبات الساسة لكل بوليمر، حيث يقوم المذيب بفصل السلاسل مكونا محلولا بعد أن ياخذ الكفاية من المذيب شكل (٣).

وتذوب مادة الأكريليك في الهيدروكربونات العطرية مثل البنزين والتولويان والبارافينات المكلورة مثل الكلوروفورم وثنائي كلوريد الإثيلين والأسترات مثل خلات الإثيل، كما أنها تتصدع ويحدث بها شروخ وشقوق إذا عرضت للكحولات الأليفاتية أو الأمينات العضوية، ولكنها تقاوم تأثير الأحماض والقلوبات، ومحاليل الأملاح المائية، ماعدا حسامض الهيدروفلوريك وكذلك الأحماض المؤكسدة المركزة حيث تهاجم جزيئات البوليمسر وتكسر سلاسله. (٥)

وتتوافق راتنجات الأكريليك مع النيتروسليلوز والملدنات الكيميائية مثل dibutylphthalate و tricresyl phosphate و tricresyl phosphate و الورنيشات ومعظم راتنجات الألكيد وبعضها يتوافق مع إثيل السليلوز وبدرجة محدودة مع اسيتات السليلوز.

وتعتبر نفاذية ألواح الأكريليك للماء منخفضة، ويمكن غمرها في محلول هيدروكسيد الصوديوم ١٠٪ أو محلول ١٠٪ حامض كبرتيك أو ٥٪ من حامض خليك لمدة ٢٤ ساعة بدون أن تتاثر .(١٠)





شكل (٣) رسم يوضح تأثير المذيبات على الثرموبلاستيك



الفصل الثالث الخواص الفيزيائية لخامة الأكريليك



الخواص الحرارية


وترجع خاصية البلاستيك القابل للتشكيل حراريا (الثرموبلاستيك) إلى إمكانية تلدينها بالحرارة إلى واقع القوة الرابطة بين الجزيئات حيث تكون قوية بين أجزاء السلسلة الكيميائية والمكونة من ألوحدات الكيميائية (المونمرات) بينما أن القوة الرابطة فيما بين السلاسل المعروفة بقوى "فان درفال" Van Der Waals ضعيفة (أقل بنحو مائة مرة) شكل (٤)، مما يسهل إنزلاق السلاسل فوق بعضها البعض عند التسخين أما مواد البلاستيك المتصلبة بالحرارة (الثرموست) هي مواد متبلمرة ذات هيكل تكويني نشأت في داخله روابط تساهمية قوية بين السلاسل حيث لا تسمح بالانزلاق بين هذه السلاسل، ويمكن تصور هذه المتبلرمات كأنها جزىء واحد ثلاثي الأبعاد كبير الحجم، (شكل ٥) (٢).

وعند تسخين البلاستيك القابل الإعادة التشكيل بالحرارة _ (الشرموبلاستيك) _ تبدأ الجزيئات والذرات في التذبذب بسعة إحتزاز أكبر، مما ينتج عنه تمدد السلاسل واستطالتها حيث تتلاشي قوى "فان درفال" Van Der Waals الضعيفة ويصبح مسن السهل حدوث الانزلاق بين السلاسل التي كانت ممسوكة بتلك القوى. وتصبح الخامة أقرب إلى سائل شديد اللزوجة، وذلك على عكس ما يحدث في أنواع البلاستيك الثابته بالحرارة (الشرموست) حيث تتكون بين السلاسل روابط كيميائية تساهمية قوية تحافظ على الشكل ولا تسمح بإعادة تشكيله، وهذه الروابط لا تتفكك بسهولة إلا إنها قد تتعرض للكسر تحت قوى ميكانيكية كبيرة ويمكن أن تتحلل المادة حراريا إلى نواتج كربونية أو غيرها. (1)


ويمكن تلخيص الخواص الحرارية في النقاط التالية:

| Heat Resistance | ١- مقاومة الحرارة |
|----------------------------------|-------------------------|
| Thermal conductivity | ٢- الموصلية الحرارية |
| Specific heat | ٣- الحرارة ألنوعية |
| Coefficient of thermal expansion | ٤- معامل التمدد الحراري |
| Flammability | ٥- القابلية للاشتعال |
| Melt index | ٦- معامل الانصبهار |
| Glass transition point | ٧- نقطة التحول الزجاجي |





شكل (٤) الانزلاق بين جزيئات الترموبلاستيك



شكل (٥) يوضح استحالة حدوث الانزلاق بين جزيئات الشرموستنج بلاستيك



1- مقاومة الحرارة Heat Resistance

تتراوح درجة الحرارة القصوى التي يمكن أن تتحملها مادة البولى ميثيل ميثاكريلات لفترات طويلة ما بين ١٨٠ – ٢٠٠ درجة سلسيوس (منوية)، ويمكن أن تتأثر هيئة المادة في الفترات عرضها لدرجات حرارة تزيد عن ذلك لفترات زمنية قصيرة. وفي العادة تزيد قوة وصلابة المواد البلاستيكية وتفقد مرونتها عند درجات الحرارة المنخفضة عندما تتجاوز نقطة التحول الزجاجي حيث تصبح هشة وقابلة للكسر كالزجاج (١٠٠).

إلا أن مادة الميثيل ميثاكريلات لا تتأثر بالبرودة في الدرجات المعتادة ولا ينتج عنسها شروخ أو تشققات.

Thermal conductivity الموصلية الحرارية

هو معدل انتقال الطاقة الحرارية من جزيء إلى أخر في السلسلة الكيميائية وكتلة البلاستيك. وعادة ما يميز بالواط لكل درجة حرارة لكل متر، ومـــن المعـروف أن المـواد البلاستيكية عموما لها خواص عازلة حراريا حيث يقل معامل التوصيل الحراري للوح مــن البولي ميثيل ميثاكريلات سمكه مم بمقدار ٢٠% عن مثيله من الزجاج. (١٢)

جدول (٣) يوضح أن معامل التوصيل الحراري للأكريليك يقل كثيرا عسن معامل التوصيل الحراري للمعادن والزجاج والخشب:

جدول (٣) ـ معامل التوصيل الحراري لبعض الخامات التشكيلية

| معامل التوصيل (K – factor) W/K.m | الذ_ام_ة |
|---------------------------------------|------------|
| , ۱۸ | أكريليك |
| 177 | الألومنيوم |
| 110 | النحاس |
| ٤٧ | الحديد |
| , ۸٦ | الزجاج |
| ٠,١٧ | الخشب |



٣- الحرارة النوعية Specific heat

هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة وزنية (جرام من المادة) درجة واحدة كلفن أو سلسيوس .

| Thermal Conductivity | Thermal Receptivity | Thermal Conductivity | |
|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| الموصلية الحرارية | القابلية الحرارية | الموصلية الحرارية | |
| ($K-Factor$) $W/K.m$ | (R-Factor)K.m/W | Btu.in / hr.ft ² . °F | |
| 0.18 | 5.55 | 1.3 | |
| قابلية الحرارية | عن الموصلية الحرارية، معامل ال | طرق التعبير د | |

. في عمليات التكرار الكمي هذا المعامل له أهمية في حساب التكلفة اللازمة لعمليات تشكيل الأنواع المختلفة من البلاستيك.

خ- معامل التمدد الحراري Coefficient of thermal expansion

يلاحظ أن معامل التمدد الحراري لمادة البولى ميثيل ميثاكريلات من أكبر معاملات التمدد الحراري لمواد البلاستيك باستثناء مادة بولى فينيل الكلوريد، ويعنى ذلك تمدده فيما بين ٥٥ – ١١٥ جزء في المليون لكل درجة حرارة.

وقد يؤثر زيادة التمدد الحراري للمادة على استخدامها في بعض التطبيقات، وقد يقتضي الأمر الإقلال من معامل التمدد الحراري حيث يمكن خلط المادة البلاستيكية ببعض المواد أو المركبات المالئة (Fillers) وهي مواد خاملة كيميائيا ولها خصواص تتوائم مع الاستخدام المطلوب (٦).



٥-القابلية للاشتعال Flammability

هي إحدى الخواص التي تحدد مدى قابلية المادة للاشتعال، وتقاس بالزمن الذي يتم فيه إنهاء الاشتعال بعد إبعاد المصدر الحراري المسبب للاشتعال، كما يمكن أن تقاس قابلية المادة للاشتعال بكمية المادة المفقودة خلال هذه العملية.

وتعتبر المركبات القابلة للتفحم ـ مثل المركبات الحلقية، المحتوية على روابط عديدة ـ أقل قابلية للاشتعال مقارنة بالمركبات التي تحتوى على ذرات الأكسـ جين والهيدروجين حيث تزيد من قابليه المركبات للاشتعال. ومن ناحية أخرى فإن احتواء المركب على مركبات الهالوجينات (الفلور، البروم والكلور وكذلك مركبات الفوسفور) تقلل من قابليته للاشتعال. (١٣)

كما يلاحظ أن مركبات البلاستيك المحتوية على روابط عرضية كيميائية _ أي المواد المتصلبة حراريا (ثرموست) _ تقاوم الاشتعال أكثر من مواد الثرموبلاستيك الأخرى، ويرجع ذلك إلى حاجة مواد الثرموست إلى طاقة حرارية أكبر لفصل الروابط الجانبية بين السلاسل وتحليل المادة إلى المركبات القابلة للاشتعال.

وهناك العديد من أنواع البلاستيك التي يحدث لها انطفاء ذاتي self-extinguishing، حيث لا يستمز احتراق البلاستيك بعد زوال اللهب، إلا أن أغلب أنواع البلاستيك تحترق عند تعرضها للهب مباشر .(١)

وألواح البولى ميثيل ميثاكريلات تحترق ببطء عند تعرضها للهب في الهواء الجوى المعتاد ١,٢٧ _ ,٥٧٠ سم/دقيقة. ويجب التعامل معها كأي مادة قابلة للاحتراق مثلها مثل الخشب. ودرجة الاشتعال الذاتي self ignition لهذه المادة تتراوح بين ٥٥٠ - ٢٦٤ درجة مئوية وأما عند تعرضها للهب مباشر، فتصل هذه الدرجة إلى ما بين ١٨٨ - ٢٩٩ درجة مئوية. بينما أن درجة إشتعال الأكريليك أعلى من معظم أنواع الأخشاب، فإنه يشتعل بقوة وبعنف ويتولد عن ذلك حرارة سريعة. والنواتج الأولية لاشتعال الأكريليك همي أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون و لا يولد إحتراقه كثيرا من الأدخنة السامة أكثر من التي يولدها الخشب أو الورق. (١٣)



٣- اللزوجة أو معامل الانسياب Melt Flow index

تعتبر اللزوجة وخواص الانسياب، من العوامل الأساسية في عملتي تصنيع (تشعيل) البلاستيك وتصميم القوالب، ويعرف معامل الإنسياب بأنه كمية المادة التي يمكن بثقتها من ثقب صغير في خلال زمن عشر دقائق تحت ضغط 300 kpa43.5 psi ، وكلما زادت قيمة معامل الانصهار دل ذلك على انخفاض لزوحة المادة، وبحسب بالجرام لكل عشر دقائق، وتعتبر المواد ذات الوزن الجزيئي الكبير عموما لديها مقاومة أكبر للانسياب.

٧- درجة حرارة الكسر Brittle Temperature


هي درجة الحرارة التي تفقد فيها مادة الثرموبلاستيك قدرتها على مواصلة الانتساء والاستجابة للقوى الميكانيكية الواقعة عليها ويؤدي الاستمرار في الانتناء يؤدي إلى الكسسر، ويمكن قياس هذه الدرجة بالتعامل مع لوح الثرموبلاستيك وتسخينه عند درجة الليونة ومحاولة قياسها مع التبريد تدريجيا وعند انخفاض درجة الحرارة، يتم قياس هذه الدرجة التي لا يمكن للوح قبول الانتناء عندها وألا يحدث الكسر.

A- نقطة التحول الزجاجي Glass transition point

هي درجة الحرارة التي تتحول فيها المادة البلاستيكية من الحالة الصلبة إلى الحالية اللانة. وتكون المادة صلبة قبل هذه الدرجة متماسكة، وتصبح المادة قابلة للتشكيل بعد هذه الدرجة. (١)

ويمكن قياس درجة التحول الزجاجي بطريقة بسيطة بجهاز لقياس ضغط إبرة على سطح المادة البلاستيكية وهي في حالة الليونة الكاملة، ثم تبريد هذه المادة تدريجيا وقياس الضغط اللازم لدفع الإبرة في الكتلة ثم تحديد هذه القياسات بواسطة رسم بياني حيث يظهر (شكل ٦) ومن هذا الشكل يتضح أن المادة تكون لدنة عند حرارة معينة، كما تصبح صلبة عند درجة حرارة أخرى، وبين هاتين النقطتين هناك مدى حراري قد يصل إلى عدة درجات مئوية تتم فيها عملية التحول، ويختلف هذا المدى الحراري طبقا للوزن لجزيئي للبوليمر، حيث أنه كلما زاد الوزن لجزيئي زاد مدى التحول الحراري. وتكون نقطة التحول الزجاجي للبوليم مبثلل مبثاكر بلات ١٠٥ درجة مئوية.







الخواص البصرية

بما أن كثير من البلاستيكات لديها خصائص بصرية متميزة فإنه يمكين تقسيم هذه الخصائص فيما يتعلق بالضوء كالآتى:

۱- شفافة Transparent

حيث ينفذ الضوء ويمكن الرؤية من خلالها.

Semi tranparent نصف شفافة - ٢

ينفذ الضوء من خلالها ولا يمكن الرؤية من خلالها. (١)

۳- معتمة opaque

حيث لا ينفذ الضوء من خلال المادة، وبالتالي لا يمكن رؤية الأجسام من خلفها.

و المادة الشفافة هي تلك التي لا تمتص من الضوء إلا القليل جدا من الطيف المرئي، كما أن الامتصاص الانتقائي للضوء لمادة معينة يكسبها اللون، وبوجه عام فإن المواد التي توجد بذراتها إلكترونات حرة تكون معتمة لأن الإلكترونات الحرة تمتص الطاقة الضوئية. (1)

وتتعلق الخواص البصرية بالبناء الجزيئي للمادة مثل الروابط الكيميائية والبلورية، وعلى هذا فإن الخواص الكهربية والحرارية والضوئية للبلاستيكات متعلقة ببعضها البعض. فخواص اللمعان، والبريق، والشفافية، واللون، والنقاء، والانكسار هي بعضض من الخواص الضوئية العديدة الهامة للبلاستيك.

إن الخواص العاكسة للضوء لسطح البلاستيك تسمى اللمعان والبريق بينما المظهرية الغمامية تسمى Haze.

ويمكن تلخيص الخواص الضوئية للبلاستيك في نقطتين:


١ - الشفافية

٢- معامل الإنكسار

۱- الشفافية Transparency

هي معيار لدرجة التبلور، فالبوليمرات غير المتبلورة مثل الاستيرين والبولى ميئيك أكريلات، تتميز بشفافية عالية جدا، وتعتبر نسبة شفافية البولى ميثيل ميثاكريلات عالية نسبيا مقارنة بالعديد من مواد البلاستيك الأخرى بينما تتراوح شفافية العديد من مواد البلاستيك بين النصف شفاف والمعتم حيث يرجع ذلك إلى نسبة التبلور (التيفلون على سبيل المثال معتم تماما حيث أن درجة تبلوره تصل إلى ٦٠%) (شكل ٧) يوضح درجة التشتت الضوئي فسي الدلاستيكات المتبلورة.(٧)





شكل (٧) التشتت الضوئى في البلاستيكات المتبلورة



Index of Refraction - معامل الانكسار

عند نفاذ شعاع ضوئي في مادة شفافة فإن جزء من الضوء ينعكس والجيزء الأخر ينكسر (عند نفاذه من المادة) .

ويعتمد معامل الانكسار (n) على كل من زاوية السقوط (i) والانكسار عند نفاذ .

الضوء في المادة (r)

$$n = \frac{\sin i}{\sin r}$$

ومعظم البلاستيكات الشفافة معامل انكسارها ١,٥٠ تقريبا وهي ما يسوازى تقريبا معامل انكسار الزجاج، ويبلغ معامل انكسار البولى ميثيل ميثاكريلات ١,٤٩ ويوضح الجدول (٤) أن درجة شفافية البولى ميثيل ميثاكريلات عالية بالنسبة لكثير من المسواد البلاستيكية الأخرى الشفافة حيث تصل نفاذية للضوء ٩٤%.

جدول (٤) معامل الانكسار ونسبة الشفافية لبعض أنواع البلاستيك

| نسبة الشفافية | معامل الانكسار | الخامة | |
|---------------------|----------------|-------------------------|--|
| % ૧ £ | 1,59 > | البولى ميثيل ميثاكريلات | |
| % ^ Y | 1,59 | أسيتات السليلوز | |
| %^٣ | 1,07 | بولی فینیل کلورید استات | |
| %9. | 1,09 | بولى كربوتيت | |
| ⁽¹⁾ % q. | ١,٦٠ | بولی ستیرین | |

الخواص الميكانيكية

تتأثر الخواص الميكانيكية للثرموبلاستيك بشكل السلاسل الجزيئية التي تتكون منها هذه المواد، فنجد أن البوليمرات الخطية linear polymers تكون أكتثر مرونة مقارنة بالمتبلمرات ذات التكوين الحلقى حيث تؤثر المجاميع الحلقية الجانبية تتأثيرا كبيرا على الخواص الميكانيكية (جدول ٥).



جدول (٥) يوضح تأثير البناء الكيميائي على الخواص الميكاتيكية لبعض أمثلة من خامات البلاستيك

| حلقة داخل السلسلة الرئيسية | حلقات جاتبية | مجموعات جانبية | سلسلة خطية | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| H -C - | H O H | H H H H H H H H H H H H H H H H H H H | H H -C-C- H H | التركيب البنائي |
| Hard – tough Low Creep | Hard – Brittle Low Creep | Hard – tough زحف متوسط | لدن ــ صلب زحف علی high creep | الخواص الميكانيكية |
| بولی أستر · | بولی ستیرین | بولی میثیل میثا کریلات | البولى إثيلين | أمثلة من الخامات |

فالسلاسل الخطية تكون عادة عرضة للزحف creeping والاستجابة yielding تحت تأثير الأحمال، حيث يحدث ذلك نتيجة انزلاق السلاسل نتيجة لكسر قوى الترابط الضعيفة بين هذه السلاسل، ويمكن نشوء قوى جذب جديدة بعد انزلاق هذه السلاسل وإزالة الأحمال. أمسا المجاميع الجانبية والحلقية في السلاسل فلها تأثير مقاوم لانزلاق السلاسل، حيست تتشابك السلاسل مع بعضها بعضا بشكل أقوى، ويرجع ذلك إلى إعاقة المجساميع الجانبية لعملية الإنزلاق. وتضيف زيادة قوة جذب "فان درفال" Van Der Waals بين هذه المجموعات والسلاسل الأخرى قدرا من القوة والمتانة إلى البوليمر (٧).

ويمكن تلخيص الخواص الميكانيكية للثرموبلاستيك في النقاط الآتية:

- ١ تأثير الصدمة.
- ٢- الاستجابة الخضوع.
- ٣- الشروخ الناتجة عن الضغوط.
 - ٤ مقاومة الشد.
 - ٥- الجسائة.



٦- المتانة.

٧- الصلاية.

٨- معامل المرونة.

١ - تأثير الصدمة

يكون تأثير الصدمة طبقاً للتركيب البنائي للبلاستيك نفسه، فــــإن نــوع معيــن مــن الشرموبلاستيك على شكل رقائق سيكون اكثر قوة من حالته في شكل قطاع سميك، فعند سحب البوليمر على شكل خيوط فإن الجزيئات تنتظم في إتجاه السحب، وهذه الحالة ينتج عنها متانــة عالية جدا كما تعطى مقاومة كبيرة للصدمات في إتجاه توجه الجزيئات، لذا فإن البوليمر حيث يتم سحبه إلى الياف يكتسب قوة ميكانيكية عالية حيث تتميز هذه الألياف بمتانة أعلــــى مــن البوليمر في حالته الصماء.(١١)

وهناك أنواع من الأكريليك تصنع خصيصا بمواصفات بعض أنواع المطاط وهذه الانوعيات تتحمل عشرة أمثال الصدمات التي تتحملها الأنواع القياسية، وتتاح هذه الأنواع على شكل الواح أو عجائن، حيث يتم إضافة المواد المعدلة لخصائصها وتعتبير مقاومة مسواد الأكريليك للكسر أكبر من مقاومة الزجاج بحوالي من ٢ إلى ١٧ مرة في السمك الذي يتراوح فيما بين, ٣٢ إلى ٢ مرة في السمك الذي يتراوح المقاومة فإن مخاطر الإصابة الموجدين في مكان الحادث تكون غير حادة، وذلك نتيجة لكسره إلى قطع كبيرة الحجم (على عكس الزجاج) ذات حواف غير حادة، كما أن سرعة انتشارها وتناثرها عن سرعة كسر الزجاج مما يقال من تلك المخاطر. (١٣)

٢- الاستجابة - الخضوع

يمكن أن تقاس نقطة القطع بقياس كمية الطاقة المطلوبة بكسر عينة من المادة وسيظهر انخفاض حاد في درجة الصلابة عند نقطة محددة نقطة القطع وتنتج الهشاشية من درجة التبلور العالية. (٧)



٣- الشروخ الناتجة عن الضغوط

ويمكن تقسيم الشروخ الناتجة عن الضغوط إلى نوعين:

- ١- شروخ ناتجة عن ظروف بيئية
- ٢- شروخ ناتجة عن إجهادات داخلية

أ- شروخ ناتجة عن ظروف بيئية

عندما يتعرض البوليمر للظروف البيئية القاسية، أو بعض الضغوط، وفي نفس الوقت لمذيب ضعيف، أو مادة ذات نشاط سطحي لمدة طويلة، فإنه قد يحصدت نوع من التلف والتدهور للبوليمر. وليس من الضروري أن تكون هذه المادة ذات النشاط السطحي التي يتعرض لها البلاستيك ضارة، فقد تكون صابون أو منظف صناعي، وقد تبدأ ظاهرة الشووخ الناتجة عن الضغوط عند نقاط الضعف في المناطق غير المتبلورة بين المجموعات المتبلورة في البلاستيك، وهذه الظاهرة تحدث بصورة أكثر في البوليمرات الأعلى في درجة تبلورها.

ب- شروخ ناتجة عن إجهادات داخلية

و لا يلزم أن تكون الضغوط من مصادر خارجية، بل قد تكون نتيجة إجهادات داخلية أثناء عملية تشكيل الخامة حيث يؤدى التباين في معدلات النبريد داخل القالب إلى يرجات مختلفة من التبلور في مختلف الأجزاء، وبالتالى إلى نسب مختلفة من الانكماش. كما أن انسياب البلاستيك داخل القالب عادة ما يحنث بدرجات متفاوتة، مما يؤدى إلى ظهور إجهادات مختلفة. ويؤدى انخفاض معامل التوصيل الحراري في الأجزاء السميكة إلى اختلف في بنيان المسار الحراري في المواضع المختلفة لنفس الجزء، وهذا بدوره يؤدى إلى اختلف في بنيان الجزء المصنوع من اللدائن الحرارية. وفي بعض الأجزاء ذات التجويف الداخلي بسبب وجود قلب معدني عدم حرية انكماش البوليمر حوله مما يؤدي أيضا إلى تولد اجهادات. وفي اللدائن التي تتعرض للزحف creep يؤدى الإنفعال إلى تناقص تدريجي في الإجهادات يصاحب حدوث تشوه في هذا الجزء الجزء البراد.



٤ - مقاه مة الشد.

تختلف خواص الشد باختلاف نوع البوليمر: فبينما تظهر البوليمرات المتصلبة حراريا، والبوليمرات الحرارية تحت درجة حرارة Tg سلوكا قصفا، كما هو مروضح في (الشكل ٨) منحنى (a)، تظهر البوليمرات الأكثر متانة استطالة ملحوظة بعد حدوث الرقبة Necking كما يتضح من منحنى (b). كما تزداد قوة الشد القصوى نتيجة لإعادة ترتيب الجزيئات نتيجة لاستطالة ما بعد الرقبة. وتزداد الاستطالة بعد الرقبة لدرجة ملحوظة بزيادة حساسية معدل الانسياب، وهي الزيادة التى تصاحب ارتفاع درجة حرارة البوليمر فوق درجة حرارة البوليمر فوق درجة حرارة عما هو موضح (بشكل ٩).

ويعتبر الأكريليك من اللدائن ذات المتانة المنخفضة التي تعانى من تركسيز الانفعال أثناء التحميل في نقاط محددة مما يترك علامات مرئية تسمى التجزيع Crazing^(v).

٥- الجسائة:

تعرف الجسائة بمدى مقاومة الجزء للانحناء عند تعرضه للثنى، ويتم اختبار الجسائة بقياس مقاومة الانحناء بأكبر إجهاد يحدث في العينة عند تعرضها لانفعال ثنيي ٥% ، كما يعرف معامل الانثناء بميل منحنى الإجهاد - الانفعال تحت قوة الثني.


٢- المتانة:

تزداد متانة البوليمرات مع وجود درجة متوسطة من التبلور، ومع تخفيض حجم كريات البللورات، وتزداد المتانة في البوليمرات التساهمية copolymers بإدخال بوليمو ذى درجة تحول زجاجي أقل بكثير من درجة حرارة الاستخدام.


٧- الصلابة:

كلما قلت الصلابة، كلما ازدادت استطالة العينة قبل الكسر، كما تتميز البوليمرات ذات الصلابة المتوسطة بأعلى مقاومة للشد، وتقل المقاومة للبوليمرات الطرية أو الصلبة جدا.





شكل (^) منحنى اختبار الشد لبوليمر قصف (منحنى a) وبوليمرمتين (منحنى d)



شكل (٩) تأثير درجة الحرارة على منحنى اختبار الشد.



٨- معامل المرونة:

يصعب تحديد معامل المرونة في اللدائن كما هو الحال في المعسادن، نظرا لعدم استقامة منحنى التحميل حتى عند الانفعالات الصغيرة، وفي معظم البوليمرات ينخفض معامل المرونة مع زيادة درجة الحرارة (٧).

تأثير العوامل الجوية Weatherability

إن تأثير العوامل الجوية تنتج عن مجموعات من المؤثرات البيئية، وتشمل الأشعة فوق البنفسجية والتغيرات الجوية. وعادة ما تكون معظم التأثيرات الجوية التي تتسبب في تحلل البلاستيك ناتجة عن الأشعة فوق بنفسجية.

ويأخذ هذا التحلل أشكالا مختلفة وذلك تبعا لنوع البلاستيك.

أ- الهشاشة والتشقق

ب- تنير مظهر السطح

ج- تغير اللون

د- تغير في الخواص الكهربية

تتميز البوليمرات المشبعة بمقاومتها لتأثير الأشعة فوق بنفسجية والأوزون بدرجـــة أكبر من البوليمرات غير المشبعة، ونتيجة لذلك يحدث في بعض أنـــواع البلاسـتيك تغـير للسطح، إلا أن كثير من البوليمرات تسمح للأشعة فوق بنفسجية بالتغلغل داخلها، مما يســمح بتحلل ما دون السطح، فتتغير الخواص وتحدث الهشاشة والعتامـــة darkening وتغـيرات أخرى.(٧)

وقد أثبتت السنوات العديدة من التعرض الخارجي للأكريليك في مختلف الاستخدامات مقاومته لتأثير العوامل الخارجية، ولا يمكن مقارنتها بأي من أنواع البلاستيك الشفاف. (١٢)



من حيث تغير اللون أو الخواص الطبيعية، فهو مع قليل من أنواع البلاستيك، يسمح بنفاذ الأشعة فوق البنفسجية، بأقل قدر من التحلل^(٠).

وألواح الأكريليك غير قابلة للانكماش والتآكل خلال فترات طويلة، وإن كثيرا من أجهزة القياس التي تطلب. ثبات قوى للأبعاد تصنع من الأكريليك وإن التزايد الحرارى والإشعاعي الناتج عن لمبات بخار الزنبق والأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن الإضاءة الفلورسنتية، لها تأثير طفيف غير حاد على الأكريليك، وتقل قدرة مادة الأكريليك الشفافة على نقل الضوء بنسبة واحد في المائة في خلال خمس سنوات. (1)

^(*) توجد نوعيات مخصصة من الأكريليك لمقاومة الاشعة فوق البنفسجية، تستخدم في بعض الأغراض مثل عواكس مصابيح الهالوجينية المعرضة لتركبزات عالية من الأشعة فوق البنفسجية أكثر من المعدل المعتاد الموجود في أشعة الشمس أو لمبات الفلوروسنت



الفصل الأول أساليب التشكيل المباشر في خامة الأكريليك



مقدمة

إذا كنا قد تعرضنا في الباب السابق إلى التعريف بخامة الإكريليك وصور تواجدها وخواصها الكيميائية والفيزيائية بغية الحصول على إلمامه شاملة تتيح للمثالين المهتمين بمجال البلاستيك إخضاع خواص الخامة للفكرة التصميمية، فإننا الآن بصدد الطرق والأساليب المتعلقة بإخضاع خامة الإكريليك لتنفيذ عمل نحتى، حيث يكون من المهم حصر تلك الطرق التكنيكية المختلفة، وكيف يمكن الإفادة منها في مجال التشكيل النحتى بالرغم من أنسها في مجموعها عمليات أدائية صناعية إلا أن ما نسموا إليه هو تطويع هذه الطرق الصناعية بمسايتوائم وعمليات التشكيل ببلاستيك الأكريليك من ناحية، ومن ناحية أخرى بما يعطى أبعدادا وسع في تنفيذ أفكاره بمرونة فائقة.



الباب الثاني أساليب التشكيل النحتي بخامة الأكريليك

الفصل الأول: أساليب التشكيل المباشر في خامة الأكريليك

الفصل الثاني : التشكيل الحراري لألواح الأكريليك

الفصل الثالث : الصب

الفصل الرابع : أساليب التجميع

الفصل الخامس أساليب الإنهاء والتشطيب



العدد والأدوات المستخدمة في عملية التشكيل المباشر بخامة الأكريليك

تتمثل الأدوات الأساسية المستخدمة في عملية التشكيل الخاصة بخامة الأكريليك في:

- ١- المثقاب
- ٧- المناشير
 - ٣- المباريد
- ٤ ماكينات الخرط والنقر والتفريز
 - ٥- أدوات القطع

وللحصول على نتائج جيدة عند استخدام الماكينات التي تتعامل مع الأخشاب أو المعادن، يتم إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الأدوات.

إلا إنه توجد اختلافات هامة في الطريقة التي يتفاعل بها البلاستيك مسع الماكينات فالمواد البلاستيكية يكون لها قدر قليل من التوصيل الحراري، وإذا لم يتم عمل الاستعدادات لتقليل الحرارة الناشئة، ففي هذه الحالة فإن وجود سلسلة مسن التمدد الحراري للخامة، والاحتكاك المتزايد وتزايد الحرارة الناشئة وزيادة استهلاك الآلات، كل ذلك يؤدي إلى حدوث تلفيات في الخامة.

وأهم ما يجب ملاحظته عند التشغيل في البلاسنيك هو الاحتفاظ بالعدد حادة دائما بدأ من سكينة الفريز حتى إلى المثقاب اليدوي الصغير. (١١)

أساليب التشكيل في خامة الأكريليك

هناك أساليب متعددة لتشكيل خامة الأكريليك بتم استخدامها للحصول على التأثير والتشكيل المطلوب، ومنها:

- ١ الثقب
- ٢- النشر
 - ٣- الخرط
- ٤ النقر والتفريز
 - ٥- القطع
 - ٦- البرد
- ٧- اللفح بالرمال



١ – الثقب

المثقاب اليدوي يكون مناسبا لحفر ثقوب ذات قطر صغير، فبالنسبة للثقوب ذات الاتساع الأكبر من آمم يكون من الضروري استخدام مثقاب آلي يدوي وأفضل النتائج يمكن الحصول عليها بواسطة استخدام المثقاب الالتوائي Twist drill (شكل ١٠).

ويجب انتقاء المثقاب المصنع من الصلب ذى السرعة العاليـــة والسنون الواسعة المصقولة. (١٠)

ويجب استخدام أعلى سرعة يمكن الحصول عليها في حالة المثاقيب صغيرة الأقطار، وإذا كان سمك الخامة يؤدى إلى عدم وصول سن الحفر الخاص بالمثقاب إلى القاع أو تخلله، يجب الحذر من انكسار الأكريليك، لذلك يجب وضع قطعة من الخشب أسفل النقطة التسي سيتخللها المثقاب مباشرة وبذلك نوفر أقصى دعم للخامة خلال عملية الثقب. وبالطبع إذا كان المطلوب عمل ثقب صغير في مسافة قصيرة داخل الكتلة فإن احتمال حدوث الكسر يكون ضئيلا أو معدوما.


وإذا كان اللوح المراد ثقبه قليل السمك، يكون من المهم أن يدخل كـــل قطـر سـن المثقاب داخل الخامة قبل أن ينفذ من السطح السفلي لها.

ويجب التخلص من مخلفات الثقب أو لا بأول وذلك عن طريق سحب المثقاب خسارج الثقب كي نسمح للشذرات بالخروج من الثقب وإذا كان الثقب عميقا ينصح باستخدام مسادة مشحمة. (٢)

وأثناء عملية الثقب تنشا حرارة عالية، والقطع الفعلي للخامة يظهر قاع الثقب وهو يتم بواسطة حافتي القطع الموجودتين في طرفي المثقاب. وكلما توغل المثقاب في الخامة تولدت حرارة من الإحتكاك، وإذا زادت هذه الحرارة عن درجة انصهار المادة، فإن خامة الأكريليك تنصهر، وفي هذه الحالة تلتحم الشذرات بالمثقاب ويسد سن المثقاب. وللحصول على تقدوب جيدة أساسا فإنه يجدر توفير بعض التبريد أثناء عملية الثقب، ويكون من الأفضل أن نسحب المثقاب عدة مرات خارج الثقب حتى يتم التبريد بالهواء فذلك من شأنه التخفيف من شدة السخونة المتولدة من عملية الثقب حيث تنتقل الحرارة إلى الوسط المحيط.

وبصفة عامة يمكن القول أن السرعات تقل كلما كبر حجم الثقب أو كلما قلت صلابة الخامة والحرارة المتولدة في حجم الوحدة الواحدة، وتتضاعف بسرعة كلما تضائل عمق الثقب. ويتم معرفة مدى ملائمة السرعات العالية في الاستخدام يتم معرفتها عندما يتغير قوام الشذرات من كونها صلبة إلى كونها لينه.







ولتجنب الحرارة الزائدة في معظم الحالات يكون من الضروري العمل علي إبعاد الحرارة بواسطة استخدام تيار هوائي أو سائل مبرد، وفي حالة استخدام السائل يكون من الضروري التأكد أنه ليس له تأثير ضار على الخامة ويستخدم لذلك الماء أو ١٠٪ محلول زينت قابل للذوبان في الماء أو صابون مع الماء (١٠٠).

٢ - النشر

يتوقف نوع المنشار المستخدم على نوع العمل المطلوب إنجازه، فالمنشار الدائرى يفضل استخدامه في القطع المستقيم، بينما ينصح باستخدام منشار متعدد المنحنيات Saber saw والمنشار ذي الطرف الحاد المقوس الشكل Saber saw عند قطع المنحنيات وأنصاف أقطار صعغيرة في لوح الأكريليك الرفيع أو في القطع المستقيم في اللوح الأكريليك السميك وتتقسم المناشير المستخدمة إلى أربعة أنواع:

أ-المنشار اليذوي

المناشير ذات السنون الدقيقة تكون أكثر ملائمة في التعامل مع خامة الأكريليك مـــن تلك ذات السنون الكبيرة، والمنشار الذي يحتوي على حوالي من ١٦: ١٨ ســـنة / بوصــة يكون أكثر ملائمة للاستخدام (١٥).

ب-المنشار الآلى الشريطي

يعتبر هذا المنشار مناسبا لقطع ألواح الأكريليك، والنوع المخصص لقطع المعادن أكثر ملائمة لقطع الأكريليك وذلك لصغر سنونه حتى لا يتسبب في أي أضرار للخامة. ويجب إبقاء الجزء المثبت على السطح الأفقى المنشار بالقرب من لوح الأكريليك بقدر المستطاع وذلك لمنع السن من الإعوجاج ويستخدم في قطع الخطوط المنحنية بالألواح المسطحة، (١٠) وبفضل استخدام المنشار الشريطي في عملية النشر لألواح الأكريليك وذلك لأن النصل الطويل يسهل عملية تثبيت الحرارة، كما أنه يسهل قطع الاشكال المعقدة، والنصل ذات السنون المتفاوتة تناوبياً Skip tooth يعطى أحسن النتائج (شكل ١١) وذلك لأن سنونه لا يمكن عرقاتها بسهولة، وعادة فإن النصل الذي يوجذ به عدد من ٢: ٤ سنون / اسم، يعطى أفضل النتائج. وبالنسبة لسمك الخامة حتى ١٢مم فإنه سرعات النصل في المدى من ١٥: ٢٥م / ث



ج-المناشير المتأرجمة والنصف قطرية Swing

نتحرك هذه المناشير بينما يكون العمل المراد قطعه مثبتا جيدا، لكنها تستخدم عادة في قطع الألواح الكبيرة، لأن طول القطع يكون محدودا بحوالي ٢٤ بوصة، ويمكن استخدامها لعمل القطع ذي الزاوية أو القطع المستعرض في الأماكن الضيقة. (١٥)

د-المنشار الدائري

هو أفضل اله ميكانيكية لقطع الخطوط المستقيمة (شكل ١٢) ويجب ألا تكون السنون المستخدمة عريضة جدا. فالنصل المثالى يكون ما بين ٥: ٣ سنة / ابوصة وذلك بالنسبة للوح الأكريليك سمك ٣مم، ٨: ١٠ سنة / ابوصة بالنسبة للوح سمك ٣ مم أو ما يزيد عن ذلك.

و النصل القرص ذو القطر ١٠ بوصة يجب أن يدور بسرعة حوالسي ٤٠٠٠ دورة مركزية / دقيقة، والنصل ذو الطرف المصنوع من مادة كربيد التنجستين Tningsten carbides يعطى تشطيبا رائعا لحواف الأكريليك ولا يحتاج إلى السن المستمر الذي تحتاج إليه الأقراص أو السنون المعدنية ذات السرعات العالية.


وفي حالة ظهور شذرات يجب تقليل سرعة الشد أو التقليل من دفي الخامية أمام القرص. مع ملاحظة أن بعض الأصباغ المستخدمة في تلوين الأكريليك تتسبب في فقدان أدوات القطع لحدتها، لذلك يفضل استخدام نصل من كربيد التنجستن في حالية الألبواح ذات الألوان، أما بالنسبة قطع الألواح الأكريليك الشفافة أو غير الملونة فإنه يمكن استخدام النصيل المعدني ذي السرعة العالية.

٣- الخرط

المواد الإكاريكية يسهل خرطها، إلا أنه يجب توخي الحذر لمنع الأكريليك من أن يسخن، كما يجب أن تكون أدوات الخرط مشحوذة جيدا وأن يتم تبريدها بشكل صحيح.

ويجب أن تكون زاوية الميل ما بين ٥١٥: ٢٠٠ وأن تتراوح سرعة الحفر ما بين ٥٠٥ ويجب أن تكون زاوية الميل ما بين ٥١٥ و ٢٠٠ وأن تتراوح سرعات أقل تصل إلى ٢٠٠٠ قدم / دقيقة (٢٠٠ متر / دقيقة)، وسرعات أقل تصل إلى قدم / دقيقة (٢٢ متر / دقيقة). وتستخدم السرعات العالية للإزالة السريعة للأجرزاء غير المطلوبة وذلك في توافر مادة مبردة، والسرعات الأقل للخرط تستخدم للحصول على تشطيبات ذات كفاءة عالية. مع مراعاة أنه إذا سمح للعده بالبقاء على قطع التشكيل بدون تحريكها فإنها قد تسبب احتراق المادة (٢).







٤ - النقر والتفريز

ماكينات التفريز ذات حواف القطع المصنوعة من المعدن العادية ليست هي الأفضل لقطع الأكريليك وذلك لأن الحزوز الموجودة بها غالبا ما تسد بالرايش الناتج من عملية القطع، وبدلا من ذلك تستخدم القواطع أو الآلات ذات الحد العريض (١).

ويستعمل قواطع عالية السرعة مع مراعاة انتظام هذه السرعات، ويجوز استخدام قاطع قطره ٥ بوصة وعرضه ١ بوصة عند سرعة ٢٠٠٠قدم / دقيقة. ويجب أن نرتد الأدوات المستخدمة دائما للخلف وذلك لإخراج الشذرات وإبعادها ويكون وضع الشمع مفيداً بالأخص في حالات الثقوب غير النافذة حيث إنها تؤدى إلى تنظيف الشنرات كلما تراكمت. (١٥)

٥- القطع


المواد البلاستيكية لها معاملات صلابة منخفضة حيث أنه إذا لم يتم تدعيم القطعة التي نعمل بها جيدا فإنها سوف تنحرف تحت الضغط الناشىء من اله القطع وسيؤدى ذلك إلى حدوث قطوع غير متساوية. (٢٠)

ويوجد نوعان للقطع حسب نوع الخطوط المراد قطعها:

أ- قطع الخطوط المستقيمة

يتم أخذ حز سطر آله القطع (شكل ١٣) بطول اللوح حتى النقطة التي سيتم القطع عندها، ثم يتم الضغط على اللوح بخفة حتى يذكر بطول هذا الخط حيث يكون هذا الخط هـو أضعف نقطة في اللوح. إمسك الآلة بين السبابة والإبهام فمر بها عبر اللوح شـلاث أو أربع مرات باستخدام حافة مستقيمة أو مسطرة من الصلب كـي ترشد النصـل القـاطع، ومـن الضروري عمل حز واحد نظيف وذلك للحصول على نتائج جيدة، ثم يوضع اللوح فوق حافة المائدة على أن يكون الجز موضوع مباشرة فوق الحافة، وبضغط بشكل ثابت علـى الجـزء المتولد خارج المائدة من اللوح مع الإبقاء على الجزء الأخر منه مسطحا فوق سطح المـائدة، وبزيادة الضغط سينكسر الأكريليك بشكل دقيق بطول الحز المعمـول به، وبذلك تكـون التشطيبات المطلوبة لتلك الحافة بسيطة، وهي أن يتم عمل صنفرة خفيفة لها بواسـطة ورق







صنفرة وذلك لتجهيزها قبل أن يتم صقلها. وتتلائم هذه الطريقة مع الألواح التي يصل سمكها إلى الله الله الله عمل حز في كلا السطحي الله الله الله عمل حز في كلا السطحي اللوح وذلك للتحصول على قطع نظيفة ، ولا توجد حاجة لنزع الورق المغلف للسوح إلا فني حالة عمل حز على جانبي اللوح، فيكون من المساعد إزالة هذه الورق للتأكد من تطابق الحنو المعمول من الناحتين على اللوح الشفاف.

وإذا كانت المساحة المراد قطعها عبارة عن شريط طويل ضيق، ففي هذه الحالة يكون النشر هو أفضل وسيلة بقطع اللوح حيث أن ضيق المساحة لا يسمح للمتعامل معها بالإمساك بقوة بسطحها المفرود كي يتمكن من الضغط على الجزء المتولى خارج حافة المائدة.

ب-قطع الخطوط المنحية


عند قطع الخطوط المنحنية يكون من الضروري أن نعمق الحز بواسطة تمرير الآلبة عبر الحز عدة مرات، لذلك يجب الاستعانة بلوح خشبي مصمم بنفس شكل التصميم المراد تتفيذه كي تمر عليه آلة القطع، وحتى بعد أن يتم عمل الخطوط المنحنية بدقة فإن عملية توفير الضغط المناسب على اللوح لن تكون عملية سهلة.

ولقطع محيط الأشكال المتدرجة بتدة تم عمل حز الخط المنحنى على سطح اللوح أول الأمر، يلي ذلك عمل سلسلة من القطوع بواسطة منشار عمودي على الخط المنحنى ثم تتم لزالة الرايش أو لا بأول وإذا كان حجم الرايش صغيرا الحجم يستخدم المة عريضة الفكين (زرادية) في إزالته. (الشكل ١٤)

٦- البرد

تعتبر المبرد من العدد الهامة والمفيدة جدا بأشكالها المختلفة، حيث تقوم بتنعيم الحواف والأسطح الصغيرة، وأفضلها المبارد الحدادي (١٠).







٧- اللقح بالرمال

طرق السطح المصقول بعناية بواسطة الرمال التي يتم قذفها عليه تحت ضغط معين ينتج عنه تأثير وكأنه سطح مسامي، به نتوءات دقيقة جدا، وينقل الضيوء بطريقة مماثلبة للحزوز التي تنتج عن طريق الحفر، وتتم هذه التقنية بأداة لفح الرمال.

وجوهر هذه التقنية غاية في البساطة فالمساحات التي يجب أن تظل مصقولة بشكل جيد يتم حمايتها، أما المساحات المراد تغيير طبيعة سطحها بشكل به نتوءات، فإنسا نعرضها. (٢)

•

.



الفصل الثانى التشكيل الحراري لألواح الأكريليك



التشكيل الحراري لألواح الأكريليك

التشكيل الحراري لألواح الثرموبلاستيك هو واحد من أشمل أو أعم التشكيلات في صناعة البلاستيك، والتي بنى عليها كل إمكانيات التشكيل في خلال الحقب الماضية.

وترجع أقدم أساليب التشكيل الحراري إلى إستخدام مادة gutta percha (مادة شبيهة بالمطاط المستخرج من بعض الأشجار في ماليزيا)، وتلا ذلك استخدام السليوليد، ثم تطورت عملية التشكيل الحراري سريعا، ويرجع ذلك إلى الأساليب المبتكرة في معدات التشكيل، وتطور المواد البلاستيكية الجديدة ذات الخواص الحرارية الخاصة. ومسن خسلل المعرفة بخصائص هذه المواد وإمكانية تليينها وإعادة تشكيلها بالتسخين، أمكن تطوير تشكيل الواح الثرموبلاستيك، بطرق متقدمة لتغطية استخداماته على نطاق واسع وبأشكال مختلفة. (١٦)

إن عملية التشكيل الحراري الألواح الثرموبالستيك تتضمن تسخين اللوح إلى الدرجة التي يمكن عندها أن يتخذ شكل القالب. ويتم دفع اللوح في القالب إما هو ائيا أو ميكانيكيا.

دورة التشكيل forming cycle

تشمل دورة التشكيل العمليات الاتية:

أولا: التسخين

ثانيا: التشكيل

وتليهما عملية التبريد

أولا: التسخين

يمكن أن يتراوح تسخين لوح الثرموبلاستيك فيما بين (١٢٠ – ٢٠٠، $^{\circ}$) حسب نوع المادة البلاستيكية المستخدمة ومن الضروري التحكم بعناية في درجة الحرارة طول فترة التشكيل والسيطرة عليها.

وحيث أن مواد البلاستيك موصل ضعيف للحرارة لذلك يجب إعطاء لوح الأكريليك الوقت الكافي لكي تصل الحرارة إلى وسط اللوح على ألا تتعدى درجة الحرارة ١٧٠م حتى لا يتعرض اللوح للتلف.



و الواج الأكريليك التي تعرضت للتشكيل بالحرارة يمكن أن تعود إلى هيئتها المنبسطة بعد تسخينها مرة أخرى. وعندما تبرد يمكنها أن تحتفظ بشكلها الجديد بصورة دائمة وثابتة (١).

طرق تسخين ألواح الأكريليك:

يمكن تقسيم هذه الطرق إلى جزئين:

١-تسخين مقطع اللوح لثني موضعي

٢-تلدين اللوح بالكامل

١- طرق تسخين مقطع اللوح لعمل ثني موضعي


أ- تستخدم مسدسات الحرارة المحمولة portable heat guns ، مثل موديل HG المحراري، وهي بدون لهب وتصل إلى درجة حرارة تزيد عن ٥٠٠٠م. وهي تعتبر السلوبا سريعا وملائما لتسخين الأكريليك، وخاصة تسخين أجزاء معينة فقط من اللوح.


بحيث انه يمكن ثنيها بطول ذلك الخط. وعادة ما يكون سخان الشرائح سخان للسرائح سخان المحيث أنه يمكن ثنيها بطول ذلك الخط. وعادة ما يكون سخان الشرائح سخان كهربي مصنوع من ملف مقاوم من سلك معدني نيكل كروم، وينبغي عزل السلك وحمايته بانبوبة من الفخار الصيني أو حبات البورسلين، كما يمكن لفه بنحاس أو انبوبة من زجاج البيركس، وينبغي أن يكون السخان مجهزا بضابط تغير المقاومة لمنع التسخين الزائد للوح الأكريليك. ويمكن استخدام شكل خشبي مناسب للفورمه المطلوبة حتى يتاح عمل معظم التشكيلات باستخدام قالب مناسب لها، المطلوبة حتى يتاح عمل معظم التشكيلات باستخدام قالب مناسب لها،

٢ - تسخين اللوح بالكامل

يتم تلدين لوح الأكريليك عند تسخينه لدرجات حرارة تبلغ نحو ١٤٠ – 0 م وفي هذه المرحلة يصبح اللوح في حالة مرنة ومطاطية وشديد القابلية للثنى. وقد يتشكل السب مجموعة متنوعة من الأشكال الثلاثية الأبعاد (وينبغى السماح لها أن تبرد ببطء وبانتظلم ويساعد التبريد البطيء المنتظم في تقليل الشد الداخلي). $^{(0)}$







شكل (١٥) التشكيل باستندام قوالب خشبية مناسبة



ويمكن تسخين لوح الأكريليك بطريقتين:

أ- طريقة التسخين المشع

ب- التسخين باستخدام أفران

ا- طريقة التسخين المشع

تعتبر طريقة التسخين المشع من أكثر الطرق شيوعا ذلك لأن الأشعة تحت الحمراء التي تنبعث من مصدر حراري قوته من ٢٢٥: ٥٦٥ م يتراوح طولها الموجي فيما بين ٣ إلى عميكرون و هذا المدى هو أفضل مدى بالنسبة لألواح البلاستيك لكي تمتص تلك الطاقة الإشعاعية. و الوقت الذي تستغرقه السخانات في التسخين يعتمد على أربع عوامل:

- درجة حرارة المسخن
- قوة المسخن بالوات / قدم مربع
 - المسافة بين المسخن واللوح
- الحرارة الإشعاعية التي تمتصها خامة اللوح

وكلما زادت درجة الحرارة يقصر مدى الطول الموجي، وامتصاص ألواح البلاستيك للموجة الحرارية القصيرة منخفض. وعموما فكلما زاد الإشعاع الحراري مع الحرارة المرتفعة، فإنه يتم امتصاصها بكفاءة أقل. (١٧)

وتستخدم سخانات الأشعة تحت الحمراء من نوع السيراميك حيث تركب مجموعة من هذه الوحدات في لوحة و احدة لتشكيل لوح التسخين حسب المقاس المطلوب، وبذلك يمكن التحكم الحراري في بعض أجزاء من اللوح إذا كان ذلك مطلوبا ويتم تحرك هذه الوحدات يدويا أو ميكانيكيا.

والواح الثرموبلاستيك التي يزيد سمكها عن ١,٥مم يجب أن تسخن ببطء شديد (يمكن عمل تسخين مبدئي لها في فرن هواء ساخن للتقليل من زمين التسخين التاء عملية التشكيل).



وتحتاج ألواح البوليمر الأكثر سمكا إلى سخانات ذات شطرين وذلك للتقليل من مرات التسخين، وأيضا حتى يتم التسخين بطريقة متساوية في جميع أجزاء اللوح ويختلف وقت التسخين من نصف دقيقة إلى خمس دقائق تبعا لنوع الثرموبلاستيك وسمك اللوح. (١٦)

فقد يتنوع زمن التسخين الإشعاعي لألواح الأكريليك فالألواح التي يبلغ سمكها ٣مم يتم تسخينها من جانب واحد لمدة ٣ دقائق بالمقارنة بنحو عشرة دقائق بالنسبة لتسخين فرن الهواء.(١٥)

ب- التسخين باستخدام الأفران

يجب أن يتم استخدام فرن ذي تحكم بواسطة ثرموستات للاحتفاظ بدرجات الحرارة ما بين ١٣٠، ١٦٠ م، ويفضل استخدام قفاز عازل للحرارة ــ يغطــــى بمـادة الأسبسـتوس للإمساك بالخامة الأكريليكية الخارجة من الفرن مع مراعاة استخدام قطعة من قماش الكتــان الناعم حول الأكريليك في المكان الذى سيتم الثنى فيه حتى لا تحــدث أيــة علمـات علــى السطح. (٢)

ثانيا: التشكيل

هناك تصنيفات رئيسية للتشكيل الحراري بعده تنويعات في نطاق كل تصنيف:

١ - النشكيل بتفريغ الهواء

٢ -- التشكيل بالضغط

٣-التشكيل بالقو الب المتو ائمة. (٩)

١- التشكيل بتفريغ الهواء:

لقد استخدمت هذه الطريقة إبان الحرب العالمية الثانية لصنع ألواح سميكة من خلات السيليلوز وبعد ذلك الأكريليك، وكانت الطريقة المتبعة أن يتم تسخين ألواح البلاستيك الشفاف في فرن مناسب حتى تصبح لينة وهى ساخنة فوق قالب بالشكل المطلوب وقد يستخدم الضغط المشكل على هذه الألواح بواسطة كيس من المطاط بعد نفخة تبعا لدرجة الضغط المطلوبة. ثم استحدثت طرق أخرى يستخدم فيها ضغط الهواء مباشرة على الألواح الساخنة



فيحملها على الالتصاق الدقيق بتجويف القالب الذي يصنع إما مسن المعدن أو الخسب أو المصيص. (٣).

و التشكيل بالتفريخ يعتبر بصفة عامة أقل عمليات التشكيل الحراري تكلفة لأن القالب يكون مصنوعا من قطعة واحدة ومن بنية بسيطة.

وتتكون معدات التشكيل بالتفريغ من صندوق يمكن تفريغه من الهواء عن طريق فتحة متصلة بوحدة تفريغ وسطحه العلوي مزود بإطار محكم. ويمكن أحكامه بواسطة "مشابك" لتثبيت الألواح، ويتكون كذلك من وحدة تسخين، وهذه يمكن التحكم في ارتفاعها ودرجة حرارتها، حيث يوضع القالب في قاع الصندوق بعد ثقبه بعدد من الثقوب الرفيعة، ويوضع لوح البلاستيك المطلوب تشكيله فوق سطح اللوح، وعلى مسافة مناسبة منه (١٢٧ : ١٥٧م) لإمكان تسخين اللوح بطريقة متجانسة قدر الإمكان. وعندما تصل حرارة اللوح إلى ما يسبق درجة انصهاره يصبح البلاستيك لينا ويسهل تطويعه تم يتم إبعاد وحدة التسخين ويتسم تفريغ الهواء بواسطة مضخة التفريغ، وعندئذ يسحب اللوح على الداخل حتى يلتصق بالقالب، ويمثل نسخة دقيقة لتفاصيل القالب. وعندما يبرد العمل ويتصلب يمكن فصله عن القالب ويتبم تهذيب الحواف. (شكل ١٦)(١١)


ويمكن أن تؤدى عملية التشكيل بتفريغ الهواء إلى حدوث شروخ إذا لم تؤخذ احتياطات كافية أثناء تلامس اللوح الساخن مع القالب البارد. حيث أن الأجزاء التي تتلامس مع القالب في البداية تبرد بسرعة أعلى نسبيا من باقى الأجزاء، وبذلك يتركز التشكيل في الأجزاء التي لا تزال ساخنة ويقل سمكها، يمكن أن تؤدي إلى حدوث كسر. (^)

لذلك يمكن تعديل جهاز التفريغ البسيط لإمكانية التحكم في سمك اللوح أثناء عملية التشكيل و إمكانية تنفيذ أشكال معقدة. أو إنتاج وحدات متعددة بالأساليب التالية:


١-استخدام ضواغط ألية لتثبيت اللوح على الإطار

٢-استخدام روافع لرفع القالب داخل صندوق التفريغ إلى اعلى لإمكان ضغطه من اسفل
 إلى لوح البلاستيك وذلك قبل إجراء عملية التفريغ وهذا في عملية تشكيل مبدئي للوح





ماكينة التشكيل الحرارى بالتفريغ



شكل (١٦) مراحل التشكيل الحرارى



ويسهل استكمال التشكيل وكذلك يسهل سحب العمل من القالب بعد ذلك. (شكل ١٧)

- ٣- يمكن عن طريق صمامات خاصة ـ دفع هواء في صندوق التفريغ بعد تسخين اللوخ، حيث يتكون شكل محدب قبل رفع القالب ويمنع تواجد أماكن رقيقة من اللوح عند الزوايط الحادة أو الأماكن البارزة من اللوح، وبذلك يصبح العمل ذو مقطـــع متجـانس نسـبيا. (شــكل ١٨). (تستخدم في حالات التصنيع خلية ضوئية للارتفاع المطلوب للبالون بحيث لا يزيد عن الحد المطلوب حيث يتوقف ضغط الهواء عند قطع الشعاع) (١٦)
- 3- كذلك يمكن استخدام تشكيلات عكسية للقالب، وفي هذه الطريقة يثبت اللوح وبعد تسخينه يتحرك السنبك البارد (شكل ١٩) ليلامس اللوح الساخن عند الأطراف المطلوب أن تظل سميكة فتتجمد ثم يتم إتمام عملية التشكيل باستخدام التفريغ.
- التشكيل باستخدام سنبك مع الضغط أو التفريغ، وفي هذه الطريقة يمكن التحكم في سمك الأطر اف التي تمثل نقاط ضعف بالنسبة للوح المشكل، حيث تبدأ عملية التشكيل قبنل الطرق السابقة بتثبيت أطراف اللوح ثم تسخينه، ثم باستخدام الهواء المضغوط يتم تشكيل اللوح إلى أعلى على هيئة قبة، ثم يشكل في الاتجاه المعاكس باستخدام السنبك، ثم يتم تحويط الأكريليك على السنبك، ليأخذ الشكل النهائي بمساعدة التفريض أو الضغصط (شكل ۲۰)(^).

القوالب المعدة لعمليات التشكيل بتفريغ الهواء

و لإتمام عملية ناجحة أثناء التشكيل بتفريغ الهواء يجب مراعاة بعض النقاط المتمثلة في طبيعة القالب المناسب المعد لهذا النوع من التشكيل وهي


١-زيادة عدد قنوات التهوية خاصة في المناطق التي يصعب للأكريليك الوصول إليها فــنى
 حال استخدام قوالب معقدة التصميم.

٢-مراعاة إعادة تسخين لوح الأكريليك مرة أخرى في حال عدم الألتصاق التام للأكريليك على سطح القالب,


٣- إزالة الحواف الحادة في القالب والتي تتسبب في حدوث انبعاج في لوح الأكريليك.

٤-توسيع الفراغات بين المناطق المرتفعة في القالب.






شكل (١٧) رفع القالب قبل عملية تفريغ الهواء




شكل (١٨) دفع هواء في صندوق التفريغ بعد تسخين اللوح





شكل (۱۹) التشكيل باستخدام السنبك



شكل (۲۰) التشكيل بالضغط والسنبك



٥-إمكانية حل القالب بسهولة من اللوح المشكل والقوالب يمكن أن تصنع مسن الخشب أو الجص أو المعدن أو الراتنج المستقر حراريا. ويحفر بالقالب تقوب يصل قطر هسا إلى حوالى امم وبذلك يكون القالب جاهزا للاستخدام.

٢- التشكيل بالضغط:

يسمى أحيانا "التشكيل بنفخ الهواء"، يتعامل مع سطح الأكريليك ويوجد طريقتان أساسيتان هما:

التشكيل المباشر بالضغط

٢- التشكيل الحر

أ- التشكيل المباشر بالضغط:


يتكون من قالب سلبى Negative Mold، توضع فوقه لوح الأكريليك مثبتا بالمشابك كما في (شكل ٢١)، ويتم تسخين اللوح، ثم يغطي اللوح الساخن بسرعة بواسطة غطاء، ويدفع هواء ساخن بضغط خلال الغطاء، وعندئذ يندفع اللوح على القالب، ويتسرب أى هواء محبوس أسفل اللوح خلال ثقوب في القالب، وفي قاع الصندوق، وبعد التريد يفع اللوح المشكل من القالب.

ب- التشكيل الحر:


هى طريقة بسيطة لإنتاج أشكال بسيطة ومعقدة حيث يوضع لوح ساخن مسن مسادة الأكريليك بكلابات تحت ياقة لها شكل معين وسطها فتحة متصلة بمصدر هواء، وعندما يدخل الهواء فهى تنتفخ ويمكن تحديد شكلها بشكل الياقة، ونجد أن الفقاعة عندما تبرد تحتفظ بشكل النفخ ومن الممكن وضع القالب فوق الياقة لإنتاج مختلف الأشكال والهيئات (شكل ٢٢)(١٨).

وتتميز الأعمال المشكلة بهذه الطريقة بشفافية ضوئية عالية ويستخدم هذا التشكيل في عمل قبأب بعض المباني أو المقصورات الخاصة بالطائرات. ويستعمل النفخ لإنتاج أنصاف الوحدات التي تضم بعد ذلك إلى بعضها للصق الأنصاف اليمينية إلى اليسارية (١) ولقد نفذت إحدى الشركات الأمريكية طريقة اقتصادية حيث يبثق الأكريليك أو لا على هيئة أنبوبة ثم تنفخ وهي ماز الت ساخنة مرنة داخل الشكل المطلوب (١).











٣- التشكيل بالقوالب المتوائمة:

هذه الطريقة تطلب نصفي قالب، حيث يتم تسخين لوح الأكريليك ليصل لدرجة ليونته، ثم يتشكل باستخدام الضغط الميكانيكي بين نصفي القالب. ويبين (شكل ٢٣) اسلوبا مبسطا للعملية، وحيث أن كلا من نصفي القالب يتصلان بكل سطح اللوح فإنه من الضروري أن يكون سطحي القالب مصقولين بدرجة مرتفعة أو يشكلا تبعا لمتطلبات التشكيل.

وعادة ما تصنع القوالب من الألومنيوم أو الصلب، وتوضع في مكبس مائي أو هوائي، ويوضع اللوح الساخن بين نصفي القالب ويغلق المكبس، وعادة ما يبرد القالب بالماء، للتحكم في درجة حرارة القالب. (19)


وتعتبر هذه الطريقة أكثر طرق التشكيل الحراري تكلفة، وذلك لأنها تتطلب نصفي قالب، وهي تتعامل مع الألواح ذات المساحات الكبيرة، بتفاصيل ليست عميقة، وكما إنها تعطي سمكا متجانسا للوح المشكل، وتوضح تفاصيله الحادة، وهي من أسرع طرق التشكيل الحراري (١٧)

وهذاك طريقة أخرى للتشكيل باستخدام نصفي القالب وفيها يكون القالب عبارة عسن كتلة خشبية مجوفة ذات سطح أملس لا يوجد به أى شائبة، ويجهز لوح الأكريليك حيث تقطع حوافه وتلمع (إذا أردنا) ونضعها داخل القالب ونسخنها ببطء إلى درجة الحرارة المطلوبة في فرن إلكتروني، ومن الضروري أن تتم عملية التبريد ببطء وانتظام لكي لا يحدث انبعاج أو انحناء، وتتم بواسطة وضع قطعة من القماش الناعم فورا على السطح بعد عملية التسخين، ثم يوضع النصف بالموجب للقالب فوق القماش، ونظرا لأن الخشب مادة عازلة فإنه يسسمح للإكريليك بالتبريد البطيء وبسبب طبيعة وزنه فإنه يساعد الأكريليك على المحافظة على شكله و أخذ شكل القالب.


طريقة عمل أشكال إسطوانية من لوح الأكريليك

يبدأ العمل في وجود قالب أسطواني من نصفين، يصنع من لوح مجوف من مادة ثقيلة بسعة مناسبة، أو من الحديد المطاوع كشريحة أسطوانية ذات وزن خفيف ومكون من جزئين بالطول وبهما مفصل بطول الحافة بحيث يكون القطر الداخلي هو القطر الداخلي المطلوب للإسطوانة (يحدد القطر حسب قطر الإسطوانة المطلوب تنفيذها) ثم يقطع لصوح الاكريليك بعناية بالحجم الصحيح ويسخن في الفرن، حتى يصبح لينا، ثم يوضع بالقالب حتى لا تظهر علامة الوصلات الطويلة على سطح الإسطوانة (شكل ٢٤).









شكل (٢٤) قالب معدئى لنشكيل اسطوانة من الإكريليك



اما إذا أردنا تشكيل أسطوانة مفردة فإننا نستخدم أنبوبة من الكرتون أو الدورق المقوى، وتلتصق الحواف المفتوحة بلاصق إكريليكي وقبل تجميع الحواف فإنه من الضروري ملاهم لضمان وصلة جيدة بحيث تكون الحافتاين متلامستين على كل حد طولهما حيث لا داعى للضغط أثناء ثبات اللاصقة. (٢)

تقسية لوح الأكريليك

هذه الطريقة تساعد على تقليل الضغط الداخلي الذي نشأ خلال التعامل مع الأكريليك بواسطة الماكينات أو خلال عمليات التشكيل، والعمل يتم تقويته عن طريق تعريضه لتسخين طويل في درجات حرارة مرتفعة، يعقبها تبريد بطئ ودرجات الحرارة هسذه تكون تحت در جات حرارة التشكيل من 0 من 0 من ساعتين إلى 0 ساعة، وتؤدي هذه الطريقة إلى حدوث ثبات كبير في الأبعاد ومقاومة كبيرة للتشقق، كي تساعد أيضا في قوة اللحامات.



القصل الثالث التشكيل بالصب



التشكيل بالصب

من أبسط طرق إكساب اللدائن أشكالا معينة صبها في قوالب، فعندما تكتسب اللدائس تركيبها الكيميائي النهائي المطلوب، فيمكن تسخينها حتى تلين بالدرجة الكافية، ثم تصب وتترك لتبرد فتتجمد بالتدريج. وفي بعض الأحوال يتم التفاعل نفسه بالتسخين أتناء عملية الصب وذلك ما يحدث في المنتجات الإكريليكية. (١)

فقد تكون مساحيق التشكيل محدودة الاستعمال نظر الأن تشكيلها يحتاج إلى مكابس ضخمة معقدة وقوالب عالية التكاليف، أما إذا كان البلاستيك على هيئة عجائن أو محاليل سائلة فإنه يمكن صبها في قوالب من الخشب أو الرصاص أو السبائك المعدنية أو بعصص المواد المرنة (حينما يراد صب وحدات معقدة دقيقة التفاصيل) (٢)

ويحضر خليط من المونمر ومن المادة المتبلمرة السميكة السائلة أو المسحوقة، (حيث أن بوليمرات الأكريليك تذوب في المونمر) ويصب الخليط وتتم عملية البلمرة في القوالب بعد إضافة عامل مساعد قوى.

ولقد ساعدت عملية الصب أكثر من أي عملية أخرى على التقدم في تشكيل اللدائـــن وإنتشارها، وبواسطتها أمكن الحصول على عدد كبير من المنتجات.

وتتقسم عمليات الصب من حيث صورة المادة الخام التي يتم تشكيلها إلى عملية تشكيل مادة خام في الحالة المتعجنة وعمليات تشكيل في الحالة السائلة.

أولا: عملية التشكيل في الحالة المتعجنة

تنقسم أي عملية من عمليات تشكيل العجائن إلى مرحلتين رئيستين:

١-عملية كيميائية يحدث فيها تغير في بنيان البلاستيك لتكوين البوليمر

٢-تشكيل المادة إلى الهيئة المطلوبة

إن الغالبية العظمي للدائن الحرارية تتصف بلزوجة عالية حتى في درجات الحرارة العالية وعليه فإن تشكيلها يتطلب تعريضها لضغط خارجي ويطلق على طرق التشكيل فلي هذه الحالة تشكيل في الحالة المنصهرة أو Melt processing .



ويتم تشكيل اللدائن الحرارية بعد تسخينها لدرجة حرارة أعلى من درجة حرارة الصهر للدائن المتبلورة Tm وأعلى بكثير من درجة حرارة التحول الزجاجي للدائن غير المتبلورة Tg ، كما يتم التبريد تحت هاتين الدرجتين، وعليه فإن كل من عمليتي التسخين والتبريد تكون ضرورية لإتمام التشكيل.(^)

وتتم عملية التشكيل للعجائن بثلاثة طرق:

١ - التشكيل المباشر في القالب

٧-الحقن

٣-البثق

١ – التشكيل المباشر في القالب

لا شك أن الفنان يجد مزيدا من الاستعمالات لعجائن البلاستيك ومحاليله السائلة التبي يمكن استخدامها عن طريق السبك إذ يعد أو لا قالبا من المعدن مقسم إلى نصفين حتى يسهل إز الله الوحدات عندما يتم صنعها، ثم يصب فيه عجينة مناسبة ثم يلف القالب حتى يتم تغطية السطح الداخلي بشكل منتظم ويفرغ بعد ذلك الفائض من العجينة المنسابة، ويسخن القالب بسرعة إلى درجة كافية لجلتنة طبقة البلاستيك، بحيث لا تصل إلى درجة تكوين الفقاعات وأخيرا يفتح القالب المعدني وترفع الوحدة المسبوكة رقيقة الجدران.

- التشكيل اليدوى المباشر:

ويمكن تشكيل عجائن البلاستيك الثقيلة والمنسابة دون الاستعانة بالقوالب، بواسطة التشكيل اليدوي البسيط حيث يتميز البلاستيك عن هذه المواد التقليدية بأنه أكثر ثباتا في الشكل ولا يصير إلى الصلابة الهشة. كما أنه يتيح مجالات واسعة لاستخدام التأثيرات اللونية الثابئة (٢)

٢ - التشكيل بالحقن

تمتاز الراتنجات المتلينة بالحرارة بمقدرتها على التشكيل بالحقن بسهولة بالغة. ويمكن استخدام التشكيل بالحقن في صناعة وحدات تبلغ من الكبر حجم باب ثلاجة يزن ٥٥ رطل. ويجب أن نقدر أن التشكيل بالحقن الذي يتضمن ضرورة رفع درجة الحرارة لكميسة كبيرة



نسبيا من المواد البلاستيكية فوق درجة انصهارها لا يمكن استخدامه بأمان إلا في حالة المواد المعروفة بتلينها بالحرارة والتي لا تعاني أى تغير كيميائي عند تسخينها. (١)

وقد تطورت عملية التتشكيل بالحقن عن طريق السبك بالاسطمبات في المعادن إلا إنها تختلف عنها في أن البلاستيك لا ينصهر بل يبقى في حالة لزجة، وفي إنها لا تحتاج إلا إلني حرارة منخفضة لتليين البلاستيك لسهولة انسيابه، وكنتيجة لذلك لا يتطلب الجسم إلا زمنا قصيرا للتبريد كي يجمد ويصل إلى درجة من البرودة يمكن معها رفعه باليد. (٢)

القالب

يتكون القالب من نصفين يتم غلقهما بواسطة اسطوانة هيدروليكية ذات قدرة عالية ويحتوي على فتحات دقيقة للتخلص من الغازات والهواء.

آلة الحقن

تتكون من أجزاء أساسية قياسية كما هو موضح في (شكل ٢٥) يتم تغذية البوليمر . خلال قمع إلى إسطوانة الحقن والتي يتم تسخينها عند النهاية ناصية القالب لتسخين البوليمر لدرجة حرارة الحقن والتي تعتمد على أن يتم تسخين اللدائن الحرارية حتى درجة الحرازة فوق درجة الانصهار ما بين ١٧٠٥ – ٣٢٠٠م ويتم الإحتفاظ بدرجة حرارة القالب عند ٥٩٠م ويتم الحقن بمعدل ٢ – ٦ دورة / دقيقة.


ويتم الحقن عند ضغوط عالية تصل إلى ١٤٠ ميجا باسكال تؤدي هذه الضغوط العالية إلى إندفاع البوليمر خلال قناة الدخول وإرتفاع درجة حرارته حتى ١٥٠ $- ^0$ معند قناة الدخول.

وعلى وجه العموم، فإنه للحصول على تشكيل سليم من عملية الحقن، يجب العناية بالمؤثرات التالية مجتمعة:

- درجة حرارة التسخين والتبريد
 - سرعة الحقن
- اختيار قنوات وفوهات الدخول

ويؤدي استخدام سرعات حقن عالية جدا إلى تآكل سريع لبعصض أجزاء القالب، ويعتبر التحكم في درجة الحرارة غاية في الأهمية وخصوصا عند قناة الدخول ، ففي حالصة حدوث انخفاض سريع لدرجة الحرارة عند قناة الصب يحدث انسداد لقناة الصب، بينما يؤدي الارتفاع السريع في درجة الحرارة إلى منع التجمد.







ويجب اختيار نظام قنوات وفوهات الدخول بعناية، ويمكن أن يؤدي استخدام فوهات دخول كبيرة إلى ارتداد جزء من البوليمر عند إزالة ضغط الحقن، كما يمكن أن يؤدي استخدام فوهات صغيرة للغاية إلى إعاقة الدخول، ويحدد موضع فوهة الدخول بالنسبة لتجويف القالب تسلسل ملء التجويف.

كما يؤدي انقسام البوليمر المندفق داخل القالب إلى أكثر من تيار واحد نظرا لاستخدام أكثر من فوهة دخول واحدة إلى حدوث خط إلتقاء وعدم تلاحم تيارات الدخول مما يعتبر نقطة ضعف في الجزء المشكل. (^)


٣- التشكيل بالبثق

وسيلة تستخدم بتوسع في الصناعة لإنتاج أشكال طويلية ذات مقطع ثابت مثل القضبان، المواسير من اللدائن الحرارية. والمبدأ هو تغنية حبيبات البلاستيك في حجرة تسخين حيث تتحول إلى مادة سميكة لزجة، وهناك مكبس حلزوني دائر يدفع المادة المتجانسة داخل فتحة، وهذه الفتحة تكون النمط للشكل النهائي للبثق. وعادة ما يتم تبريد البلاستيك، وهو يدفع خلال الفتحة ليصبح صلبا وغير قابل للذوبان ويحتفظ بالشكل المبشوق (١١) (شكل ٢٦). والمشكلة الرئيسية في عمليات البثق هي ضبط درجة الحرارة بالمقدار الذي يلائم المستخدمة ولذلك توجد بالأله مجموعة من الأجهزة الكهربائية التي تضمن تدرج التسخين لدرجة منتظمة من الحرارة من بداية ملء الإسطوانة إلى نهاية البثق. وكذلك يتم التحكم بكل دقة في درجة حرارة الفتحة التي تتبثق منها المادة بعد تشكيلها الهادة.

ثانيا: التشكيل في الحالة السائلة

مونمر ميثيل الأكريلات عبارة عن سائل خفيف القوام، شفاف متطاير، ويمكن تحوله من سائل أحادي الجزيئات إلى متبلمر صلب، وذلك عن طريق تعريضه للحرارة والضوء أو تعريضة لمحفز. ويستخدم الجمع بين الحرارة والضغط لبلمرة الأكريليك الأحادي الجزيئات. والصلب الناتج عنه يكون شفاف يشبه الكريستال، وله خواص بصرية عالية، ولكن على الرغم من ذلك فإن هذه الخامة ليس من الشائع استخدامها في مراسم الفنانين، وذلك لصعوبة التعلمل معها، فالتحكم في الحرارة الخارجية والفقاقيع الداخلية التي تحدثها الغارة ولهذا السبب البلمرة تعتبر من الصعوبات التي يتم مواجهتها خلال التعامل مع هذه الخامة. ولهذا السبب





شكل (٢٦) التشكيل بالبثق



فإن العديد من المتعاملين معها يقومون باستخدام فرن يمكن التحكم في درجة حرارته وضبغطه وعلى الرغم من ذلك فإن هذه الطريقة قد لا تكون مناسبة مع الصب الكبير الحجم حيث يصعب التحكم في الحرارة المنطلقة، وفي هذه الحالة يتم عمل الصبة عن طريق عدة سكبات (صبات).

والصب الشفاف يتم بصورة أكثر سهولة بواسطة استخدام راتنج البولى استر الشفاف، وعلى الرغم من إنه ليس شفافا بصورة كاملة مثل الإكريليك أحادي الجزيئات إلا إنه عملي ويسهل التعامل معه بصورة عامة داخل أستوديو الفنان. (١٥)

صب ألواح الأكريليك

استعمال الوحدات الأحادية من الخامة "المونمر" في عمليات السبك هو في الواقع إجراء عملية بلمرة في موقع الصب، ويمكن أن تجري العملية باستخدام محلول يحتوي بوليمر ذائب في المونمر وذلك حتى تخفض كمية المونمر الذي يحتاج إلى بلمرة. وأهم عملية من هذا النوع هي صبب الواح الإكريليك، إذ يصب المونمر الأحادي مع قدر ضئيل من عامل حفاز، مثل فوق أكسيد عضوي بين لوحين من الزجاج المسطح، تفصيل بينهما جوانيات قابلة للإنضغاط، ثم تسخن في أفران تحت تنظيم محكم للحرارة وزمن التسخين (۱)، وتتم عملية البلمرة بتسخين السائل المصبوب لعدة ساعات عند درجة ، ٥٩ مئوية ولما كانت عملية البلمرة تتسبب في ترابط الوحدات كيميائيا، مما ينتج عنه انكماش في الحجم يبلغ نحو ، ٢%، فيان

ويمكننا بنفس الطريقة بلمرة أشكال أخرى كالقضبان أو الكتل، وقد أستخدمت هذه الظاهرة في عملية الإطمار المستعملة لحفظ العينات النباتية الجافة وما إليها، فتغلق العينة في وعاء زجاجي يملأ بعناية تامة بمحلول ثقيل القوام للأحادى والبلمرة مع تجنب أحداث أي فقاعات هو ائية ثم تجرى عملية البلمرة ببطء حتى نتفادى أى تسخين زائد للعينة نفسها (^).



الخواص التى تميز التشكيل بالعجائن

- ١-المادة الأولية اللازمة للتشكيل تكون في هيئة مسحوق محبب أو شرائط أو في حالـــة المواد المعاد تشكيلها على هيئة قطع كسر صغيرة غير منتظمـــة الشــكل. و يجــب ملاحظة أن تكون المواد الأولية خالية من الرطوبة.
- ٢-جزء من التسخين اللازم لتعجين المادة الخام يتم بواسطة مصدر خارجي، والجـــزء الآخر ينتج من الحرارة الداخلية، وتؤدي زيادة درجة الحرارة إلى حدوث تلف دائــم، فمن الممكن أن يتعرض الإكريليك إلى تحلل الجزيء المتبلمر وتتكون غازات تــؤدي إلى حدوث فقاعات.
- ٣-تتعرض البوليمرات إلى تغير كبير في الحجم أثناء التشكيل نتيجة لإعادة ترتيب الجزيئات وخلق روابط تساهمية بينية، وتعتمد هذه الظواهر على العامل الزمني حيث يزيد الانكماش مع انخفاض سرعة التبريد وزيادة درجة الحرارة.
- ٤-يجب اختيار درجة حرارة التشكيل بحيث تقع في مجال درجة حرارة يكون فيها معدل تغيير اللزوجة مع درجة الحرارة منخفضا وإلا نتج عن ذلك ملء فراغات القالب للأشكال المعقدة بدرجات غير متساوية. (^)



الفصل الرابع أساليب التجميع



يتم ربط العديد من أشكال بلاستيك الأكريليك التي تم نشرها وصنفرتها وتلميعها، أو تجميعها معا بواسطة لاصق مناسب، أو بعملية لحام، وأشكال الأكريليك يتم بناؤها أو تكوينها من كتلة رفيعة أو ثقيلة أو ألواح مصفحة، أو مزيج من الألواح أو قصبان من الأكريليك أو أنابيب، كما يمكن استخدام خيط الصيد النايلون حيث يمكن إعطاء مؤثرات خطية.

و هناك العديد من الطرق التي يمكن استخدامها لإتمام عملية التجميع، ولكن أكثر ها شيو عا يمكن تلخيصها إلى:

أولا: الربط عن طريق اللصق

ثانيا: اللحنام

ويوفر استخدام المواد اللاصقة إمكانية الحصول على روابط قوية جدا على الرغم من أنها ليست وسيلة مناسبة لكل الخامات البلاستيكية. أما اللحام فينتج عنه أيضا روابط قوية، ولكن من الممكن أن يتسبب ذلك في حدوث تكثيف للضغط أو الجهد في المساحة الملحومة، وكلتا هاتين الوسيلتين ينتج عنهما روابط ولحامات دائمة.

أولا: الربط بطريقة اللصق

توجد ملاحظة عامة، أنه عندما يتم وضع سطحين مستويين الشكل معال يتحقق بينهما التصاق. وذلك لسببين، السبب الأول: أن الأسطح تكون غير متساوية على المقياس المجهري، بحيث تكون المساحات المتلامسة مع بعضها في واقع الأمر قليلة جددا، السبب الثاني: أن كل خامة لابد وأنها قد امتصت ذرات ميكروسكوبية صغيرة من الجو مما يشكل طبقة فاصلة ضعيفة على السطح.

وفي العصور القديمة تم اكتشاف أن الخامات الصلبة يمكن لصقها معا بقوة عن طريق وضع سائل فيما بينها. مثال على ذلك، فإنه من المعروف جيدا أنه إذا تم وضع طبقة رقيقة من الزيت بين لوحين من الزجاج، فإنه سيصبح من الصعب جدا فصلهما عن بعضهما بعضا. وبذلك يكون الزيت مادة لاصقة فعالة بين لوحي الزجاج. وعلى أية حال فإن اللوحين يمكنهما أن ينزلقا فوق بعضهما البعض، ومن ثم فإنه من الضروري أن المادة اللاصقة يجب أن تجمد وتصبح صلبة مع الوقت وذلك كي تعطي قوة للربط.



واليوم، تستخدم المواد اللاصقة في تطبيقات بنائية كثيرة، ولكن تطورها تم على أساس فني، أكثر من كونه تطور علمي، ولعمل أي التصاق بين أي جسمين جافين يتميزان بالصلابة لابد أن يكونا متلامسان بصورة جيدة عبر مساحة عريضة. وهذا في حد ذاته يكون غير ممكن تبعا لخشونة طبقات السطح كما تبدو جلية تحت الميكروسكوب.

ويكون الهدف من استخدام المادة اللاصقة لذلك هو ملء الأجزاء غير المنتظمة فيي السطح وبذلك تضاعف من مساحة التلامس بين السطحين المراد لصقهما (شكل ٢٧). ولتحقيق هذه الغاية يجب أن تكون المادة اللاصقة أول الأمر سائلة، وأن تتجمد بعد فترة وجيزة وتتحمل الضغط (١٤).

مواد اللصنق

توجد أنواع عديدة من البلاستيك، ويستخدم لكل منها نوع معين من اللاصق الجيد، وقد يتوفر اللاصق برقم أو علامة تجارية معينة في الأسواق للصق قطعتين من نفس المدادة من البلاستيك. المعين، أو قد يكون هذا النوع من اللواصق مناسبا للصق نوع من البلاستيك مع نوع آخر من البلاستيك أيضا أو مع مادة أخرى مثل الخشب أو الحديد أو الورق (٢).

وتقوم الشركات المنتجة للأكريليك بإسداء النصح حول النوع المناسب من االلواصق لتثبيت منتجاته (١)

خواص مواد اللصق

السطح الأساسي هو الخامة التي يتم تغطيتها باللصق أو بالدهّان، وتتميز مادة اللصية باللزوجة وهي الخاصية التي تسبب ارتباط السطح المغطى بها مع سطح آخر عند ملامسيته له، وبمعنى آخر اللزوجة هي قدرة المادة اللاصقة على الالتصاق. ومادة اللصق هي المسادة التي تبلل السطح لإمكان لصق سطحين مع بعضهما. وتعرف قوة الانتزاع Peel strength بأنها مقاومة اللاصق لنزعه من السطح، وتقدر بالرطل لكل بوصة عرضية من مادة اللاصق. وبالرغم من أن كثيرا من اللواصق وخاصة الإيبوكسي لها مقاومة للنزع تصل إلىسى ٠٠٠٠ رطل على البوصة، فإن كثيرا من اللواصق تكون مقاومتها للنزع منخفضة. ولذا يلزم حماية الوصلات الملتصقة من قوة النزع ويمكن عمل ذلك بالاستعانة بالبرشمة أو أنواع أخرى مسن التثبيت، وكذلك فإن وصلات اللصق ضعيفة لعملية الشسد و يراعسي ذلك عند تصميم اله صلات "



المادة اللاصقة المادة المادة



ويمكن تقسيم مواد اللصق بصفة عامة إلى أربعة أقسام:

Solvent Cement

١. مواد اللصق المذيبة

Monomeric Cement

٢. مواد اللصق من الجزيئات الأحاديسة

Elastomeric Cement

٣. مواد اللصق المرنـة

(17) Thermosetting Cement

٤. مواد اللصق المستقرة حراريا

١. مـواد اللصـق المذيبة

تستخدم مواد اللصق المعتمدة على المنيبات لربط مكون من الثرموبلاسسيك مسع مكون آخر من نفس النوع وهذا النوع من المواد اللاصقة قد يكون إما منيب نقي يتفساعل مع الأسطح المراد ربطهما معا، بحيث يتم صهرهما معا، وبذلك يحدث الالتحام الفعلي بيسن الأجزاء ثم يتبخر المنيب من خلال سطح الخامة، ويترك وراءه وصلة شفافة. أو قد يحتسوي المذيب على بعض الخامة المراد لصقها. وتكون هذه الطريقة مناسبة لخامة الأكريليك فيمكس استخدام المنيب كما هو أو جعله أسمك بإضافة نشارة الأكريليك، وهنا يعمل اللاصق اللسزج فقط كحامل للمذيب وتعتبر هذه الوسيلة أقوى وسائل اللصق لأن عملية الربط تتم بتأثير تبخر المادة المذيبة. وينتج عن تبخر المنيب انكماش في مادة اللحام واجهادات في منطقة اللحسام، كما قد يؤدي تبخر المنيب إلى وجود فراغات في طبقة اللصق (١٦)، فاختيار مسواد اللاصدق علمة يعتمد على معدل بخر المادة المذيبة بالنسبة للتجميع الصعب المعقد، ويكون من الأفضل عامة يعتمد على معدل بخر المادة المذيبة بالنسبة للتجميع الصعب المعقد، ويكون من الأفضل دائما استخدام مذيب بطيء التبخر وذلك كي يسمح بالمعالجة اليدوية للأجزاء التي يتم ربطها منا، وفي نفس الوقت فإن معدل التبخر لا يجب أن يكون بطيئاً جداً بدرجة تقوق التشكيل (١٠).

ومن أنواع اللواصق المذيبة التي ينصح باستخدامها لربط الأكريليـــك هـــي كلوريــ الميثيلين ـــ أو كلوريد الايثيلين Ethylene dichloride, Methylene chloride (۱°).



٢. مسواد اللصق من الجزيئات الأحاديسة

تشكل هذه اللواصق مادة جديدة مجمعة للجزيئات في الوصلة، أكثر من كونها مذيب، وبذلك تقوم بربط الأجزاء مع بعضها وهى تكون من نفس نوع المونمر (الوحدة البنائية) للشرموبلاستيك، فالبولي ميثيل ميثاكريلات (أكريليك) يتم ربطه باستخدام ميثيل ميثاكريلات (المونمر) كمادة مذيبة، وربما تحتوي على العامل المساعد Catalyst لإتمام عملية البلمرة في منطقة اللحام، وهكذا تتم عملية الربط عن طريق عمليتي البلمرة والتبخير (١٦).

ويوجد نوع آخر جيد من هذه اللواصق ينتج عنه وصلات شفافة ويحتمل التغسيرات الجوية في الأماكن المفتوحة (يحمل الاسم التجاري PS-30). وهذا النوع يصلح للصق كسل أنواع الأكريليك المصبوبة والأجزاء المشكلة من بودرة تشكيل الأكريليك. ويتماسك اللصق المتبلمر الموجود في حاوية موضوعة في درجة حرارة الغرفة بعد حوالي مرور ٢٥ دقيقسة بعد مزج المكونات، ويجب مراعاة أنه سيتماسك بسرعة أكبر في درجات الحرارة المرتفعة وتصبح اللحامات قابلة للتعامل معها عادة بعد مرور حوالي ٤ ساعات من لحمها حيث تصبح صلبة بدرجة كافية (١٧).

طريقة عمل لاصق أكريليك

يمكن عمل لاصق بإذابة شرائح من البولي ميئيل ميئاكريلات في منيب مثل الكلوروفورم، ويجب إعطاء وقت كاف للسماح بذوبان الشرائح تماما قبل استعمالها، وذلك باستخدامها بعد يوم واحد من إعدادها، ويجب التذكر جيدا أن المذيب سريع التطاير، فيراعى تجهيزه في زجاجة محكمة الغلق ضد الهواء. وهناك لواصق كثيرة أكريليكية تحمل أسماء تجارية مثل "تينسول" بأرقام ٣، ٢، ٧ ومن خصائص هذه الأنواع اكتساب صلابة وقوة ومقاومة للعوامل الجوية بعد تصلبها.

ويمكن لحام الأجزاء المكسورة من ألواح الأكريليك بمعالجة هذه الأجزاء بالأسيتون أو حمض الخليك الثلجي أو ثنائي كلوريد الإيثيلين حيث تقوم هذه السوائل بتليين الأجسزاء المكسورة وبإذابة قليل من خراطة البوليمر في ثنائي كلوريد الإيثيلين أو حمض الخليك أو الأحادي لتنتج مادة لاصقة تقوم بلحام الأجزاء (١).



٣. اللواصق المرنة

قد تؤدي الحركة بين جسمين ملتصقين ـ مثلما يحدث في حالات التمدد الحراري ـ إلى إضعاف نقطة الالتصاق بمواد اللصق العادية، وهذا يلزم استخدام مواد اللصق المرنة، حيث يمكنها أن تتحمل إجهادات كبيرة. وهذه الخاصية تجعلها مناسبة للاستخدام في الوصلات بين التراكيب الضخمة، وفي حالات التحرك بنسب كبيرة يلزم أن تكون مواد اللصق المرنــة سميكة بدرجة كافية.

وعادة ما يستخدم مطاط البيوتاداين ــ ستايرين ــ ويمكن أن يذاب اللاصق المرن في مذيب أو يستجلب في الماء(١٩).

٤. اللواصق المستقرة حراريا

عادة لا تذوب أنواع البلاستيك المستقر حراريا في معظم المذيبات طالما أنها قد تــم تثبيتها حراريا، وهذا النوع من اللواصق يستخدم بكثرة في المعادن ومواد البناء وينتج عنــه وصلات ذات قوة تحمل عالية جدا. وتتميز مركبات الفينول فورمالدهيد بــان لـها أفضــل خصائص مقاومة للظروف الجوية مما يفسر استخدامها في الأخشاب المعرضة للأجواء.

والإيبوكسي قد يكون أكثر تكلفة، ولكنه الأنسب في التطبيقات التي تحتاج إلى صلابة وقوة ربط عالية وتحمل جيد للظروف الجوية، كما يستخدم في الأسطح غير المتطابقة. حيث أن معامل انكماش الإيبوكسي ضئيل عند النضج، فإنه لا يتسبب في إجهادات محسوسة عند الوصلات. ولا تتوقف قوة وصلات الإيبوكسي على تجانس المادة اللاصقة، وعلى هذا فإنها تؤدى الغرض كلاصق وكذلك كمالئ للفراغات (٢٠).

إعداد السطح لعملية اللصق

عند تجميع قطع الأكريليك باللاصق، يجب إعداد الأسطح مسبقا للحصول على أفضل تثبيت، وتوجد العديد من الخطواط التي يمكن اتخاذها. وتتمثل أول خطوة في إزالة أكبر قدر ممكن من المواد والذرات الغريبة بقدر المستطاع. وحتى بعد إجراء عملية التنظيف هذه، فلين السطح الذي قديبدو نظيفا بالنسبة للعين المجردة، فإنه يكون ملوثا إذا نظرنا إليه علير



الميكروسكوب، وسبب ذلك يكمن في أن أي سطح مكشوف يكون به طبقة من الغازات والأبخرة الممتصة ألخ.

لذلك يمكن القول أن إعداد السطح يتضمن مرحلتين:

أ- إزالة الشحم

ب- الكشط

أ- إزالة الشحم

يمكن إجراء ذلك على أكمل صورة عن طريق تعريض السطح لحمام بخار من مذيب مثل ثلاثي كلوروالأثيلين trichlorethylene، أو ثلاثي كلوروفل والاثيان trichlorotrifluoroethane. وأثناء العمل قد لا يتوفر حمام البخار، والبديل الأقل فعالية هو أن نقوم بغمس المواد المراد لصقها في حمام يحتوي على مذيب. ولا يجب استخدام فرشاه أو قطعة قماش مغموسة في المذيب لأن الشحم قد يتجمع في المذيب وفي الفرشاة أو قطعة القماش، وقد يقوم بإعادة تلوث السطح مرة ثانية. (١٠)

ويمكن أيضا غسل قطع الإكريليك المراد تثبيتها بماء دافئ درجة حرارته تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ درجة مئوية، ويترك حتى بجف.

وعند اللصق يجب توخي الحذر، وأن تصل المادة اللاصقة إلى الأماكن المراد لصقها فقط، حيث أنه لو تأثر السطح المصقول بواسطة القطرات الزائدة، فإنها تتلف بفعل المذيبات الباقية داخل اللاصق و لا يمكن معالجتها بالطرق العادية (٢)

ب- الكشط

وتعتبر أفضل طريقة لكشط سطح المواد البلاستيكية هي أن يتم حكها بحجر كبنير الحبيبات من الألومينا أو كربيد السيلكون Alumina or Silicon Carbide. وإذا لم يتوفر ذلك فإن البديل هو استخدام ورق الكشط. وكل الجزيئات والشذرات لابد من إبعادها باستخدام الفرشاه أو بنفخها من على السطح. (١٤)



الشروط الواجب توافرها في مواد اللصق

- أن يتوفر بها اللزوجة واللصق
- أن تكون لها قدرة عالية على التوغل والاختراق
 - أن تكون شديدة التحمل والثبات
- ألا يتغير شكل المادة التي سيتم دمجها وزيادة تماسكها
- أن تكون شديدة المقاومة للأشعة فوق البنفسجية التي تتولد من أشعة الشمس (٢٠)

نصق الأكريليك مع مسواد أخسرى

يمكن لصق الأكريليك بالمطاط أو الخشب أو الفينيل أو لــوح البلاســتيك أو خــلات السليلوز أو الفينول باستخدام مواد خاصة مثل PS-30 الذي سبقت الإشارة إليه.

ولربط الأكريليك بالمعدن يفضل استخدام السليكون أو لاصــق بولــي سـلفيد Poly ولربط الأكريليك بالمعدن يفضل استخدام لاصق من الإببوكسي Sulfide لمثل هذا الغرض

التشكيل بالتصفيح Laminating

يمكن الحصول على تأثيرات خلابة عن طريق تجميع ألواح بالستيك الأكريليك خلف بعضها، باستخدام الاصق التصفيح الملون. ويمكن إبداع تركيبات ثلاثية الأبعاد بهذه الطريقة.

وعادة ما يتم صنع لاصق التصفيح الملون من مذيبات عالية القوة مثل كلوريد الأثيلين أو مزيج من كلاهما.

وتتوفر أنواع لواصق التصفيح تجاريا في مجال واسع من الألوان الشفافة، تتضمين أشكالا وألوانا مشعة. ويمكن إضافة كميات وفيرة من صبغة التصفيح للوح الأكريليك بواسطة قطارة العين أو ملعقة وذلك لإبداع وخلق وحدات ألوان أو تأثيرات لونية أخرى. ويتم وضع لوح ثاني من بلاستيك الأكريليك مباشرة فوق الصبغة وهي مبتلة، ويتم الضغط بخفة، وبذلك سيتم خلق نسيج داخلي بواسطة زيادة وتخفيف الضغط على لوح الأكريليك.



ويمكن ضم وإضافة بعض الخامات الحرة مثل الخيوط الملونة والرقسائق المعدنية وأوراق الذهب والفضة والسوائل ومواد أخرى، ووضعها بين هذه الألواح للحصول على تأثيرات خاصة.

ويمكن تصفيح عدة ألواح معا لبناء كتل من البلاستيك الأكريليك، ويمكن أن نقوم بنحتها لاحقا أو صنفرتها أو التعامل معها ميكانيكيا. (١٥)

ثانيا: اللحــام

تطور. لحام المواد البلاستيكية مباشرة قبل الحرب العالمية الثانية وأثناءها، عندما حدث نقص حاد في المعادن المقاومة للتآكل والصدأ، مما جعله من الضروري إنتاج سلع وأدوات من ألواح البلاستيك. ولقد كان معظم الإنتاج المبكر مصنوعا من البولي كلوريد الفينيل PVC الذي احتاج إلى عمليات اللحام لإنتاج مكونات متنوعة، ويمكن الآن وصل معظم البلاستيكات الحرارية معا بواسطة اللحام ويوجد مجال واسع من التقنيات لإجراء عمليات اللحام، ويعتمد الاختيار بصورة أساسية على الخامات التي سيتم لحمها، وهندسة الأجزاء التي سيتم وصلها معا، والقوة المطلوبة من اللحام. وفي بعض الحالات تكون قرة اللحام قريبة إلى حد كبير مسن قوة الخامة الأساسية. وفي العديد من هذه الحالات تكون التجربة والخبرة هما أكبر عاملين يمكن الاعتماد عليهما لإنتاج أفضل اللحامات أثناء عملية التجميع (١٤)

أنسواع اللحسام

- ١. اللحام بالغاز الساخن Hot gas welding
- Y. اللحام بالاحتكاك الدائري Spin welding
- ٣. اللحام بأدوات ساخنة Heated tool welding

١. اللحام بالغاز الساخن

في عمليات تجميع البلاستيك، هناك فرق بين اللحام بمعنى ربط الأجزاء التي عادة ما تكون ذات سمك كبير نسبيا، وبين التحام الأجزاء بلصقها والتي عادة ما تستخدم الصف أو لحام الألواح الرفيعة.




وبما أن اللدائن من نوع البلاستيك الذي يمكن إعادة تشكيله بالحرارة مثل المعادن ـ فإن تقنية اللحام بالغاز المستخدمة مع المعادن يمكن تطبيقها على اللدائن الثرموبلاستيك.

فطريقة اللحام بالغاز كانت أول ما تم تطويره للاستخدام مع المواد البلاستيكية. ولما كان بورى اللحام العادي المستخدم في حالة المعادن يصل إلى درجات حرارة عالية جددا لا تناسب البلاستيك وتصل إلى ٣٣١٥ م بالإضافة إلى أن معامل التوصيل الحراري المنخفض للبلاستيك يستأزم درجات حرارة أقل كثيرا وقت أطول حتى يمكن للحرارة أن تتخلل في طبقة البلاستيك من السطح إلى العمق، قبل أن تحترق الطبقة السطحية، ولما كانت المعادن بلورية ولها درجة إنصهار محددة بدقة، بينما أن الثرموبلاستيك في العادة لها مدى واسع ما بين درجة الليونة ودرجة الانصهار، فإن الثرموبلاستيك أسهل في عملية اللحام. (١٩)

عملية اللحام بالغاز الساخن

تعتمد هذه الطريقة بشكل أساسي على إذابة منطقة اللحام بواسطة استخدام تيار مــن الغاز الساخن الصادر من مشعل اللحام المحمولة يدويا هذا الغــاز عـادة يكـون هـواء أو نتروجين.







ومشاعل اللحام بالغاز الساخن تسخن عادة كهربائيا وقادرة على أن توفر درجة حرارة للغاز ما بين ٢٠٠٠ مئوية إلى ٣٠٠٠ مئوية عن فوهة المشعل، ويجب أن يكون الغاز جافا ونظيفا ويسرى بمعدل تدفق من ١٥ إلى ٢٠ لتر/دقيقة في ضغط يتراوح بين ٤٠ السي ١٠٠ عقدة/متر مربع.

ولقد أثبتت الاختبارات أن نوعية الغاز تؤثر في مدى صلابة اللحام، ونجد أن أقـوى اللحامات يمكن عملها باستخدام الأكسجين أو النيتروجين بينما نجـد أن غـاز ثـانى أكسيد الكربون ينتج أضعف أنواع اللحامات (١٠) وفي العديد من الحالات يكون أفضل أنواع الغـازات المستخدمة هو الهواء المضغوط حيث إنه غير مكلف وينتج عنه لحامات مرضية.

هناك طريقة أخرى في عملية اللحام تعتمد على بثق مادة اللحام من فتحة المسدس مع تسخين سطح العمل في نفس الوقت وتلتصق المادة المنبثقة الساخنة بالأطراف اللينة، ويجب أن تكون المادة المالئة من نفس نوع الألواح الثرموبلاستيك أو ألواح الأكريليك.

٢- اللحام بالاحتكاك الدائري

هذه الطريقة مناسبة جدا للحام الأجسام الإسطوانية المجوفة وفيها يتم ضغط إحدى القطعتين المطلوب لحامها بواسطة مكبس دوار تحت ضغط مناسب على القطعة الأخرى، لكنها مثبته على قاعدة. وتسبب حرارة الاحتكاك نتيجة الدوران تحت ضغط إلىة تسخين وصهر السطحين ببعضهما، ولما كانت درجة الاحتكاك تقارب الصفر عند المركز، فإن اللحام عند هذه النقطة يكون أضعف ما يمكن، ويمكن استخدام مخاريط صغيرة أو شينيور مع تجهيزات معينة لإجراء هذه العملية.

٣- أللحام بأدوات ساخنة

في هذه الحالة يتم لحام سطحي البلاستيك بضغطهما مقابل معدني ساخن حتى يتم تلينهما فعندما تصل درجة الحرارة إلى الدرجة المناسبة يتم لصقها فجأة وتحت ضغط.



ويمكن استخدام أدوات مختلفة تشمل سكاكين، سخانات الشرائح ألواح التسخين ويتم طلاء الأسطح الساخنة بمادة التفلون Teflon. وعند استخدام هذه الطريقة للصق الألواح السميكة من البلاستيك 1/٤ بوصة أو أكثر فيفضل تطابق المقطعين حتى لا تحدث فراغات هوائية بينهما. (١٩)



الفصل الخامس أساليب الإنهاء والتشطيب



ينتج عن عمليات القطع والنشر واستخدام المبارد ملمس غير منتظم على سطح الأكريليك، وأحيانا يتسبب استخدام المبرد إلى حدوث ضغط على مادة الأكريليك وإذا لم يتم التخلص من هذا الضغط عند درجة حرازة ٨٧ - ٩٣٥م فإنه سوف يؤدي إلى تشقق السطح عند استخدام لاصق الأكريليك (١).

وقد تكون هذه النتائج مرغوبة وجذابة لدى النحات، لحصوله على تـــأثيرات جماليــة معينة، وإذا لم تكن مرغوبا فيها فيمكن إنباع الخطوات الآتية للحصول على ســطح نظيــف ولامع:

١-الصنفرة وتضم ثلاث مراحل متتالية:

أ- استخدام عجلة الجلخ

ب- استخدام الكاشط

ج- استخدام ورقة الصنفرة

٢-الصقل ويشمل الأنواع الآتية:

أ- الصقل الآلي

ب- الصقل اليدوي

ج- التشطيب بالبرميل

٣-التلميع و هو يتم بثلاثة طرق مختلفة:

أ- التلميع باللهب

ب- التلميع الآلي

ج- التلميع اليدوي

٤-التنظيف وهي العملية النهائية للحصول على سطح ناعم والمع.



١ - الصنفرة

الصنفرة طريقة صالحة لتشطيب أنواع البلاستيك الثابت بالحرارة thermosets وخاصة تلك المحتوية على مواد مقوية أو داعمة، ولكن عملية الصنفرة تصعب مسع أنواع البلاستيك الحراري غير المستقرة حراريا حيث أن درجة انصهارها منخفضة وتميل السي التعجين على سطح التسخين وتسبب مشاكل للسطح. وإذا لزم في عملية التشكيل استخدام الصنفرة فيستخدم وسط مبرد لمنع هذه المشاكل.(١٠)

وتتم عملية الصنفرة في ثلاث مراحل:

أ - استخدام عجلة الجلخ

ب- استخدام الكاشط

ج- استخدام ورقة الصنفرة

أ-استخدام عجلة الجلخ


إذا كان بالقطعة خدوش عميقة فيجب في هذه الحالة استخدام عملية الجلخ أو لا. ويجب أن تكون تارات التجليخ مصنوعة من القطن أو الشاش المشغول على هيئة غرز، ويجب أن تدور بسرعة نحو ١٨٠٠ قدم سطحي في الدقيقة.

ويجب أن تزود العجلة بمزيج من مادة الـــتريبلي Tripoli الأبيــض وذلــك لإزالــة الخدوش. يجب استعمال أحجار جلخ خشنة مفتوحة حتى تتلافى عرقلة عملية التجليخ وما يتبع ذلك من إحتراق المادة نفسها ويفضل استعمال جلخ رأسي فوق المنضـــدة لتجليــخ الشــرائح المسطحة وتشمل أحجار الجلخ المناسبة كربيد السيلكون (شكل ٢٩)(١٥).


ب- استخدام الكاشط

ويجب الحرص على أن تتم كل أعمال الصنفرة على الناشف، وبمجرد أن يتم تقليل حجم الخدوش إلى أقل درجة، تبدأ الخطوة التالية وهي عملية الكشط، وهي تتم بواسلطة أداه مصنوعة من نصل منشار قديم، كما يمكن استخدام المكشط العادي.





جلخ رأسى فوق منضدة



شکل (۲۹) جلخ حر



ج-استخدام ورقة الصنفرة

للحصول على أفضل سطح لامع نستخدم الكثير من ورق الصنفرة بعدة درجات علنى أن يكون منها المبتل والجاف والخشن والناعم، وأفضل طريقة للعمل هي اختيار أكثر البورق خشونة لمستح السطح بأكمله على أن تعطى لكل مساحة صغيرة الوقت الكافي، كذلبك يجبب مراعاة أن تكون حركة اليدين دائرية أثناء صنفرة الشكل. وعندما يصل الشكل السي درجة نعومة كافية يتم الانتقال إلى الدرجة الأقل خشونة باستخدام ورقة الصنفرة مع الماء. حيث أن الماء سيعطى مادة كريمية أثناء الصنفرة، كما يؤدي استخدام ورقة العقيق الأحمر أو أكسيد الألومنيوم أو ورقة فحم السيليكون الحبيبى ٢٢٠، ٢٠٠ إلى نتائج جيدة.

٢- الصقل

تتم هذه المرحلة بعد مرحلة الصنفرة، وذلك لإزالة الشوائب الموجودة على سطح الأكريايك للحصول على سطح مصقول، وممكن أن تتم عملية الصقل يدويا في حالمة إزالمة الخدوش البسيطة أو آليا للخدوش العميقة.

أ-الصقل الآلي

تتم عملية الصقل الآلي بواسطة عمل صقل يدار ميكانيكيا مصنوع من قماش قطن. وتستخدم هذه العجلات لصقل الأجزاء التي لا تحتوى على أسطح معقدة ويمكن تحميل هنده الإسطوانات بمسحوق من مواد الصقل مثل Tripoli.

ويتراوح قطر دائرة عجلة الصقل ما بين ١٥٠ - ٢٥٠ مم، ويكون ذلك مناسبا لماكينة صقل ذات سرعة محور حوالي ٥٠٠ الفة/دقيقة ، ويمكن السماح بسرعة عالية لسطح عجلات الصقل الكبيرة. وأثناء العمل في الأكريليك يجب تقليل السرعة والضغط. وبعد ذلك يشطف العمل ويجفف ثم يحمل على عجلة التلميع. (٢١)

ب-الصقل اليدوي

يتم بواسطة استخدام قطعة صغيرة من القطن الطبى. ندعك بها باستخدام الأيدى فوق المنطقة التي بها خدوش في حركة دائرية. وفي هذه الحالة نحتاج إلى كمية من مواد الصقل (مادة تريبلي Tripoli) مع التغيير المستمر لقطعة القطن الطبي وذلك للحصول على النتيجة



المرجوة. ويجب الاحتراس حيث أن الكثير من الضغط يمكن أن يؤدي إلى حدوث قشرة ذات أون برتقالي. (٢)

ج-التشطيب بالبرميل

تتوقف هذه العملية على كثير من المتغيرات مثل حجم الأجزاء الأكريليكية ووزنه وشكلها، كما تتغير الطريقة حسب سرعة الدوران والوسط المستخدم لعلمية الصقل، ويتوقف نجاحها على إجراء عدة تجارب لتحديد السرعة المناسبة والوسط المناسب. (11)

وتجرى هذه العلمية كالآتي: توضع الأجزاء المراد صقلها في برميل يدور في وضع أفقى محمل بالأجزاء المطلوب صقلها، ومعها المواد الوسيطة اللازمة لعملية الصقل وتشمل نشارة الخشب أو الشمع أو مساحيق الصقل المختلفة.

٣- التلميع

بعد ذلك يتم عمل تلميع مادة الأكريليك، ويتم ذلك بأكثر من طريقة تشمل استخدام اللهب _ أو مواد ملمعة _ أو بالتشميع _ أو عجلات التلميع.

أ- التلميع باللهب

في هذه الطريقة يمر العمل الفني عبر لهب من الأكسجين _ الهيدروجين إلا أن هذه الطريقة من الممكن أن تتسبب في عمل شقوق وبهتان للون في خامة الأكريليك والنتيجة النهائية عادة لا تكون في نفس جودة طريقة التلميع الآلي. (٢)

ب- التلميع الآلي

يتم تلميع سطح الأكريليك باستخدام عجلة الجلخ، وتزود بمواد تلميع ــ ومنها ما يوجد تحت الاسم التجاري Meguiars MGH.

ج-تلميع الثقوب والحفر الغائرة

توجد طريقة بسيطة لتلميع الثقوب والحفر الغائر في لوح الأكريليك، وذلك بعمل قطع . دقيق بواسطة المنشار في خابور أو وتد صغير قطره ١/٢ بوصة (٢١مم) ويثبت شريط مسن



قماش كاشط به وتوضع هذه الأداه فوق مثقاب مثبت على ركيزة. ويجعله يدور حول محوزه بسرعة ٧٥٠ لفة / دقيقة (السرعات الأعلى من ذلك قد تسبب رفع درجة الحرارة).(٢)

وبدلا من التلميع على عجلة التشطيب يمكن إضافة طبقة من الشمع يدويا. ويتم تشميع الأكريليك بنوعيه جيدة من الشمع التجاري، وهذا الشمع سيحسن من شكل السطح وذلك عن طريقة ملئه للخدوش الدقيقة بحيث يتم وضع الشمع في طبقة رقيقة مستوية. ثم يتم التلميع بواسطة الدعك الخفيف بقطعة قماش ناعمة وجافة مثل قطعة من الفائلة القطنية.

٤ - التنظيف

تمثل هذه المرحلة الخطوة الأخيرة في إنهاء سطح العمل النحتى المشكل بالأكريليك، وهي تتم بعدة طرق. وقد تتم آليا باستخدام عجلات جلخ ناعمة نظيفة وغير محملة بأية مواد، ويجب أن تكون تارات التنظيف سهلة الحركة ومصنوعة من قماش الفائلة القطني أو الشمواه، ويتراوح قطرها بين ١٠ إلى ١٢ بوصة.

ويمكن غسل الأكريليك بسائل نظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة خالية من الحبيبات أو اسفنجة، فقط كوسيلة لنقل المياه على الأكريليك ثم بعد ذلك يجفف سطح العمــل النحتـي باستخدام قطعة من الشمواه النظيفة المبللة، ويراعى تجنب استخدام أقمشة جافة عند تنظيــف الأسطح حيث إنها يمكن أن تولد شحنات أستاتيكية تجنب اليها ذرات الغبار (١٥٠).

ويمكن وقف عملية تراكم الأتربة التي تحدث بسبب التجمع الزائد في الكهرباء الإستاتيكية وذلك عن طريق وضع طبقة مضادة الإستاتيكية على أسطح الأكريليك، ويتم ذلك بأن نبلل قطعة قماش بمحلول مخفف من ملمع مضاد للإستاتيكية مثل المحلول الذي يحمل الأسم التجاري Perspex Polish no.3 ICI، حيث نمسح به بخفة فوق سطح الأكريليك، وبعد ذلك يدعك السطح بقطعة قماش جافة. والأكريليك الذي تم معالجته بهذه الطريقة لا يكون مشحونا بكهر واستاتيكية، وسينتج عن ذلك وجود سطح خالى من الأتربة.



وعند تخفيف محلول التلميع المضاد للاستاتيكية بنسبة ١٠ الله ٩٠ مساء نقسى، يظل الأكريليك في هذه الحالة غير مشحون لمدة تصل إلى شهرين، ويمكن عندئذ أن يتم التنظيف وإزالة الغبار بالطرق العادية، وفي حالة إذا ما تم غسل الأكريليك فإنه يجب معالجته مرة أخرى بمحلول التلميع وذلك لاستعادة خاصية عدم الإستاتيكية (٢).

ويجب عدم استخدام المذيبات العضوية مثل الأسيتون أو البنزين أو رابع كلوريد الكربون tetrachloride Carbon أو السائل الموجود بطفايات الحريق أو سوائل التنظيف أو مخفف الإسترحيث إنها تشوه السطح. (١٥)



الباب الثالث المعطيات التشكيلية لخامة الأكريليك

الفصل الأول: الرؤية التشكيلية للضوء في المدرسة

البنائية

الفصل الثانى : التشكيل بالضوء

الفصل الثالث : التشكيل بالتلوين

الفصل الرابع : الشفافية



مقدمة

للضوء والشفافية كعنصرى تصميم دوراً فى تصميم وبناء الأعمال الفنية النحتيــة. لا يقل أهمية عن الدور الذى تؤديه بقية العناصر كاللون والشكل والملمس ... الخ وهذا الــدور يتوقف على خواص الضوء ودرجة الشفافية وأثرهما على القيم الجمالية للشكل وعلى سـماتها الجمالية، وعلى ما يحمله كلا منهما من قيم تعبيرية وإيحائية. كما يتأثر بمهارة الفنــان فــى استخدام هذين العنصرين وبقدرته فى توظيفهما فى بناء أعماله الفنية من خلال تناوله وتشكيله الخامة.

فخامة الأكريليك من أكثر اللدائن التى تحقق عنصر الشفافية ولها خواص تميزها عن اللدائن الأخرى خاصة بنفاذيتها للضوء كما ذكرنا آنفاً، وإمكانية تشكيلها، وأيضاً إمكانية المحصول عليها من خلال تتويعات لونية واسعة كل ذلك جعل بعض فنانى العصر الحديث أن يجدوا في خامة الأكريليك وسيطاً نحتياً جديداً فجعلوا لشفافية الخامة دور فعال ومؤتر في مضمون العمل، واستعلوا خصائص الأكريليك الخاصة بمسارات الضوء لإظهار فعل البعض الزمنى، فالأشكال بدت وكأنها تسبخ في الضوء واستخدم اللون مع الضوء في أشكال توفر فيها عنصر الحركة، فاللون يتدرج من الإعتام حتى الشفافية التى تعطى الشعور حسياً بأن العمل خفيف الوزن يعيش في حركة دائبة حسب حركة المتلقى بناءً عليه فهناك دور فعال يقوم بها الضوء كوسيط تصميمي في إظهار عنصر الشفافية في العمل الفني أثناء استخدمنا لشرائح الأكريليك سواء أكان هذا الضوء طبيعياً أم صناعياً. كما أن دراسة التأثيرات الضوئية التي تسقط على كل من الهيئة واللون في العمل النحتى الشفاف أساس في خبرة النحات،



الفصل الأول الرؤية التشكيلية للضوع في المدرسة البنائية



ارتبطت المدرسة البنائية بالضوء في إنتاج أعمالها التشكيلية، فلقد أصبح الضوء هـو الوسيلة المباشرة لإنهاء الصفة الأساسية للكتلة وتحويلها إلى مدرك معنوي مثير، وجمعت بين الزمان والمكان في العمل. إن الفكر البنائي يعني في محتواه المركب الكلي للعلاقة بين الزمان والمكان، وهو لا يحتوي علي حقائق ساكنة بل حقائق ديناميكية متجددة، فعن طريق استخدام الخامات النافذة أو العاكسة للضوء يمكن الحصول علي قيمة المكان بطريقة جديدة، كما يسعني التحطيم الفارق التقليدي بين النحت والتصوير، من خلال السعي وراء قيمة الفـراغ لإنتاج الشكال بنائية تتشكل من مجرد خامة (٢٢).

فالفنان البنائي يهدف إلي صبغ النحت بكيفية هندسية معمارية. وقد اهتم فنانو هذه المدرسة بقيمة الفراغ الحقيقى في التصميم كما اهتموا بقيمة الضوء، وكانت لهم أراء مختلفة في النحت حيث اهتموا بالنحت الفراغى الذي يعطى الإحساس بخفة الوزن، مختلفين في هذا عن النحت التقليدي المتميز بالثقل والرسوخ.

وقد اعتمد فنانو البنائية على استخدام خامة البلاستيك في التعبير عن أفكارهم واستعانوا بالشرائح الشفافة في كثير من أعمالهم الفنية. حيث أتاحت خواص هذه الخامة وإمكاناتها في التشكيل مجالا للتجريب وتحقيق قيمة للفراغ واستخدام الضوء الحقيقي (٢٣).

ونتيجة للبحث العلمى الدائم ظلت أنواع البلاسنيك نتكاثر وتتعدد صورها وأشكالها حتى أتاحت للفنانين بثرائها حل كثير من المشكلات النقنية وشاركت في بناء كثير من الأعمال الفنية الحديثة التي تنتمى لمدارس وحركات فنية عديدة تحمل قيما وأفكارا واتجاهات مختلفة (٢٤).

ومن الرواد الأوائل للمدرسة البنائية الذين استخدموا خامة البلاستيك في التشكيل النحتى موهولى ناجى وناعوم جابو، وقد عبروا عن أنفسهم من خلل أعمالهم، فهم استحضروا الإبداع في الفراغ باستخدام المسطحات والخطوط فأعمالهم تشير إلى ارتقاء الفكر، وتتميز بأنها شديدة الصلابة وأصلية، وفوق ذلك كله ذات بناء واضح (٥٠).

فيعد موهولى ناجى أول الذين كان لهم السبق فى الاهتمام بتضاد الخامات واستخدام الأشكال الهندسية فى علاقات مبسطة نجدها تتجسد فى أفكار بنائية ذات دقة رياضية،



مستخدما فيها جميع الخامات الجديدة، وتعتمد ايضا على الفراغ كعضو اساسى فى البناء. كما أن ناجى هو الفنان الذى أثبت بالإضافة إلى تقنية إبداع الحركة كيفية إدارة والتحكم فى الضوء واللون، (فالشكل ٣٠) المنفذ عام ١٩٤٠ من خامة الأكريليك والخيوط النايلون من أعماله المشكل يدويا، فالخيوط الموجودة فى العمل تنتشر مثل العروق ، والتقوب الموجدوة تعمل على خلق نوع من الإيقاع الحر للظلال والضوء، مما يخلق أيضا نوع من الإيقاع الحر للظلال والضوء، مما يخلق أيضا نوع من الشاعرية فى العمل (٢٤).

وناعوم جابو Naom Gaba مثال روسي فكر في تحرير النحت من التقاليد القديمـــة وساعده على ذلك دراسته العلمية، لذلك نجد أن تصميماته تتميز بأسلوب تجريدي هندسي.

فعندما تقبل جابو الثورة التكعيبية علي أنها تمثل تحديا يمكن من خلاله إصلاح الطريقة التي من خلالها كان فن النحت يؤدي، فإنه بذلك ساعد علي إطلاق شريان دائم ومستمر من الأفكار العصرية والآراء الحديثة في ذلك المجال. فمن خلال تكويناته المضيئة الرقيقة استطاع جابو أن يعطي معان جديدة للضوء والزمن والفراغ من ناحية كونها عناصر هامة وأساسية يجب أن تدخل في مجالات فن النحت".

ومما شجعه على التطور انتشار خامة البلاستيك في ذلك الوقت، فاستفاد منها بعد در استه لطبيعة هذه الخامة ومدي علاقتها بالفراغ. واعتمد في تشكيلاته على إنشاء تكوينات في الفضاء مكونه من خطوط متناغمة.

واستمالت جابو التجارب علي الخامات التخليقية وخاصة الأكريليك فاستطاع بهذه الخامة أن يشكل تماثيل وبنايات كلاسيكية باستخدام البلاستيك وخيوط النايلون المسماة (نايلون كورد) وفي عام ١٩٤٤، استطاع جابو أن يبدع البناء الخطي عام ١٩٤٤، استطاع جابو أن يبدع البناء الخطي عام عالم تطويع الخامات باستخدام الأكريليك والنايلون (شكل ٣١) وهو بهذا يعد ممن أضافوا الي عالم تطويع الخامات لتحقيق قيم تشكيلية وتعبيرية بعينها.

ومن أعماله البنائية (الشكل ٣٢) تمثال رأس بنائية وهو عبارة عن تمثال نصفي لرأس فتاة استخدم فيه الخطوط المنحنية والمسطحات المستقيمة المتداخلة مع بعضها البعض لتحصر فراغات متعددة ومتنوعة في الحجم والشكل، حيث وازن الفنان بين وظائف الكتل ووظـائف الله الفراغات في الحجم والشكل، حيث وازن الفنان بين وظائف الكتل ووظـائف الفراغات في المحلمة من تلاقي الخطوط وتقاطع وتداخل المسلحات، واستغل






شكل (۳۰) تركيبات - للفنان موهولى ناجى



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





المثال الظلال في تأكيد الأماكن العميقة الناشئة من تلاقي المسطحات، واستغل الإضاءة في تأكيد هذا العمق الفراغي، وقد نجح الفنان في توفير الإنسجام وابراز التباين بين الكتل المكونة للشكل والفراغ المحيط به، ولقد ساعد علي هذا الإيحاء الضوء الساقط والظلال داخل الشكل. وقد نفذ الفنان العمل من الواح الأكريليك في مضمون تشكيلي مبني علي علاقة المسطحات والخطوط بالفراغ الداخلي والخارجي للشكل.

والمتتبع لمسيره جابو كفنان سوف يجد أنه كان يسعي دائما إلى توسيع آفاق وحدود فن النحت ودوره البيئي. وكانت حياة جابو الفنية والمتمثلة في الأراء والتغييرات التي حلرب من أجلها عبارة عن تأكيد دائم للقيم التركيبية الكثيرة المتمثلة في فنه.

ويقول جابو "لتكن مهمتنا هي أن نفتح أشكالنا ونماذجنا الفنية لنضع البيئة داخل تلك النماذج، وإذا ما فعلنا ذلك فإننا نعلن أن البيئة والمجال المحيط بها يجب أن يشكلا جزءا من تركيباتنا الكلية، وبناء عليه فإن فن النحت يجب أن يعطينا إحساسا كافيا بالحركة لكل الأسطح والخطوط، والممتفحص لرسومات "جابو" المبكرة سوف يكتشف اهتمام ذلك الفنان بالتكعيبيسة حيث أنه قد أدرك كيف أدخل فنانوا النحت التكعيبيين عنصر الفراغ والزمن في أشكالهم الفنية عن طريق خلقهم لدور إيجابي للفراغات ذات الحيز، وأيضا بحفرهم أشكالا ذات اسطح لها زوايا من شأنها أن تستقطب الضوء (٢٥).



الفصل الثاني التشكيل بالضوع



الضوء

يقول بلانسهايم إن الضوء "صورة من صور الطاقة وهو ينتقل عن طريق الإشعاع وطبقا للاعتقاد السائد الآن فإن الضوء هو الطاقة الكهرومغناطيسية ". وهو يخترق الأثير على هيئة موجات إشعاعية وبسرعة تصل إلى ١٨٦٣٠ ميل /ثانية. هذه وتتبع الموجات قانون الحركة بمعنى أنها تنبعث بمعدل واتجاه فالمعدل يتمثل في كمية الإشعاعات والطاقة المصاحبة لها والتي تتمثل في طول أو قصر الموجات، والاتجاه يتمثل في مسار تلك الموجات في خط مستقيم ما لم ينكسر على الأشياء التي تمتص بعض الإشعاعات من الضوء، وتعكس الأخوى التي يعرف بها لون الشيء (٢٦).

وقد استخدم الضوء للتمييز بين النوعيات المختلفة للمواد حيث ان انعكاس الضوء على المعادن يختلف عن انعكاسه على المواد الأخرى كالبلاستيك والبلاور.

والدراسات الحديثة للرؤية والضوء قد أثرت كثيرا في مجالات الفن التشكيلي، ولم تعد وظيفة الضوء بمفهومها الكلاسيكي هو منحه للرؤية والإبصار فقط، بل أصبح يدرس كعنصر من عناصر التصميم الحركي، ويؤثر ويتأثر بما حوله، فللضوء دور إيجابي في إبراز الفراغ في التكوين النحتي، ويرجع تأثير الضوء لعده عوامل وهي إسقاط الظلال والانكسار وإظهار الشفافية التي بدورها تؤثر على العمل الفني وذلك لخاصية النباين الناشئة من درجة اسقاط الضوء على المسطحات والمجسمات.

تأثير الضوء على الأشكال

تألقات الضوء

اللمعان: ومعناه كمية الضوء Brightness

اللوين .: وهو احمراره أو زرقته أو خضرته Hue ويمكننا إدراك اللوين كخاصية مباشرة للضوء.

التشبع : هو النقاء النسبي في اللوين الضوئي.



كيفية التحكم في درجة تألق الضوء

يمكن التحكم في لمعان الضوء نفسه بطريقتين:

- ١- اختيار مصدر ضوئى يوفر درجة اللمعان المطلوبة.
 - ٢- استخدام نوع من التحكم في خفض شدة الإضاءة.

وللتحكم اللوينني أربعة طرق:

- ١- طريقة استخدام المرشحات اللونية التي يمكنها أن ترشح أطوال الموجات غير المرغوب
 فيها، و تعمل هذه المرشحات بتوجيه اختياري حيث إنها تقلل من درجة لمعان الضوء.
- ٢-طريقة تستخدم فيها أضواء النيون (الفلورسنت) لإعطاء كمية اللوين المطلوبة مباشرة،
 ولذلك تعتبر أكثر تأثيرا حيث يستخدم فيها الضوء بكاملة دون حذف أى جزء منه.
- ٣-طريقة استخدام خليط ضوئي إضافي التحكم في اللوين، ويتم هذا بتراكب ضوئين ملونين مختلفين أو أكثر على أى سطح ويستخدم لذلك جهاز ضوئي به عدد من مصادر ضوئيــة صغيرة مختلفة اللوين مثبتة جميعها في صندوق ضوئي واحد ويمكن التحكم عن طريقــه .
 في لون الضوء (٢٦).


الألياف البصرية -: Fiber Optics

إن الألياف البصرية مصطلح يطلق على الزجاج الرفيع الأسطواني الشكل، أو الألياف البلاستيكية من النوع البصري (الأكريليك) ذات القدرة على إمرار الضوء.

ويعتمد عمل الألياف البصرية على أساس بسيط للغاية حيث تسير حزمة من الضوء داخل خيط رفيع من الزجاج النقي، أو أنواع معينة من البلاستيك، وتنعكس عن جدران الخيط بسبب ظاهرة الانعكاس الكلى وينبثق الشعاع الضوئي في نهاية الخيط بأقل قدر مسن الفاقد (شكل٣٣).

وتستخدم الألياف المصنعة من بلاستيك الأكريليك في نقل الإضاءة وخاصة لمتطلبات الأعمال تحت المياه و إشارات المرور، فهي تكون أكثر إضاءة وإشعاعا من لمبات النيون ولمبات التوهج، هذا بالإضافة إلى احتياجها لكمية طاقة اقل. " وتستخدم الألياف أيضا فني الاتصالات حيث يستطيع زوج من الألياف الضوئية بسمك أربعين من المليون من البوصة ان يحمل عشرة آلاف مكالمة لحظية. وتستخدم الألياف البصرية حاليا في أغراض المؤشرات المسرحية مثل تقليد النجوم المتلألأة وتأثيرات الحريق واللهب وانطلاق السوائل البركانية. (٢٧)







التشكيل بالضوع

في كتاب "الضوء في المعمار والديكور" كتب شويزر عام ١٩٣٠ ما يليي: "تطور الضوء وأخذ خطوة أخرى هامة، فتحول من مجرد حالة وسيط زخرفي إلى أن احتل مكانيا جديداً في عالم الفن إلى جانب الرسم والنحت والفنون الأخرى، وأصبح فنا تجريديا تحكمه نفس المبادئ التي تحكم الفنون التجريدية الأخرى، فنتجت عنه أعمالاً درامية وجمالية عليي نفس الدرجة من الجودة ".

وهذا ما أكده "ماجورى" بتسمية الفن الضوئي القائم بذاته، حيث أن الأشكال النحتيـــة . الضوئية التي تضئ وتدخل في عالمنا الإحساس بالحركة والتصميم واللون جعلت هذا الفـــن . قائماً بذاته.

إن الضوء هو العنصر الوحيد في الطبيعة الذي يحمل للإنسان خبرة البعد الرابع، فإذا كانت الأبعاد الثلاثة هي "الطول – العرض – العمق" هي أبعاد مادية تحصر بداخلها كل مساهو ملموس، فإن الضوء يحدد ماهية البعد الرابع، وهو الزمن. مما يرفع من قيمة العمل الفني وينقل المشاهد بخياله ليصبح وكأنه يعيش بالفعل في زمن العمل (٢٨).

وتتميز النشكيلات الضوئية الساقطة على الهيئات في الفراغ بإبرازها لقيم تشكيلية وتعبيرية مباشرة وذلك تبعا لقوة الضوء وتعدد مصادره وزاويا سقوطه، مما يعطي تكوينا لا يقل عن التكون النحتي أو الصورة (٢٠).

وقد أثر تطور الإضاءة الصناعية والتكنولوجيا المتزايدة على الفنسانين والرسامين والنحاتين، إلا أنه في بادئ الأمر لم يقدم هؤلاء الفنانون أى أشياء مادية ملموسة فقسد كان الضوء والظلام وضوء الشمس والظل والزمن والفراغ والصوت والصمت هي كل ما قدموه، وكانت المواد التي اعتمدوا عليها هي النار والدخان، وبالتدريج بدأ هؤلاء الفنانون في استخدام أوساطا أكثر تعقيداً كما أنهم لجأوا إلى مناهج أكثر تطوراً بمضى سنوات تضمنت المواد التي استخدموها مثل المواد المتلألئة والفسفورية والبوليسستر والأكريليك والنيون والإضاءة الفلورسنتية (٢٩).



وقد قام الكيميائي الإنجليزي وليام رامسي William Ramsey باكتشاف غاز النيون عام ١٨٩٨، وتوازى صعود النيون واستخدامه في الفن مع استخدام الكهرباء، ونمسى فسرع كامل مختلف تماماً عن فن الإضاءة إلا وهو: فن النيون. وعبر حقبة الثلاثينيات وحتى الآن استخدم العديد من الفنانين النيون كوسيط لأعمالهم، ومثال لهؤلاء الفنانين: كريسا، بول موهر، ستيفن انتونك (والأخير هو الذي بدأ التشكيل باستخدام النيون في عام ١٩٥٠) وأعمال النحت المضيئة هذه تشعل الخيال عن طريق استغلال كل أنواع مصادر الضوء (مثل مصابيح الغاز، النيون، الفلورسنت) ذات الأسطح المصنوعة من الزجاج المطلسي والأسطح ذات المرايسا العاكسة (التي تخلق جوا خياليا من الأبعاد الشاسعة للفراغ والمسافات اللانهائية وذلسك عسن طريق الانعكاسات وكسر الأشسعة المتكرر اللانسهائي) وذات الحركة (مثل الفلاشسات

ولقد تميزت أعمال كل من دان فلافن وشارلز روس على وجه الخصوص في هدذا المجال (استخدم روس الضوء عبر المنشور في الستينات) وبدأ فلافن بنحت أعمال فنية مضاءة، وكان يقوم بتصميم وترتيب أنابيب الفلورسنت في الفضاء على أنها "أشياء تم العثور عليها".

وكتب جون ميجور John Maguire ما يلي: "فكرة أن كل الفنون المرئية تعتمد على الضوء هي مسألة واضحة وجلية ولكن العمل بشكل مباشر في الضوء بدلاً من خلق أشياء ترى في الضوء توفر فرصا جديدة متعددة الرؤى ولقد كان لفن الضوء تأثير واضيح على مساحات أخرى من تصميمات الإضاءة كالإضاءة المعمارية مثال ذلك صورة للنحت الضوئي الموجود في مدخل مبنى لوبيز الإداري في مدينة "ريزال Rizal " بالفلبين، وهو مبنى مركن إدارة شركة كهرباء مانيلا، وهو من أعمال "مارتن جارون" Martin Garon وقد تمت معالجة كل الواجهة الخارجية بهذا المبنى على أنها نحت مضئ ضخم (٢٨).



الحركة في التشكيل الضوئي

كلمة (اللوميا) Alomia هي كلمة صاغها (توماس ويفريد) لتصميم الأشكال الضوئية المتحركة المعروضة على ستارة نصف شفافة، وتسمى في بعض الأحيان الموسيقي الملونة.

وتنقسم حركة التشكيل الضوئي إلى نوعين:

أو لا : قد تكون حركة طبيعية فعلية إما في الهيئة النحتية أو في الضوء (٢١).

ثانيا: الانتقال المفاجئ ما بين الألوان الضوئية المتباينة يعطي الإيحاء بالحركة، بينما الدرجات الضوئية اللونية الواحدة تحقق نوعاً من الإيقاع الهادئ).

ففي مجال الحركة أخرج عدد كبير من الفنانين أعمالاً تجريدية حركية مثال النحات الله الموهولي ناجي" وخاصة عمله النحتي الضوئي الحركي باسم Lichtreguist ، ولقد عرض ذلك العمل في متحف بمدينة نيويورك في الفترة ما بين ١٩٣٢ و ١٩٣٠ . وظهرت فكرة الفن النحتى المدار وبصحبته مئات من اللمبات الضوئية الملونة في هذا العمل الفني (٢٦).

التشكيل بالضوء من خلال خامة الأكريليك

يهدف التشكيل بالضوء إلى إنتاج نجت يستقطب الضوء و يشعه، سواء كان مصدره طبيعيا أو صناعيا، ولقد ساعدت التكنولوجيا المصاحبة للضوء، إلى بزوغ ما أسماه ملجورى Magory " بالفن الضوئي القائم بذاته " ، فنا متطورا في الأربعينات والخمسينات، حيث جعلت الأشكال النحتية الضوئية التي تضىء وتدخل في عالمنا الإحساس بالحركة واللون والتصميم هذا الفن قائما وتعتبر مادة متبلمرات الأكريليك أكثر المواد التي يظهر بها تأثير التشكيل بالضوء مباشرة ، حيث أنها مادة راتنجية (بلاستيك) لها خاصية الشفافية التي تسمح بنقل الضوء مما يضيف معه صفة غير عادية على العمل النحتي (١٨٠).

وبخلاف الزجاج فإن الأكريليك من الخامات القليلة التي تسمح بمرور الضوء عسبر الشكل ، حيث يمكن تلميع الأكريليك بدرجة تمكنه من عكس الضوء $(^{rr})$ ويمكن (أن يقوم



النحات بإبداع تصميمات غائرة على سطح لوح الأكريليك ويتم بعد ذلك إضاءتها واستخدام المرشحات اللونية المثبتة أمام مصدر الضوء لتلوين الضوء الداخل إلى بلاستيك الأكريليك.

ويمكن تقسيم الإضاءة خلال خامة الأكريليك إلى نوعين:

١- الإضاءة الحافية

٢- إضباءة النقوش الغائرة (١٥)


١ - الإضاءة الحافية

المقصود هو ضوء الحافة في الأشكال المصنوعة من خامة الأكريليك، وفي الواقـع فإن هذه الظاهرة تنفرد بها خامة الأكريليك الشفاف وخاصة الألواح الشفافة، حيث يمكـن أن تتنقل عن طريق الإنعكاسات الداخلية نحو ٩٢% من الضوء الداخل إلى لوح مصقول من مادة الأكريليك إلى الحافة الأخرى لذلك اللوح.

وإذا ما سقط الضوء على أحد جوانب ذلك اللوح بزاوية تزيد عن ٤٢,٤ (شكل ٣٤) فإن ذلك الضوء سوف ينكسر أو ينحنى بحيث لا ينفذ إلى خارج اللوح، وانما يعود للانعكاس مرة أخرى إلى السطح المقابل للوح الأكريليك، ويظل الضوء مستمرا في انعكاسه وارتداده من أحد أسطح اللوح إلى السطح الآخر إلى أن يصل آخر الأمر إلى النهاية البعيدة أى إلى سطح اللوح الممواجه للسطح الآخر الذي دلخلي منه الضوء (٢).

ومن الفنانين الذين اعتمدوا على استغلال ظاهرة الإضاءة الحافية لخامة الأكريليك الفنان دي وين فالنتين Valantine (الذي استخدم ضوء النهار العادي في إنجاز أعماله الضوئية، فهو لم يستخدم أي ألوان في عمله الفني المسمى الضووية، فهو لم يستخدم أي ألوان في عمله الفني المسمى الضووء المنحني المناتجة عن ضوء النهار العادي، حيث أكتشف أنه يصدر ألواناتغطى أي لون آخر مصطنع. ومن أهم أعماله في هذا الصدد (٢٩):







أ- الضوء المنحنى Catenary Light

خط متوهج من الضوء (شكل ٣٥) يسري خلال الظلام منحنيا قطريا من أحد أركان السقف إلى الركن المقابل، ولقد بدأ خط الضوء من السقف ثم هبط ثلاثة أرباع المسافة متجها إلى الأرضية ثم بعد ذلك عاد مرة أخرى إلى السقف، وقسم خط الضوء الغرفة إلى مثلثين من الظلام الدامس، وكل مثلث مضىء بالقرب من الخط الضوئي المنحني ودامسس في الأركان غير الواضحة ، إلا أن الغرفة ككل يمكن تمييزها على أنها مكعبة الشكل. والشيء الهام بخصوص هذا العمل هو أنه على الرغم من كونه عملا قويسا وفريدا إلا أن الوسائل التي استخدمت في تحقيقه كانت بسيطة وسهلة ، إذا أن ثقبين قد حفرا في السقف في ركنين متقابلين ، أحدهما في القطر من أحد النواحي، بينما يقع الثقب الآخر في الطرف الآخر من القطر من الناحية الأخرى . وهاتان الحفرتان سمحتا للضوء أن ينساب إلى أسفل عن طريق القضيب المصنوع من الأكريليك، ثم ينحني الضوء بانحناء القضيب، ثم يصعد ثانيسة خلاله إلى أن يصل إلى نهايته في الركن المقابل.


ب- الطيف المتزن على دعامة Cantilevered Spectrum

بينما كان العمل المسمى الضوء المنحنى معتمدا على غرفة مظلمة فإننا نجد العمل الفني الآخر المسمى الطيف المتزن على دعامة Cantilevered Spectrum معتمدا على غرفة مضاءه، (شكل ٣٦) وفي الوقت الذي كانت فيه الغرفة الأولى مربعة نجد أن الغرفة الثانية كانت مستطيلة – وأبعادها ٤٠ × ٢٠ قدم .

وهذا العمل الأخير عبارة عن لوح سميك من الأكريليك يمتد أفقيا بطول الغرفة، وبمستوى عين المشاهد، ويبرز عده أقدام بعيده عن الجدار من الداخل . وفي نفس الوقت كان ينفذ اللوح إلى خارج الجدار من خلال فتحة أفقية منحوتة في الجدار وتوري إلى خارجة والشريحة مثبتة من كلا طرفيها في الجدران الجانبية، ويفاجأ الداخل إلى الغرفة بأنه محاط بأضواء وردية حمراء أخنت طريقها خلال مقلتيه، وتواجهه شريحة معلقة في فضاء الغرفة ذات ألوان قوس قزح. وهذه الأمثلة التي قدمها لنا "فالنتين" كانت قوية وهندسية ومكثفة إلى جانب كونها تتسم بالروح الرومانسية والخيالية ، ففي هذه الأمثلة كان المشاهد أن يتحقق من بالفراغات والمساحات الملونة المليئة بالضوء ، وكان من الصعب على المشاهد أن يتحقق من




verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٣٥) الضوء المنحنى Catenary - للفنان دى وين فالنتين



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٣٦) Cantilevered spectrum الفنان دى وين فالنتين



كيفية خلق هذا الجو المحيط به، وفي نفس الوقت كان من الأهمية بمكان ألا يحاول المشاهد تحطيم هذا السحر المحيط به بمحاولة تحليله ومعرفة مكوناته . وعلى الرغم من أن تلك الأعمال الفنية التي قام بها فالنتين كانت تبدو معقدة - إلا أنها تطلبت قدرا كبيرا من الإعداد والتجهيز.


ج- شرائح الضوء المتزنة على دعامة Cantilevered Planes

وكان العمل الفنى المسمى شرائح الضوء المتزنة على دعامة Cantilevered (شكل ٣٧) مختلفا كليةعن الأعمال الأخرى التي قام بها " فالنتين " في هذا المجال، ففي هذا العمل الفني كانت ألواح الأكريليك مركبة ومثبته بطريقة رأسية وليست أفقية ، ومع ففي هذا للعمل الفني كانت ألواح الأكريليك مركبة ومثبته بطريقة رأسية وليست أفقية ، ومع النيون إذا ما تعرضت لضوء النهار. وعند دخول المشاهد إلى الغرفة المظلمة التي أعدها فالنتين لعرض هذا العمل كان يفاجاً بشريختين مستوتين من الضوء تبدوان وكأنهما سابحتين في الفراغ. و لأن حواف تلك الشرائح كانت متوهجة ، فكانت الشرائح تبدو وكأنها رسومات في الفضاء المظلم، ولقد تمكن فالنتين من خلق شريحة ثالثة من الضوء نتجت من انعكس الشريحة الأولى على الثانية. ومن الناحية التقنية فلقد انجز العمل الفني شرائح الضوء المتزنة على دعامة بنفس الكيفية التي أنجز بها العمل الآخر المسمى الضوء المنحني، فلقد ثبتت شرائح من الأكريليك في فتحة موجودة في جدار خارجي، ووصلت أركان تلك الشرائح بواسطة أسلاك تم توصيلها بالسقف والأرضية، وكان ضوء النهار يلتقط بواسطة ألسواح الواكريليك ثم ينقل إلى حواف تلك الشرائح فيضيئها.

د- خط النهار Day Line

وبإنجاز العمل الفنى المسمى خط النهار " Day Line" (شكل ٣٨) أضاف "فالنتين" حرف "X" ضوئى عملاق إلى أعماله الفنية المرئية . والفراغ الذى هيأه فالنتين لهذا العمل كانت أبعاده ٧٠٠ قدم طولا و ٥٠ قدم عرضا، بينما ارتفاعه ٣٠ قدما. وشرح لنا فالتين كيفية إنجاز هذا العمل فقال " من أجل ذلك العمل الفني قمنا بالحفر في جدار المتحف حتى وصلنا







erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





بالحفر إلى الخارج ، وتم الحفر في منطقتين في الركن الجنوبي الشرقي ناحية الأرضية، وكذلك في الركن الجنوبي الشرقي ناحية السقف، ثم بعد ذلك تم تثبيت قضيبين من الأكريليك أحدهما يمتد بطريقة قطرية من مركز سقف الغرفة إلى الحفرة الموجودة في الجدار والقريبة من الأرضية، والقضيب الآخر يمتد من مركز أرضية الغرفة ليصل إلى الحفرة الموجودة في الجدار والقريبة من سقف الغرفة. وبهذه الكيفية تقاطع القضيبان وصنعا حرف " × " كبير. (٢٩)


Y- إضاءة النقوش الغائرة ITAGLIO

وإذا ما أحدثنا نقوشا أو حفرا على سطح لوح الأكريليك بطريقة أو باخرى، فإن بعضا من الضوء سوف ينفذ إلى الهواء محدثا نوعا من التوهج الضوئي، ويمكننا إعاقة الأسطح العاكسة بطريقة متعمدة في أى تصميم من التصميمات المصنوعة من الأكريليك والذي يقصد بها تسريب الضوء إلى الخارج ، بحيث يتسرب الضوء خارجا من خلال أى قطع أو حفر يقوم به الفنان على السطح الخارجي لذلك التصميم. وبتحديد خاصية الضوء الدني سوف نحقة اعتمادا على زاوية السطح المخدوش مع السطح اللامع (شكل ٣٩) ومدى عمق القطع أو الحز والمسافة الذي تبعده عن مصدر الضوء.


يظل السطح المصقول غير مضيئ بحيث يمكن عمل تأثيرات رائعة عبر تداخل المسافات غير المضاءة مع التشكيلات التي تم حفرها، فتظهر الصورة المنحوتة بارزة ومجسمة بالضوء المتألق. ويمكن مضاعفة هذا التأثير عن طريق تلوين اللوح بالألوان المناسبة، كما يمكن أن يبقى الضوء داخل الأكريليك عن طريق تغليف الحواف جيدا بورق الألومنيوم أو لمون اكريليك أبيض، وفي هذه الحالة سيتم عكس الضوء إلى داخل اللوح وتركيزه عند الحزوز المحفورة (شكل ٤٠) فتظهر الصورة بارزة وكأنها مجسمة بالضوء المتألق، ويمكن مضاعفة هذا التأثير عن طريقة تلوين اللوح بالألوان المناسبة (٢١).

استخدم الفنان " فرد دريهير " Fred Dreher في عمله النحتي المسمى الحراس (شكل ٤١) "Sentinels" كلا من الخطوط المحفورة والثقوب بالإضافة إلى استخدامه للحواف المنحنية. وفي هذا العمل النحتي، تتناقض الأشكال ذات اللمعان الشديد مع القاعدة المصنفرة Frosted base التي يتم اسقاط الضوء من خلالها.

















وغالبا ما يقوم " دريهير " بإخفاء مصدر ضوئي في قاعدة العمل النحتي. وباستخدامه مناشير يدوية يقوم دريهير بقطع أشكاله التي يصنعها من الواح يتراوح سمكها ما بين بوصة وثلاث بوصات، وبعد أن يقوم بصقل تلك الأشكال تصبح مثل الكريستال في وضوحها ولمعانها.

ويوضح (شكل ٤٢) صورة لتفاصيل الجدران أو الحوائط الأكريليكية المحفورة اليمنى واليسرى التي قام بعملها روسيل كاروس بالإضافة إلى المنظر الكلي الذي يبين كيف يجعل المصدر الضوئي الخطوط المحفورة قادره على إصدار الضوء.

ومن بين الأعمال الضوئية المنفذة بخامة الأكريليك عمل للفنان توريل الذي عسرض في متحف الفن باسادينا (شكل ٤٣) ولقد سمى العمل افرام Afrum وهو عبارة عن مكعب من الأكريليك ذي ثلاثة أبعاد من الضوء ، متدليا في ركن من أركان غرفة مظلمة دون وجود ما يدل على أن هناك شئ يمسكه. ويبدو ذلك المكعب غامضا ومبهما، وكأنه ذو كثافة ووزن. وفي الحقيقة فإن ذلك المكعب لم يكن ليأخذ وضعه بهذا الشكل إلا من ضوء كثيف مسلط عليه من جهاز يصدر ضوءا قويا (٢١).






شكل (٢١) حوائط إكريليكية - للفنان روسيل كاروس



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الفصل الثالث التشكيل بالتلوين



يقول كولترمان Coulterman في مقاله عن الألوان " الألوان هذه الصورة من صور الإفصاح عن واقع بعيد الأغوار، تحمل من المعاني والدلالات ما يفيض على العقل ومجال الوعي، يشق الطريق على عوالم السحر والانفعال، وإن ما تحتفظ به من فعالية وتأثير مرجعه إلى ثوابت لا شعورية ظلت قائمة على مر آلاف الأعوام، ورغم تطور الإنسان" (٢٧).

البلاستيك الملون صناعيا

تتكون المواد الملونة في صناعة البلاستيك من مجموعتين الأصباغ Dyes والمخضبات Pigments، ويمكن التمييز بينهما عن طريق قابلية الذوبان أوعدم القابلية للذوبان في وسط البلاستيك. فالأصباغ عادة تكون ذائبة وتعطى للبوليمر الذائبة فيه لونها، وعلى الجانب الآخر فإن المخضبات غير ذائبة، وتعطى لونها للوسط عن طريق انتشار جزيئاتها فيه وتتميز الأصباغ بأن الوانها نقية زاهية، شفافة، وهى أقل ثباتا للضوء والحرارة عن المخضبات، ومع ذلك فإن هناك البعض من الوان هذه المجموعة من الأصباغ تتميز بثباتهاعن المجموعة الأخرى.

خواص المخضبات

تنقسم خواص المخضبات إلى ثلاث أقسام:

۱- خواص بصریة Visual

Processing تشغیل ۲- خواص تشغیل

Service خواص الخدمة أو الكفاءة

وتتعلق الخواص البصرية بقدرة المحضبات على الانتشار أما خواص التشغيل، فالمقصود بها القدرة على النفاعل مع الخامة والثبات الحرارى، والتا أثير على الخواص الطبيعية للخامة، حيث ان بعض المخضبات وخاصة تلك التي تحتوى على املاح معنية وحيمكن أن بتفاعل مع البوليمر المذاب أو المنصهر أثناء التشغيل فتغير من لونه أو لزوجته. كما يمكن أن تؤثر بعض المواد المساعدة وخاصة المحتويه على النيكل على ثبات اللون، ونتيجة لإختلاف البوليمرات من ناحية هندسة الجزيئات، فإن أنواع المخضبات المستخدمة يمكن ان تتعرض لمدى واسع من الحرارة. ولذا فإن الثبات الحرارى عنصر هام للغاية.



أما عن خواص الخدمة فإن بعض من الخواص الهامة لمتطلبات الخدمة هي الشبات الضوئي ومقاومة الهجرة (هي تحرك جزيئات اللون المتجانس في الوسط بعيدا عن أو قريبا من مؤثر خارجي مثل الحرارة والإجهاد) والخواص الكهربائية.

تختلف متطلبات الثبات الضوئي حسب احتياجات الاستخدام حيث تتراوح بين درجات بنات عالية جدا إلى درجات متوسطه للأعمال الداخلية وكذلك تتأثر درجه الثبات للضوء بكمية الرطوبة، ويتراوح التأثير بين خفوت اللون (باهت) والإعتام. تتقسم المخضبات إلى نوعين: عضويه وغير عضويه، وتتميز المخضبات غير العضويه بانها أقل تكلفة وحجم جزيئاتها أكبر، وقدرتها على التغطية أكبر، ومقاومتها للضوء والحرارة أعلى، ولديها قدرة أكبر على الانتشار، ويسهل تفتيتها وإن كانت قابلة للصنفرة، والوانها تميل إلى القتامة.

اما الأصباغ العضوية فإن تكلفتها أعلى، قونها أكبر، أصغر في حجم الجزيئات، وأكثر شفافية، ومعرضه أكثر للانتشار، وحساسه أكثر لتأثيرات الحرارة والضموء، كما أن الوانها أكثر زهاء.

وهناك أنواع من المخضبات المستخدمة في تلوين البلاستيك يمكن ان تعطي الوانسا ذات خاصية الإشعاع الضوئي ويعيب هذه الألوان أن ثباتها الضوئي ضعيف وكذلك ثباتها للحرارة.

ويمكن استخدام مواد لإعطاء تأثير لؤلؤى ينتج عن انعكاسات خارجية وقدرة على بعثرة الضوء في اتجاهات متعددة. وكذلك إضافة مساحيق معدنية للحصول على تاثيرات انعكاسية مثل مسحوق الألومنيوم والبرونز^(٩).

ويوضح (شكل ٤٤) تباين الدرجات اللونية (المتدرجة من الشفافية والمعتمة المصنوع منها خامة الأكريليك، وكذلك الأنواع ذات التأثير اللؤلؤى وغيرها التي تعطي ملمس المعدن – الرخام.



nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





التشكيل النحتى باللون

يمكن للنحات تلوين العمل النحتي المنفذ بخامة الأكريليك الشفاف باكثر من طريقة، اما باستخدام الطلاءات، وأما بالتشكيل المباشر بالألواح الملونة سواء الشفاف منها أو المعتم (شكل٥٤)، أو تلوين العمل بالإضاءة المحكمة التي لها القدرة على خلق تغيرات سريعة وفائقة في اللون والشدة، كما إنها تضيف بعدا زمنيا وترفع من قيمة العمل الفني وتنقيل المشاهد بخياله وكأنه يعيش بالفعل زمن العمل. كما قد يلجأ الفنان إلى التجارب التي اجراها العلماء سواء في مجال الفيزياء أو الفسيولوجيا أو علم النفس إذ أن استيعابه لهذه القواعد يفيده في توظيف أهدافه التشكيلية إلى رسائل للمتلقى بمختلف أغراضه النفسية والفسيولوجية ".


أولا التلوين بالضوء

الضوء الملون له سحر وجاذبية خاصة لاتوجد في الألوان الصبغية لما له من ميزة الإضاءة والإشعاع، ويمكن رؤيته والتمتع به بوضوح خاصة لو كان هناك إظلام، وهذا يقوي من عملية استقبال الأشياء والإحساس بها.

ويهتم فنانوا الضوء والفراغ بالإدراك الحسي باللون. فعندما يستخدم اللون فإنه لايستخدم من أجل ذاته ولكن استخدامه يكون على أساس أنه تواجد حي ملموس. (٢٠)

وقد يلجأ الفنان إلى خلق نوع من الحوار بين المساحات المضيئة وشبه المظلمة والشفافة، ولاشك ان الألوان عامل هام من عوامل خلق الجو المناسب لما يرجوه الفنان بمل تضيفه من قيم جمالية، لذلك تسهم الإضاءة في إبراز الأبعاد النفسية ونقل المتلقي إلى حالة نفسية أو عاطفية، وبين نزعة واقعية أو الخيال الكامن في النفس، ويختلف هذا التأثير باختلاف سخونة أو بروده الوان الضوء.







وسائل تلوين الضوء

١ - مرشحات اللون

هى شرائح ملونة تعترض مسار الضوء لتكسبه لونها، إن الشريحة اللونية لا تخلق لونا جديدا، بل هى تتقل لونها، فإذا ما سقط شعاع ضوئي أبيض على الشريحة فإنها تمتص كل الألوان المكونة للشعاع. وتسمح بمرور لونها هى فقط، و أشهر أنسواع هذه الشرائح الزجاج والبلاستيك.

والملاحظ أن استخدام الزجاج الملون قد يسبب انكسارات وانعكاسات، كما أن الوانسه محدودة جدا، بالإضافة إلى تشققه إذا كان المصدر الضوئى قويا وظل مضاءا لفترة طويلة، وقد توصلت شركة استراند الإنجليزية إلى ابتكار شرائح رقيقة من السيللويد عرفت بإسمها التجارى "سينمويد Cinemoid". هذه المرشحات عبارة عن عجينة من خلات الاسيتات اضيفت لها الألوان من البداية مما أتاح الفرصة للحصول على العديد من الألوان الأصلية والثانوية سواء الساخن منها أو الزاهي أو الباهت. وتشكل هذه اللدائن على هيئة رقائق شفافة تمتاز بنقاؤها بصريا، إذ يمكن رؤية الأشياء من خلالها دون أيسة انكسارات أو تشوهات لصورة هذا الشيئ المرئي (٢٦).

٢- لمبات التوهج

توجد وسائل أخرى للحصول على إضاءة ملونة قد تؤدي الغرض المطلوب منها فنيا، ومن بين هذه الوسائل اللمبات العادية المغموسة في المحاليل اللونية فتغطى سطوحها الخارجية بالمادة الملونة. ومن عيوب هذه اللمبات أنه الطبقة اللونية الخارجية تتأثر بمرور الوقت بفعلى الحرارة العالية نتيجة لإضاءتها فترة طويلة ولمرات عديدة، الأمر الذي يجعل هذه الطبقة اللونية تتحول إلى لون داكن. (٢٧)



نموذج لعمل نحتى ملون بالإضاءة الملونة

من أعمال الفنانين التي لعبت فيها الإضاءة الملونة دورا هاما في إبراز قيما تشكيلية به، العمل المسمى "موسيقى الألوان" للنحات جون فان سون John Van Saun (شكل ٤٦):

والشكل عبارة عن مستطيلات من الأكريليك، عددها ستة عشر مستطيل ويحتوي على إضاءة متغيرة من مختلف الألوان، ويصحب عرض هذه الأعمال مصادر صوت تصدر موسيقى وتتغير ألوان المستطيلات، والعمل بهيئته الشكلية يقوم على البناء الهندسي المتحقق من المستطيلات المنفذة من خامة الأكريليك التي تسمح بمرور الضوء، وبذلك يعتمد العمل على القيمة اللونية المتغيرة بتغير الإضاءة التي تعمل بدورها على إيجاد نوع من الحركة في الشكل. (١٥)

ثانيا : التلوين بالمواد الصبغية


يمكن الحصول على الأكريليك بمدى واسع النطاق من الألوان المضيئة، أما إذا كلنت الألواح الصلبة الملونة غير متاحة، فإنه يمكن تلوينه بعدة طرق: أما بغمر في المحلول الصبغي أو دهانه بالفرشاه، أو رش اللون بواسطة الهواء المضغوط أو باستخدام مخضبات الألوان الخاصة بالبولي استر والأيبوكس (٣١).

طبقة طلاء برايمر شفافة

وضع طبقة من برايمر الأكريليك الشفاف سيحسن من التصاق اللون الأبيض وبعض الألوان مثل الأخضر على الأكريليك. وهذه الطريقة قد لا تحسن التصاق كل الألوان، ولكنها يجب ان تستخدم كأجراء ثابت تحت اللون الأبيض. والتكسية الشفافة يجب أن يتم تجفيفها لفترة تتراوح من ١٥ إلى ٢٠ دقيقة قبل إضافة أى طلاء ملون، والتكسية الملونة يجب أن يكون سمكها ملليمتر واحد على الأقل كى تكون قوية الاحتمال.



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



شكل (٢٦) موسيقى الألوان مستطيلات من الأكريليك



طرق تلوين الأكريليك

ا - صباغة الأكريليك بطريقة الغمس Dip - dying Acrylic

يمكن أن يتم صباغة لوح الأكريليك الشفاف أو الأشكال المنحوتة إما عن طريق غمس البلاستيك أو مسحه بواسطة صبغات. والأصباغ المتوفره عادة هي من الأنيلين الفيان anilines في قاعدة مائية اسيتونية (الأنيلين هو سائل زيتي سام يستخرج من قطران الفحم ويستخدم في صنع الأصباغ والعطور) وبعد عملية الغمر أو المسح للإكريليك الصلب، يتم الحصول علي درجة اللون الشفاف المطلوب، ثم يتم بعد ذلك شطف البلاستيك بالماء وتلميعه بواسطة قطعة قماش ناعمة. ويمكن أن يتم طلاء لوح الأكريليك الشفاف بالعديد من الدهانيات ذات القاعدة غير المائية بما فيها استر الأكريليك والفينيل ودهانات المينا اللامعة.

وتكون طريقة تنفيذ التصميمات الملونة عن طريقة تغطية أجزاء ومساحات من اللوح بقناع Grip – Mask (وهو عبارة عن خامة التغطية – زرقاء اللون وشفافة – يتم فرشها كسائل بواسطة فرشاه، أو يتم رشها (كرزاز) مباشرة على اللوح. وعندما يجف هذا القناع يكون ما يشبه شريحة رفيعة شفافة يتم القطع خلالها بقاطع أو نصل حاد لفتح مساحات لوضع الألوان بداخلها، ويمكن فرش هذا القناع عدة مرات، ثم يتم نزعه في النهاية عندما ينتهي التصميم (١٧).

٢-تلوين الأكريليك باستخدام عجائن البوليستر

يتم تخديش وترميل السطح لإعطاء حواف أو اسنان، وبعد مسحه بالكحول يتم التلوين بعجائن البولي أستر الملون، ثم يترك ليجف. وفي هذه الحالة يمكن ضغط الخامات الأخسرى مثل الزجاج في داخل سطح الراتنج الطرى، وذلك لإضافة أشكال جديدة (٢١).

٣- صباغة الأكريليك باستخدام مسدس الرش



عمل نحتى ملون باستخدام ألواح الأكريليك الملونة الشفافة

ومن بين النحاتين الذين استهوتهم المواد البلاستيكية بطبيعتها، وتكوينها، وقدرتها على العطاء، وثراثها اللوني، وطواعيتها النحات جينو ماروتا Gino Marotta حيث استخدم الفنان ألواح الأكريليك الملونة الشفافة في عمله الذي يطلق عليه "نخيل في بيئة" (شكل ٤٧)، ويعتمد العمل بالدرجة الأولى على العنصر اللوني المادة، فاستخدم درجات لونية متباينة في بناء العمل مستغلا شفافية المادة مما تعطى التداخل والأمتزاج اللونى بين عناصر العمل مما يعطي نوعا خاصا من القيم اللونية عند تقابل طبقات مختلفة من اللون، وهنا رغم ضخامة العمل واتساع قاعدة ارتكاز الأعمال إلا أنها تظهر بصورة خفيفة، وتعتمد رؤية الشكل على الحدود الخارجية واللون، وتم الاعتماد في التشكيل على عمليات القطع واللصق باللواصق المجهزة خصيصا لهذا الغرض (٢٩).

نموذج لعمل ملون بالسوائل المتحركة

(شکل ٤٨) خط الضوء Light Line

Micheal Mchninon للفنان ميشيل مكنينون

استخدم الفنان البريطانى ميشيل مكنينون بوليمر الأكريليك بصورة أخرى تمكنه من الوصول إلى قيم وأبعاد فنية جديدة تميز اعماله عن الأعمال الأخرى المنفذة بهذه المواد. فالنحات لجا إلى تحقيق عمل نحتي مستخدما حركة السوائل حيث يقوم بتشكيل بلاستيك الأكريليك وحقنه بسوائل ملونة في الفراغ الذاخلي للعمل الشفاف، وتعزيض العمل في النهايسة لنوع من الحركة.

ولقد صممت هذه النوعية من التشكيل النحتي ليتم تركيبها على الحائط لتتحرك في التجاه مضاد لإتجاه عقارب الساعة، والنتيجة أن الشعور الحركي للمادة السائلة الملونة يتغير بالكامل وبشكل جذرى في العمل.

وتتميز منحوتات هذا الفنان بلمعانها، وخفة الوزن، وتخلق حركة السوائل داخل الجسم الشفاف نوعا من الشفافية المتغيرة ذات الحس والأثر الجمالي.


ويتكون النحت الحركى للسوائل الذي يستخدمه هذا النحات في أعماله من أربعة مكونات اساسية:





شكل (٤٧) انخيل في بيئة - تشكيل بالأكريليك الملون الشفاف - للفنان جينو ماروتا.







١- إعداد شكلين خارجين في تشكيل خاص، أحدهما أمامي والأخر خلفي.

٢- إعداد شكل دائري غير منتظم الشكل يوضع داخل الشكل الأول ولاصق به، لتكوين ما
 يشبه الخلية أو الحويصلة.

٣-زيوت وماء وأصباغ مناسبة

٤-موتور سرعته ١/١٠ مثبت في الشكل الصدفي من الخلف.

والأصباغ التي تستخدم في هذه النوعية من التشكيل هي الزيوت والماء المقطو، لأن استخدام المياه من الصنبور مباشرة قد تحتوى على كيماويات يمكنها أن تحدث تفاعلا كيميائيا بين الأصباغ والماء، كما يلجأ الفنان إلى إضافة كمية صغيرة من الجلسرين إلى الماء لتمنع تكوين الفقاقيع الهوائية الناتجة عن هذا التفاعل، مع مراعاة أن الأصباغ المستخدمة يجب أن تكون نقية وغير محتوية على مواد مالئة لأن وجودها يعمل على ابطاء حركة هذه السوائل، وتجعل لونها قاتم وغير شفاف، ويجب أن تكون درجة اللون ثابتة ولا تتغير بمرور الزمن. (١٥)



الفصل الرابع الشفافية



مفهوم الشفافية

تعتبر الشفافية من الحالات الطبيعية للسوائل، وهي نادرة في المواد الصلبة (٢٢) حيث أن معظم المواد البلاستيكية في حالاتها النقية تكون بيضاء أو شفافة. وعلى ذلك فمن الممكن أن نحصل على أي لون منها بإضافة صبغات ملونة، وأن ننظم قتامتها بإضافة الخضاب. إلا أننا نجد أن بعض المواد البلاستيكية لها دائما درجة من اللون الذاتي. وحين يكون هذا هو الحال، فإنه يفرض عل هذه المواد حدود تلوينيه خاصة، ومع ذلك فإن صفة عدم وجود اللون والقرب من الطبيعة الشفافة هي من الأسباب الهامة في تعدد مزايا البلاستيك واستعمالاته (٢).

ونجد أن لون الأشياء غير الشفافة يعتمد على لون الضوء الساقط عليها، أما لون الأشياء الشفافة فيعتمد على لون الضوء النافذ منها (٢٧). وتزداد كمية الضوء المار خلال الجسم الشفاف بازدياد وتجانس بنية الجسم، كما يزداد الضوء الأبيض المنعكس من السطح كلما زادت نعومة هذا السطح ودرجة صقله (٢١).

انتقال الضوء داخل المواد الشفافة

إذا قابل شعاع ضوئي جسما شفافا، فإن جزءا من الضوء، ينعكس على السطح، كما يمتص هذا الجسم الشفاف جزءا آخر من الضوء الساقط، وأما الجزء الثالث منه فإنه يخترق الجسم الشفاف ويمر منه. ويساوى معامل انتقال الضوء داخل الجسم الشفاف

الفيض الضوئى الذي مر عبر الجسم الفيض الضوئى الذي استقبله هذا الجسم

ويكون انتقال الضوء داخل الأجسام الشفافة والنصف شفافة إما منتظما أو مشتتا.



أ- الانتقال المنتظم للضوء داخل الأجسام الشفافة

هو ما يحدث للضوء المار خلال الجسم الشفاف أو الماء وفيه تحتفظ الأشعة الضوئية بتوازيها، ولا يحدث للضوء أى تحور بمروره خلال الجسم الشفاف، وأن كل ما يحدث هـــو انكسار لأشعة الضوء عند السطح كما هو مبين (بشكل ٤٩).

ب- الانتقال المشتت للضوء داخل الأجسام النصف الشفافة


يتغير اتجاه الضوء خلال انتقاله داخل الجسم النصف شفاف، فيسوزع في كل الاتجاهات ويعطى إحساسا موحدا لضياء السطح ويقال عن هذا الجسم النصف شفاف أنه كامل التشتيت للضوء، ويكون منخنى توزيع الضوء في هذه الحالة كما هو مبين في (شكل ٥٠).

يعتمد الفنانون عند استخدام الخامات النافذة للضوء على استغلال خاصية الامتصلص والنفاذ للأشعة الضوئية الساقطة على الشكل والاعتماد على معاملات الانكسار الضوئي للأشكال الشفافة عند حواف السطوح، فيحدث إيحاء بصري بتحول الشكل الفراغي من حالمة مجسمة إلى خطية تحدد الحيز الفراغي وتشكله بمجموعة من الخطوط الضوئية الناشئة عن انكسار الضوء على الحواف وانحرافه، بينما ينفذ كم ضوئي كبير من الخامات الشفافة.


أما فى حالة الخامات شبه الشفافة فإن كم الضوء النافذ يرتبط عكسيا مع درجة المتصاص السطح للضوء، وطرديا مع درجة نفاذيه الخامة. كما يستخدم الفنان عمليات الجلفنة للسطوح المعدنية لإلغاء أو تغيير الصور المعكوسة، فإن الفنان يلجأ إلى الخامات شبه النافذة، أو شبه المعتمة لإيجاد بعدا تعبيريا للشكل يحقق من خلاله الحالة الجمالية نتيجة استغلاله معاملات الامتصاص والنفاذ الضوئى لتلك الخامات (٢٩).

ان إدخال البلاستيك كمادة أوله في الأعمال الفنية كان لانها مادة توفر خاصية الانعكاس والشفافية والمرونة في التشكيل، وأيضا إلى تفاعلها مع الضوء، كما أن مادة البلاستيك ساهمت في مطلب بعض فناني العصر الحديث في إلغاء مادية الأجسام الصلبة، وعلى رأسها الفنان ناعوم جابو(٢٨).





شكل (٩٤) الانتقال المنتظم للضوء داخل الأجسام الشفافة



شكل (٥٠) إلإنتقال المستطير للضوء داخل الأجسام النصف شفافة




فلقد هيأت مواد البلاستيك والزجاج الفرصة للفنانين لتحويل الأسطح الصلبة الموجودة في أعمالهم الفنية إلى أسطح يمكن وصفها بأنها لا مادية. وكان جابو يؤمن بالتأثير النفسي للمواد المختلفة، وكان اهتمامه في أعماله الفنية النحتية يتركز على شيئ مخالف تمام للحقائق الحسيه الملموسة في الفترة الزمنية السابقة عليه، ولذلك فإننا نجد أن أعماله تلك كانت تميل إلى هدم وإلغاء حقيقتها الحسية الملموسة، كما ان تلك الأعمال الفنية ومن خلل استخدام عنصري الضوء والفراغ تحطم حدودها القياسية.

فى أثناء الستينيات بدا عدد من الفنانين فى جنوب كاليفورنيا استخدام مـــواد الفيـبر جلاس والأكريليك ولدائن البولى استر، ولم تكن هذه الحركة رسمية وسرعان ما لقبت بحركة لوس أنجلوس للزجاج والبلاستيك " L.A. Glass and plastic" يرجع انتشارها إلى شفافية الزجاج والبلاستيك و قدرتهما على الإشعار بأنة ليس هناك مـادة تمـائل هـاتين المادتين المائليتين في نقل الأفكار الخاصة بالضوء والفراغ واللون بأسلوب محكـم ودقيـق. ومـن الفنانين الذين تعاملوا مع أوساط الزجاج والبلاستيك " تشوار نولدى" و " رون كوبـر " ورون دافيز "، و " ناعوم جابو " و " موهولى ناجى ". وكل ولحد من هـؤلاء الفنانين استكشـف دافيز "، و " ناعوم جابو " و " موهولى ناجى ". وكل ولحد من هـؤلاء الفنـانين استكشـف الشفافية واللاثبفافية أو النصف شفافية لمادة البلاستيك، واستكشف أيضا قدره البلاستيك علـى حمل ألوان براقة (٢٠) وكان النحت الشفاف يسمى بأسماء عديدة مثـل " مشـكلات الضـوء " وتكوينات ضوئية " و " الدحت المنشورى" (النحت الذي يعتمد علــى ألـوان الطيـف) (٢٠) واسيجد الفنان أو النحات المعاصر في إنتاج النحت الشفاف إمكانات بديعــة بواسـطة خامــة الأكريليك باعتبارها أحد أهم مواد البلاستيك الحراري وأكثرها جاذبية، فهي كمــا ســبق وأن ذكرنا تتمتع بخاصية الشفافية العالية فتسمح بنقل نحو ٩٢ % من الضوء، وبخلاف الزجــاج فإن الأكريليك من الخامات القليلة التي تسمح بمرور الضوء عبر الشكل (شكل ٥).

وهى تساهم في إضفاء أبعادا تشكيلية مختلفة على العمل النحتي، فتعطى إيحاء حسيا بخفة الأشكال رغم كبر حجمها، ويظهر العمل وكأنة مادة هلامية معلقة فى الهواء. وتسمح شفافية الأكريليك برؤية الأجزاء المكونة للعمل سواء من الداخل أو الخارج مسن أى زاويسة وتبدو الحواف الخارجية لأجزاء العمل مشعة للضوء. كما تزداد الشفافية وضوحا كلمسا زاد كمية الضوء الساقط على العمل، فتحدث الشفافية تأثيرا مباشرا فى تراكب الألوان وامتزاجها فى الأعمال النحتية المنفذة بشرائح الأكريليك الشفافة الملونة، إلى جانب ما تحدثه الشسفافية من عنصر ربط بين أجزاء العمل النحتي والبيئة المحيطة به سواء خلفية العمل أو قاعدته.



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





ومن الأعمال النحتية التى نفنت بخامة الأكريليك ولعبت الشفافية فيها دورا بارزا، عمل الفنان كينسيث سلوك (Keneth Slote) (شكل ٥٢)، والعمل عبارة عن مكعب من الأكريليك الشفاف مثبت بداخله نصفي جذع آدمي. ولقد نفذ العمل بطريقة التشكيل الحراري وتفريغ الهواء، حيث اختلف درجة الشفافية في أجزاء العمل باختلاف وضع المشاهد بالنسبة له، وذلك حسب اختلاف وتقابل شرائح الأكريليك المنفذ فيها العمل مع اختلاف زاوية الرؤيئا. والمكعب الشفاف المحتوي على النموذج بداخلة يعد اكثر شفافية عن نصفى اللوح المشكل، لأنه يتكون من طبقة واحدة مسطحة، أما الأجزاء المشكلة بالداخل فإنها تتسم بالحركة والمرونة تبعا لتشكيل اللوح.

ويبين الفنان تاكايسو في عمله المسمى "دائرة في الفراغ "(*) الشفافية العالية لخامـــة الأكريليك حيث أمكن رؤية العمل بوضوح من زاوياه من خلال خمسين شريحة متراصة من الأكريليك الشفاف بشكل لا يمكن أن تتيحه أي خامة حتى عصرنا الحالي(٢١).

^(*) شكل (٥٣) أ، ب الباب الرابع



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





الباب الرابع تطبيقات عملية

الفصل الأول : نماذج لبعض أعمال فنانين معاصرين منفذة

بخامة الأكريليك

الفصل الثاني: تجارب عملية للباحث



الفصل الأول نماذج لبعض أعمال فنانين معاصرين منفذة بخامة الأكريليك



يتعرض الباحث في هذا الفصل لبعض الأعمال المنفذة بخامــة الأكريليـك لفنانين معاصرين من الناحية التقنية والتشكيلية لكل عمل بدءا بالتعامل مع الشرائح أو الكتل خلال الخامة ووصولاً إلى الشكل النهائي للعمل.

ويتضح لنا من خلال هذا العرض الأساليب والأدوات والمعدات التي قـام باستخدامها الفنان للوصول إلي ما يأمله في عمله المنفذ خلال خامـة الأكريليـك الشفاف مرفقا بالصور التي يتضح منها فكرة تنفيذ العمل والشكل النهائي.

العمل الأول شكل ٥٣ (أ ــ ب)

Taka Yasu الفنان -: تاكا ياسو

الأبعاد :- ۲۲ x ۲۲ x ۲۲سم


نفذ الفنان العمل من خلال خمسين شريحة من الأكريليك الشفاف متراصة على هيئة مكعب، مكونة شكل دائرة مجسمة داخل فراغ المكعب.


خطوات التشكيل:

- ١-قام الفنان بقطع شرائح أكريليك على شكل مربع بالأبعاد السابق ذكرها، تبع ذلك تسوية الحواف.
- ٧-رسمت دوائر متدرجة الأقطار على الغلاف المغطى للوح الأكريليك، ثم فرغـــت تلـك الدوائر بكل شريحة،
- ٣- ثبتت الشرائح على قاعدة العمل وفقا لترتيب أقطار الدوائر من الأصغر إلى الأكبر، وصولا إلى نصف المكعب وبالعكس في ترتيبه لتدريج تراص الشرائح في النصف الأخر للمكعب مع ترك الفراغ الملائم بين كل شريحة وأخرى بما يتوافق مع رؤية الفنان.



-171-





شكل (٥٣) - دائرة في الفراغ-الفنان تاكايسو



العمل الثاني

شكل (٤٥)

القنان : فرانسيسكو سوبر ينو Francisco Sobrino

اسم العمل : تحول أو تغير غير مستقر.

ابعاد العمل : ١٠٠٠ مسم طول ×٨٠٠ سم عرض ×٢٧ سم عمق

اعتمد العمل أساسا على نظام هندسي بسيط، فقد قام الفنان بتقسيم هيكل العمل إلى ستة وثلاثون وحدة مربعة بحيث أصبح في كل ضلع 7 مربعات

خطوات التشكيل


1-قام الفنان بقطع الشرائح الشفافة ثم قام بحز خط غائر ليصل غالبا إلى نصف سمك الشريحة وذلك لاتمام عملية الثنى عند موضع الحز.

٢- قام الفنان بتفريغ دائرتين على جانبي الشريحة.

٣- قام الفنان بعمل تسخين موضعي عند موقع الحز تلى ذلك عملية ثنى الشريحة بحسب
 الشكل المطلوب.

٤-قام الفنان بتجميع الشرائح ولصقها وفقا مع ما يتراءى من أوضاع جمالية.





شكل (٤٥) تحول أو تغير غير مستقر - للفنان سوبرينو



العمل الثالث

شکل رقم (٥٥)

Niokles Roukes نيوكلاس روكس -: نيوكلاس :-

" Neos " -: اسم العمل

أبعاد العمل :- ٢٠,٥ سم × ٢٠,٥ سم

في هذا العمل قام الفنان بقطع وتشكيل اوح أكريليك مسطح مع مجموعة صغيرة من قضبان الأكريليك وذلك لتشكيل قطعة نحت ذات ثلاثة ابعاد أطلق عليها اسم " Neos ". ويقول روكس " عند قيامي بعمل "Neos " أن هدفي الأساسي هو عمل نحت يكون قادرا على تلقى ونقل الإضاءة البيئية أو المصممة.

ويوضح روكس في هذا العمل إمكانية الخامة من حيث القطع والثنى وإبراز أهميـــة الشفافية في التكوين، وعلاقة كل من الشفافية والضوء مع الفراغ حيث يتناسبان تناسبا طرديـــا معا.

طريقة التشكيل

١- رسم التصميم المطلوب تنفيذه بنفس نسبة العمل في الطبيعة شكل (٥٥- أ)

٢-قص الفنان النموذج الورقي ثم قام بتثبيته على لوح من الأكريليك بسمك ١,٤٨٠ سم باستخدام لاصق من المطاط، وذلك بعد نزع الغطاء الورقي الحافظ من على سطح الأكريليك شكل (٥٥-ب).


٣-قام الفنان باستخدام منشار كهربائى: متردد مما يسهل قطع الخامة بسهولة بعد أن استخدم الصابون لتسهيل حركة السلاح المعدني المثبت في المنشار، ثم قام الفنان بتسوية حواف الأكريليك بعد قطعها باستخدام قطع من أوراق الكربوراندم شكل (٥٥-ج).



- ٤-بعد ذلك تم نزع النموذج الواقي، ثم جهز الشريحة للتسخين باستخدام فرن كهربائى مثبت عند درجة ١٤٩°م شكل (٥٥-د).
- ٥-قام الفنان باستخدام قفاز ليمكنه من نزع البلاستيك من الفرن ثم تشكيله إلى الشكل المطلوب، وبعد تكوين الشكل قام مساعد الفنان بتبريد وتجميد البلاستيك بإمرار قطعة من الأسفنج المبلل على سطوح البلاستيك بينما ظل الفنان ممسكا بالشكل حتى لايتحرك قبل أن يجمد شكل (٥٥-هـ).
- 7-جهز الفنان بعض العصى المستقيمة من الأكريليك سـخنت أطرافها على مصباح كهربائي، ثم ضغطت أطرافها حتى صارت الحواف مبططة على شكل شبة دائري وذلك باستخدام ماسك مدبب، وهذه العصى سوف توصل بباقى شكل الأجـزاء (٥٥-و) شم ثبتت على القاعدة الخشبية الخاصة بالعمل.
- ٧- في هذه الخطوة تتقب الفتحات في البلاستيك لتثبيت العصى الأكريليكية، واستخدام لذلك ثاقب كهربائي ذو سرعات عالية، ثبتت به (قاطع معدنى) من المعدن، وكان قطر الفتحات ١٦، سم شكل (٥٥-ز).
- Λ -قام الفنان بتركيب أجزاء العمل باستخدام ثنائى كلوريد الأثيلين، ثم غطى العمل بعد ذلك بطبقة من الشمع ضد الكهرباء الأستاتيكية، ثلي ذلك عملية التلميع لإزالة الأتربة وتثبست الشكل على القاعدة شكل $(00-5)^{(01)}$.




onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)




شكل (٥٥) NEOS – تشكيل حرارى الألواح الأكريليك للفنان نيوكلاس روكس






شكل (٥٥-أ) التصميم النهائي للعمل بعد تكبيره






شكل (٥٥-ب) لصق النموذج على لوح الأكريليك






شكل (٥٥-ج) نشر حواف التصميم






شكل (٥٥-د) التسخين في فرن كهربي






شكل (٥٥-هـ) التشكيل بالشكل المطلوب






شكل (٥٥-و) ضغط أطراف العصى





شكل (٥٥-ز) عملية الثقب





شكل (٥٥-ح) تركيب العمل



العمل الرابع

شکل (۲۰)

اسم العمل :- الحرم الخاص بالضوء Light Sanctuary

Jacgues Schier -: الفنان

المقاس :- ارتفاع ٣,٣٥ سم

شرح العمل:

عبارة عن ألواح سميكة من بلاستيك الأكريليك مجمعة معا بواسطة لاصــق Ps-30، ونسـبة الراتتــج المحفــز هــى واحــد جــزء محفـــــز فـــوق أكســيد البــنزويل Benzoyl Peroxide Catalyst إلى تسعة عشر جزء 30 - Ps وقد استخدم الفنان أزميــل نحت الرخام في التعامل مع الكتلة الضخمة من الأكريليك الشفاف. ثم بدأ بعد ذلك في تــهذيب سطح العمل بواسطة متقاب يدور حول محوره من الفحم Carbide مع استخدام ورق كشــط حبيبي من أرقام ٣٥ إلى ٢٠٠، ثم تم صقل السطح حتى أصبح أملسا وخإليا مــن الخـدوش وذلك لإضفاء المعة نهائية.





شكل (٥٦) الحرم الخاص للضوء للفنان جاكوشير



الفصل الثاني تجارب عملية للباحث



ما يقدمه الباحث من تجارب نحتية لا يهدف فيها إلى عسرض أسلوب ذاتسي في التشكيل، بقدر ما يعرض نماذج ذات أبعاد تكنيكية متنوعة يحاول بها إجراء بعض التجارب، لتوضيح العديد من إمكانيات هذه الخامة للوقوف بنفسه على هذه الخامة عمليا.

- إمكانية التشكيل بطريقة تفريغ الهواء
- التشكيل الحراري الألواح الأكريليك
 - صب بوليمر الأكريليك
 - التشكيل بالضوء الملون
 - تجارب منتوعة في النحت البارز
 - عمليات اللصق والتجميع
 - أساليب الإنهاء والتشطيب..



التجربة الأولى

شکل (۵۷)

اسم العمل: الحصان

الارتفاع: ١٦٠ سم

العرض : ۱۲۰ سم

طريقة التشكيل: التشكيل الحراري بتفريغ الهواء.

مراحل العمل: هذه التجربة محاولة للباحث للاستفادة من إمكانية تطويع خامة الأكريليك لتشكيل عمل نحتى شفاف باستخدام جهاز تفريغ الهواء.*

1- تم البدء في العمل بعده مراحل بدأت المرحلة الأولى بإعداد نموذج منفذ فسي خامة الجبس لرأس حصان بالحجم الطبيعي شكل ٥٧ (١-٢) حيث قسم الشكل إلى نصفين متطابقين بقطاع طولي مستوي باستخدام ميزان الخيط (شكل ٥٧-٣) وتم تقسيم كل نصف منهما إلى ثلاثة أجزاء مستعرضة باستخدام منشار يدوي حيث يكون كل جيزء في حدود أبعاد الإطار المعدني لجهاز تفريغ الهواء (شكل ٥٧-٤).**


ونتيجة لعدم انتظام الحواف أثناء عملية النشر، تمت معالجة هذه الحواف على سطح منضده مستوية معزولة بالشمع باستخدام الجبس، حيث روعي في هذه المرحلة ضبط حواف القطع لضمان تطابق الأجزاء عند عملية التجميع، حيث يتسبب عدم انتظام الحواف في انكماش لوح الأكريليك عند الحواف أثناء عملية تغريغ الهواء (شكل ٥-٥٠).

Y- تم البدء في عملية الثقب باستخدام المثقاب الكهربي ببنطه سمك Y مم في الأمــاكن ذات العمق و الأجزاء الغائرة في منطقة الأنف والفم والحزوز العميقة في منطقة الشعر، وذلك لضمان تطبيع لوح الأكريليك في هذه التفاصيل على العمل النحتي (شكل Y--Y).

[·] سبق شرح الجهاز في الباب الثانى

[&]quot; الأجهزة المتوفرة في الورش لايتعدى ابعادها ٥٠٪ اسم









شکل (۷۰-۲) منظر أمامی



شکل (۱-۷۰) منظر جانبی




















وانتقل العمل في المرحلة الثانية إلى عمل بعض الثقوب في اللوح الخشبي المتحرك الخاص بجهاز تفريغ الهواء (شكل -0)، ووضع النموذج الجبس على اللوح الخشبي في المكان المحدد مع عمل ثقوب محيطة بحدود الشكل (شكل -0).

ومن خلال الفحص والمقارنة باستخدام أكثر من سمك لمجموعة الواح تتراوح ما بين ٥,٠ . و حتى ٢م، وبعد إجراء بعض التجارب العملية تم الوصول إلى أفضل نتيجة باستخدام لوح سمكه ١مم لضمان إخراج العمل بكامل تفاصيله، حيث إنه كلما زاد سمك اللوح المستخدم كلما تسبب ذلك في عدم دقة ووضوح التفاصيل.

- ٣- تم تحريك لوح الأكريليك إلى وحده التسخين حتى يصل إلى درجة اللدونة، ثم أعيد مسزه أخرى فوق النموذج الجبس (شكل ٥٥-٩)، حيث تم تشغيل وحده تغريغ الهواء مع رفع المنضدة الخشبية من أسفل إلى أعلى في اتجاه لوح الأكريليك، حتى تم تطبيع اللوح على النموذج (شكل ٥٥-١٠). وباستخدام قطعة قماش مع الضغط الخفيف على اللوح المشكل لضمان التطبيع الكامل للوح بكل التفاصيل الغائرة (شكل ١٥-١١). وبعد تمام عملية التبريد، رفع اللوح المشكل عن سطح النموذج (شكل ١٥-١١).
- ٤- وبنفس الخطوات السابقة تم التشكيل باقي الأجزاء، وبعد التأكد من سلامتها تم استخدام قطعة قماش من القطن لإزالة أى أتربة أو عوالق ملتصقة، ثم لصقت أجزاء الشكل وذلك بتثبيت القطع ولصقها حتى تمام لصق الشكل بأكمله باستخدام لاصق بلاستنيك شفاف بوضع كمية مناسبة منه على حواف القطع مع تنظيف مادة اللصق الزائدة نتيجة ضغط الأجزاء مع بعضها وإزالتها قبل جفافها. وقد روعي تهذيب الأطراف الداخلية قبل عملية اللصق بين القطع، وعند الانتهاء من عملية التجميع تم تهذيب الأجزاء الزائدة الخارجة عن حدود الشكل، باستخدام المقص (شكل ٢٥-١٣) وبهذه الطريقة تم تجميع النصف الأيمن للشكل ومرورا بنفس المراحل جمع النصف الأيسر.
- ٥- عملية تثبيت الشكل على القاعدة، وقد حاول الباحث في هذه المرحلة إيجاد نوع من الحوار والتناغم بين نصفي الشكل الملتصقان على اللوح، وبين اللوح نفسه، محاولة إيجاد اكثر من دور للوح سواء كقاعدة تحمل العمل أو كجزء مكمل لا ينفصل عن العمل يحمل بعض صفاته، فاستخدم لوح الأكريليك بمقاس ١٢٠ × ١٦٠ سم وسمك ١٠ مــم حيث بدأت المرحلة برسم الخط الخارجي لنصفي الشكل الأيمن والأيسر على جــانبي اللـوح بدأت المرحلة برسم الخط الخارجي لنصفي الشكل الأيمن والأيسر على جــانبي اللـوح






شكل (٧-٧) الثقب في اللوح الخشبي المتحرك











شكل (٥٧-٩) تحريك اللوح الخشبى في اتجاه وحدة التسخين





شكل (٥٥-١٠) رفع اللوح الخشبي وتطبيعه على لوح الأكريليك





شكل (٧٥- ١١) ضغط خفيف على اللوح لضمان التطبيع الكامل





شكل (٧٥-١٢) رفع اللوح من على النموذج







باستخدام قلم دوكو وذلك لتحديد مكان لصق الشكل (شكل ٥٠٥ ١). ثم تــم إزالــة الغــلاف البلاستيك المحافظ على لوح الأكريليك من منتصف اللوح مع عمل حز بطول اللوح فــي منطقة الثني. وتم استخدام لهب بورى لتسخين مكان الحز تسخينا منتظما لتجنب ظــهور الفقاعات الناتجة عن التسخين الزائد والتي بدورها تغير من شفافية اللوح في هذا الجـزء (شكل ٥٠-١٥). وبعد تمام عملية التسخين ولدونه اللوح في هذا الجزء تــم ثنيــه عنــد منطقة الحز (شكل ٥٧-١٦). وقد روعي السرعة في تبريد مكان الثني بالمــاء للحفاظ على الشكل المطلوب (شكل ٥٠-١٧). واستكمالا لعملية الرسم المحدد لشكل الحصان، تم رسم بعض الخطوط الممثلة لشعر الحصان، ثم رسم بعـض الخطـوط الممثلة لشعر الحصان، ثم رسم بعـض الخطـوط الممثلـة لشـعر باستخدام منشار كهربي (شكل ٥٠-١٥).

7- بعد الانتهاء من عملية تجميع كلا من نصفي الحصان الأيمن والأيسر وتجهيز لوح الأكريليك الحامل للعمل، وبعد إزالة طبقتي البلاستيك من على سطح اللوح، تم لصق النصفين بلاصق شفاف، وعمل ثقبين نافذين في الشكل واللوح عند منطقة الرأس والرقبة، حيث وضع في كل منهما قضيب من النحاس بسمك ١٢ مم، وينتهي بصامولة قلاووظ عند طرفيه. وقد روعي اختيار خامة النحاس لما تضفية الخامة من إحساس وتوافق لونى مع شفافية خامة الأكريليك، وضمانا لعملية تثبيت ناجحة حتى وصل الشكل إلى مرحلته النهائية.




























التجرية الثانية:

شکل (۵۸)

اسم العمل :- شكل بيضي

ارتقاع العمل :- ٨٠ سم

طريقة التشكيل: - بناء كتله مصمتة (طريقة التصفيح (١)) عن طريق تجميع ألواح الأكريليك وملء الفراغ المنفذ داخل الكتلة بسائل يحوى جسم متحرك من الأكريليك (جنين).

تعتمد التجربة على بناء كتلة شفافة مقاربة للشكل البيضي، تعكس الإحساس بسالضوء حسب طبيعة المكان الموجودة فيه، وتنبض ضوئا داخليا ملونا يبعث فيها الحركة والحياة في محاولة للتمثيل الحقيقي للشكل البيضي والجنين. ويأتي الإحساس بالبناء من خلل استخدام طريقة التصفيح في التشكيل، وذلك بلصق الدوائر المستنيرة غير المنتظمة السمك والقطر فوق بعضمها البعض، ونشعر بالإحساس بالنبض الداخلي من خلال وجود سائل يتحرك بداخلة كتلة ملامية الشكل تحمل اللون الأصفر، وتحتوني على مجموعة من الخيوط الأكريليكية الحمراء المتعرجة لتعطي الإحساس بالشعيرات الدموية. وغلبه اللون الأصفر في هذا الجزء من العمل مع شفافية الأجزاء الأخرى، يعكس ضوئا ملونا، دون الحاجة لتسليط مصدر ضوئي مباشر.


ونظرا لثقل الكتلة وكبر حجمها، قام الباحث بتنفيذها على ثلاثة أجزاء متراكبة فــوق بعضها، وذلك لسهولة عمليات التشكيل والصقل والتجميع (شكل ٥٨-١).

مراحل العمل

- 1- تم البدء في العمل برسم مجموعة من الدوائر متدرجة الأقطار من ١٥ سم إلى ٥٠ سـم على لوح أكريليك، وذلك قبل إزالة الغلاف البلاستيك المغطى به لوح الأكريليك، مع نشر الدوائر باستخدام منشار المنضدة الدائري (شكل ٥٠-٢)
- ٧- قام الباحث بترتيب الدوائر على ثلاث مجموعات، تحوى المجموعة الأولى (الجيزة السفلي من الشكل البيضي) دوائر أقطارها من ١٥: ٥٠ سم، وباستخدام المتقاب الكهربي لعمل تفريغ وسط كل دائرة بقطر ١٠ سم، وذلك في الدوائر ذات الأقطار مبن ٢٠ إلى ٥٥ بغرض إيجاد فراغ أسطواني الشكل بقطر ١٠ سم وارتفاع ١٥ سم عند التجميع (شكل ٥٨-٣).

^(*) تم التعرض لشرح طريقة التصفيح بالباب الثاني















شكل (٥٨-٢) نشر الدوائر باستخدام منشار المنضدة الدائرى





شكل (٥٨-٣) عمل تفريغ دائرى باستخدام المثقاب الكهربي



- ٣-وبعد الانتهاء من عملية تفريغ الدوائر تم إزالة الغلاف البلاستيك من سنطح الدوائر للإعداد لعملية اللصق، ثم تم البدء بلصق الدوائر غير المفرغة لتجهيز قناعدة الشكل البيضي، تبع ذلك لصق الدوائر المفرغة، وذلك بلصقها حسب موقعها بوضع كمية مناسبة من المذيب (شكل ٥٠-٤) مع مراعاة تبليل الأطراف بمذيب الكلوروفورم لضمان التوزيع المتجانس على أسطح الدوائر. مع الأخذ في الاعتبار السرعة أثناء اللصق حيث أن مادة الكلوروفورم لا تستغرق أكثر من ثلاث ثوان لتجف، ومراعاة تطابق الدوائر بعد لصقها بشكل كامل دون حدوث أي فقاقيع هواء ناتجة عن حركة الدوائر بعد لصقها (شكل٥٥٥).
- ٤-باستخدام أدوات نحت الخشب، تم أحداث ملمس غير منتظم لحواف الدوائر المفرغة
 داخل الكتله المجمعة (شكل ٥٨-٢).
- و- بعد الانتهاء من تجميع الجزء الأول بدأت مرحلة الإنهاء للسطح الخارجي باستخدام ماكينة الجلخ المثبتة على منضده بتحريك الشكل بانتظام (شكل ٥٥-٧). وبعد الانتهاء من عملية الجلخ، وضبعت كتله كروية الشكل من الأكريليك الأصفر تحوى بعض الثقوب مثبت فيها خيوط حلزونية حمراء بسمك ٢ مم من الأكريليك ثم تمت عملية حقن الفراغ بزيت أصفر ليعطى ضوءا أصفر وليساعد على حركة الكتلة الكروية داخل الفراغ. ثم لصقت دائرة غير مفرغة لإغلاق الفراغ ولعدم تسرب الزيت (شكل ٥٥-٨).
- -7 وبنفس الطريقة تم تجميع الجزء الثاني والثالث من الكتلة وإن اختلفا في عدم وجود فراغ بداخلهما (شكل -9).
- ٧- وبعد اكتمال أجزاء الشكل وتسوية كل جزء على حده بماكينة الجلخ ، استخدمت المبارد اليدوية ثم البراشه لإزالة الخدوش الناتجة من تأثير عمليات الجلخ والبرد. تتبع ذلك عملية الصقل باستخدام صنفرة دوكو تبدء من درجات ٤٠٠ حتى ١٠٠٠ للحصول على أفضل النتائج.
- ٨- ووصولا لمرحلة الصقل النهائي باستخدام فرشاة التلميع، وقبل البدء وعند تشخيل الموتور، تم مراعاة وضع القالب الأبيض (الجماطة) على الفرشاة لمدة بسيطة أثناء دورانها، حيث يساعد ذلك على تنظيف الفرشاة، ويساعد على عدم حدوث تسخين زائد للخامة أثناء التلميع، مع ملاحظة أن تكون قوة دفع اليد للخامة على الفرشاة متوسطة لأن الضغط الشديد يحدث حرارة عالية نتيجة الاحتكاك مما ينتج عنه تغير لون الخامة السي اللون المائل للأبيض مما يستوجب صنفرتها ثم تعريضها للتلميع مرة أخرى، وقد يظلل الأثر موجودا رغم ذلك.














شكل (٥٨-٦) أحداث ملمس غير منتظم داخل الفراغ الداخلي















التجربة الثالثة

شکل (۹۹)

اسم العمل: - وجهان

الارتفاع :- ٣٠٠ سم

العرض :- ٤٠ سم

طريقة التشكيل: نحت في كتلة مجمعه من ألواح الأكريليك

مراحل العمل

١-رسمت مجموعة من الدوائر متدرجة الأقطار تبدأ من ١٥ سم حتى ٣٠ سم على لوح من
 الأكريليك الشفاف وتم نشرها باستخدام المنشار الدائري.

٢- تم إزالة طبقة البلاستيك المغلفة للأكريليك من جانبي الدوائر.

٣- لصقت الدوائر حسب تدرجها في القطر من الأصغر إلى الأكبر بأستخدام مذيب
 كلوروفورم حتى تم تجميع الشكل المخروطي المراد التشكيل فيه.

3- قام الباحث برسم وجهان متقابلان متراكبان أحداهما في وضع أمامي والآخر في وضع جانبي على قاعدة المخروط، ثم تم نحت الوجهان باستخدام أدوات نحت الخشب لتهيئة الشكل مبدئيا. ثم استخدمت مكواة اللحام لدراسة التفاصيل الصغيرة. وترك الباحث تاثير الملامس الناتجة عن استخدام أدوات الخشب في بعض أجزاء من الوجهين والبعض الآخر يحمل تأثير مكواه اللحام.


٥-قام الباحث بتغطيه جميع أجزاء الشكل بورق لاصق عدا الجزء المشكل بـــه الوجــهان (قاعدة المخروط).

٦- وعرض هذا الجزء غير المغطي لمسدس الرملة لإحداث تأثير مختلف في الملمس واللون
 عن باقى سطح الكتلة.

٧- تم إزالة الورق اللاصق، ثم مرت الأسطح الباقية بمراحل الصقل والتلميع.

٨- ثبت العمل على قاعدة من الأكريليك الشفاف مزوده بقاعدة اخرى أسفلها مــن الخشـب
 تحوي مصدر ا ضوئيا ملونا.







التجربة الرابعة

شکل (۲۰)

اسم العمل: العروسة

الارتفاع : ٥٠ سم.

العرض : ٤٠ سم.

طريقة التشكيل : نحت بارز على لوح اكريليك مشكل حراريا.

مراحل العمل


١-تم تجهيز لوح الأكريليك بسمك ٢ سم، ورسم عليه التصميم.

٢- تم حفر التصميم باستخدام مكواة اللحام، بشكل سلبي من الناحية الأمامية للـــوح بحيــت يظهر مجسما من الناحية الخلفية وكأنه مدفون داخل كتلة شفافة.

٣-عولج اللوح حراريا باستخدام فرن كهربي، وذلك لثنيه حسب الشكل المطلوب لإتاحة تعدد زوايا الرؤية في أكثر من جهة اعتمادا على شفافية الخامة.

٤- أجرى الباحث معالجة للمساحة الخلفية الشكل العروسة على لوح الأكريليك باستخدام الصنفرة ، وذلك لإحداث تباين بين شفافية العروسة والنصف شفاف الناتج عن عملية الصنفرة للمساحة المحيطة للعروسة، وحتى يحدث التباين عند استخدام مصدر ضوئي مباشر مسلط من قاعدة العمل.







التجربة الخامسة

شکل (۲۱)

اسم العمل: الديك

الارتفاع: ٥٠ سم

العرض: ٣٥ سم

طريقة التشكيل: صب الأكريليك

مراحل العمل

١- تجهيز بوليمر الأكريليك

تمت المعالجة الكيميائية لتجهيز بوليمر الأكريليك ببلمرة المونمر جزئيا في وجود اكسيد فوقي عند ٩٠ م إلى جانب إضافة المواد الملدنة ومضادات الأشعة فوق البنفسجية فنتج عن الخلط سائل شرابي القوام يحتوي على ٢٠% من وزنه بوليمر.

٢- إعداد القالب

قام الباحث بإعداد القالب مكون من قطعتين: الأولى لوح مشكل من النحاس المطروق بالتصميم المراد تتفيذه والقطعة الثانية لوح من الزجاج مطابق لأبعاد لوح النحاس، ويفصل بين جزئي القالب جوانات من المطاط.

٣- عملية ألصب

تم صب السائل المجهز في قالب التشكيل، مع رفع درجة حرارتــه تدريجيا إلــى $^{\circ}$ ، ثم إلى 90 م لإتمام عملية البلمرة ثم فتح القالب ورفع الشكل المسبوك.







التجربة السادسة

شکل (۲۲)

اسم العمل : طيور

الارتفاع : ٥٠ سم

العرض : ٤٠ سم

طريقة التشكيل: عمل نحت بارز مجمع من مجموعة كتل والواح من الأكريليك.


مراحل العمل

١- اعدت لوحة من الأكريليك الأسود بسمك ١ سم ومجموعة من كتل الأكريليك الشفاف
 عشوائية الشكل ومجموعة من الواح الأكريليك الشفافة مختلفة في السمك.

٢-بعد إجراء العديد من المحاولات لتوزيع العناصر بما يحقق رؤيـــة تشــكيلية لطــائران
 يتحاوران فوق جذع شجرة.

٣-تمت عملية اللصق باستخدام مذيب كلوروفورم حتى أكتمل الشكل وتحددت ملامحه وتـم
 تصويره.







التجربة السابعة

شکل (۲۳)

اسم العمل: البساط

الارتفاع: ٣٠ سم.

العرض : ۲۰ سم.

طريقة التشكيل: نحت بارز في لوح من الأكريليك.

مراحل العمل


١- اعد لوح الأكريليك بسمك ٥ سم، وتم رسم التصميم عليه.

٢- بدأت عملية الحفر باستخدام أدوات نحت الخشب.

٣- تمت عملية صنفرة وتلميع اسطح القطعة، ولصق ورق مصنوع من النيكل على الجوانب الثلاثة المحيطة بالقطعة وذلك لتجميع الضوء وانعكاسه على الخطوط الغائرة المحفورة في التصميم لعدم نفاذيته للخارج من خلال الجوانب الثلاثة.

٤- ثبت العمل على قاعدة شفافة من الأكريليك مزودة بقاعدة أخرى أسفلها من الخشب بتحوى مصدر ا ضوئيا ملونا. حيث ظهر الشكل المحفور مضاءا ومتلالئا في الفراغ.







خلاصة البحث

من خلال هذا العرض لخامة الأكريليك، واثرها على تنوع أساليب الأداء في العمل النحتي، والرجوع إلى المصادر والمراجع العلمية، ومن خلال التجربة العلمية يتضح لنا أن خامة الأكريليك أثبتت صلاحيتها للتشكيل النحتي لما تحققه من خصائص وقيم تشكيلية متميزة. فلقد تناول كثير من الفنانين هذه الخصائص بالتجريب، ونتجت عن تجاريهم أعمالا فنية شهيرة ومرموقة في فن النحت.

وقد تناول البحث كافة أنواع التشكيل ووسائله ابتداء بعملية الصب - التشكيل الحراري - وسائل التجميع - النحت المباشر وصولا إلى عمليات الإنهاء والتشطيب. وقد أثمرت التجارب الخاصة بهذا البحث عده نتائج أهمها

١ - نتائج متعلقة بالخصائص الطبيعية الخامة بالأكريليك

- تتميز خامة الأكريليك بخفة الوزن والصلابة والمقاومة ومقاومة الرطوبة في التشكيلات النحتية بقياسها بمواد النحت التقليدية كالبرونز والأحجار والأخشاب
- صالحيتها للغرض الخارجي محدودة قياسا بالخامات الأخرى، فهي تصلح للعرض في الداخل وذلك حيث أنها تتأثر بالأشعة فوق البنفسجية، وأيضا لسهولة خدش سطحها تسأثرا بعوامل الجوالخارجية (الأتربة).

٢ - نتائج متعلقة بأساليب التشكيل

يتضح من خلال البحث إن لكل أسلوب في التشكيل خصائصه المتميزة، حيث ينبغى الإفادة من تنوع وتعدد أساليب التشكيل بما يتيحه كل أسلوب من مميزات وإمكانيات معينة إلا أنه ليست هناك طريقة مثلى لاتباعها في عملية التشكيل، بل لكل أسلوب منهجه تبعا لطبيعة الشكل.



- التشكيل بالتصفيح

التشكيل بطريقة التصفيح (تجميع كتلة مصمته من الواح الإكريلك) أتاحت الباحث إمكانية التحكم في حجم ولون درجة شفافية كتلته النحتية المنفذة بخامة الأكريليك.

- التشكيل بالتسخين

من خلال التجربة يتضح للباحث أثناء عملية التشكيل الحراري بطريقة تفريغ الهواء إنـــه كلما قل سمك لوح الأكريليك المشكل كلما وضحت التفاصيل بصورة أدق.

- التشكيل بالتجميع

- أ- استخدام مذيب (ميثيل ميثاكريلات) يعطى أحسن النتائج البصريــة عنـد لصـق ألـواح الأكريليك الشفافة (فهو لا يحدث الفقاقيع الهوائية التــي تتواجـد عنـد اسـتخدام مذيـب الكلوروفوم).

- الصب

صب بوليمر الأكريليك يتطلب تجهيز معملى خاص يصعب تحقيقه في مرسم الفنان، وللحصول على أفضل النتائج البصرية للقطعة النحنية المسبوكة بخامة الأكريليك يفضل استخدام قوالب من الزجاج.

- الإنهاء والتشطيب

تتباين النتائج البصرية للعمل النحتى حسب تنوع وسائل الإنهاء والتشطيب والتي تسم تجريبها على النحوالتالي (البرد – التلميع والصقل – الصنفره – وكذلك تأثير الملامس الناتجة عن استخدام أدوات النحت ومكواة اللحام). –

٣- نتائج متعلقة بشفافية الخامة

- تعتبر خامة الأكريليك أكثر اللدائن تحقيقا لعنصر الشفافية في العمل النحتي.



- تتيح شفافية خامة الأكريليك للنحات إمكانية إحداث فراغ داخلي خلال عمله النحتي وحقنه بسوائل قد تكون ملونه حيث يمكن رؤيتها من السطح الخارجي محققا أبعادا تشكيلية جديدة.
- تحقق شفافية خامة الأكريليك إمكانية متنوعة في النحت البارز على لوح الأكريليك، وذلك سواء بالطريقة التقليدية للنحت البارز (بنحت المساحة المحيطة للتصميم المرسوم من خلال لوح من الأكريليك ليبدوبارزا على السطح الأمامي أوعن طريقة عمل نحت غائر من الناحية الخلفية للعمل حيث يظهر التصميم مجسما من الناحية الأمامية) اعتمادا على فاعلية الضوء ودرجة الشفافية.

٤ - نتائج متعلقة باستخدام الإضاءة

- تم استخدام الضوء لتحقيق تأثيرات لونية متنوعة في العمل النحتي المنفذ بخامة الأكريليك.
- إمكانية التحكم بصورة مباشرة في تنويع الأجزاء المضائة في العمل النحتي دون الأجزاء الأخرى.



قائمة المراجع

- 1- El Demerdash, A. Said "Plastic Technology" in Arabic "تكنولوجيا" Dar El Kateb El Araby Cairo Pages 7, 18, 37, 40,81-91.
- 2- Ress, David "Creative Plastics" Published by Studio Vista-London Pages 8, 11 14, 18-24, 31, 32, 79 1973.
- 3- Barsily. H, Kernz. F.A. "Plastic in the service of man" in Arabic "البلاستيك في خدمة الإنسان" Translate Yousef Moustafa El Harony and Others El Shark Liberety in Fagala Pages 9, 13, 15, 18, 30, 77, 79, 91, 113, 217.
- 4- Charles A. Harper "Hand book of Plastics and Elastomers" Mc graw/Hill book company New York Pages 4-9.
- 5- Sherif, El Said Abd El Meged "Plastic, Rubber and Artificial Fiber in our New Life" in Arabic "المعاط والألياف الصناعية في حياتنا " El Ahram Center for Translation and Publish First Edition Pages 66, 48 1999
- 6- L. Richardson, Terry "Industrial Plastics; Theory and Application" Second edition Delmar Publishers Inc Pages 7, 13, 15, 24, 77-58, 124.
- 7- E. Driver, Walter "Plastics Chemistry and Technology" Van Nostrand Reinhold company New York- Pages 20, 22, 30, 39, 45, 63.
- 8- El Ashram, Aly "Plastic and Technology Properties" In Arabic "اللدائن وخواصــها التكنولوجيــة" Dar El Rateb El Arabyy Pages 7, 100-102, 121.
- 9- "Modern Plastics Encyclopedia" Pages 15 1982.



- 10- J. Mattiello, Joseph "Protective and Decorative Coatings" New York-volume 1 Pages 477.
- 11- J. Patton, William "Plastics Technology Theory, Design; and Manufacture" - Reston publishing company, INC - Pages 35, 40, 47.
- 12- http://www.plasticsusa.com/pmma.htm.
- 13- http://www.ecomplastics.com/ecomplastics/physpropofax.html.
- 14- R.J. Craw Ford "Plastics Engineering" Peryamon Press Pages 164, 263, 286-298- 1981.
- 15- Roukes, Nicholas "Sculpture In Plastics" Watson, Guptill Pub. New York Pages 71-79, 86-1987.
- 16- Mills, John. "The Technique of casting for sculpture" The Bath Press - for the publishers. B.T. Batsbord. Ltd. M11 - Pages 12, 31, 61, 238, 239.
- 17- D. Beadle, John "Macmillan Engineering Evaluations Student Edition". The Macmillan Press Ltd - London and Basigtoke - Pages 28, 68-1972.
- 18- M. Hammacher, A L, "Evolution De La Sculpture Modern" Editions Cercle D'Art Paris New York Pages 226 1971.
- 19- J. Harry Dubois and Frederick W. John "Plastics" Van Nostrand rein Hoold company – Pages 151, 241, 245.
- 20- Jan Butter Field-"The Art of the light + space" Page 31, 239, 263, 292-1993.
- 21- Cathine Sease A Conse X Vation Mation "Manual for the field Archeologist" Pages 164.



- 22- Falangan, Gorg "About Modern Art" In Arabic "حول الفن الحديث" Translate Kamal El Malah Dar El Maaref in Egypt Pages 75, 76 1962.
- 23- Schodek, Daniel "Structure in Sculpture" -Massachusetts institute of Technology Pages 182 1993.
- 24- Tucker, William "The Language of Sculpture" Thames and Hudson Ltd, London Pages 133, 134 1981.
- 25- A, Nash, Steven and Merkert, Jorn "Naum Gabo" Neues Publishing Company New York Pages 9, 78, 117 1987.
- 26- Abd EL Wahab Shokry "Theatre Lightening" In Arabic "المسرحية" The Egyptian General book authority Pages 178 180 1988.
- 27- Watson, Lee "Lighting Design Hand book McGraw" Hill, Inc Pages 62, 63, 64.
- 28- A.M. Hammacher "Modern Sculpture Tradition and Innovation"-Harry N. Abrams, INC., Publishers, New York - Pages 37. 274, 277-1989.
- 29- Jan Butter Field-"The Art of Light + Space" Pages 88, 195-199-1993.
- 30- Gelan Scoon, Robert "Principles of design" In Arabic "التصميح " - Dar El Nahda Misr - Pages 45.
- 31- R. Newman, Thelma "Plastics as an Art form" Philadelphia by Chilton company Pages 31, 47-51.
- 32- Zenham, Mohamed "The Technology of the Art of Glass" In Arabic "تكنولوجيا فن الزجساج The Egyptian General book authority Pages 42-1995.



ملخص الرسالة

تلعب الخامة دوراً محورياً في علاقتها بالعملية الإبداعية في مجال التشكيل النحت، فالخامة هي الوسيط المادي الذي به ومن خلاله يتم التعبير والتشكيل بكافة أنواع طرق التنفيذ المتاحة لكلاً منها، ومن خلالها يتم تجسيد واستشعار القيم والمعايير الفنية والجمالية، ومن شم فدر اسة الخامة تعتبر أساساً حيوياً نقف من خلاله على مدى تقدم الفكر التشكيلي فنياً وإبداعياً لذلك جاء موضوع البحث (إلامكانات التشكيلية لخامة الأكريليك في فن النحت) كسى يحقق جانباً علمياً، وتشكيلياً، وتجريبياً في هذا المجال.

وقسم البحث خلال العرض إلى أربعة أبواب وهي كما يلى:

١-الباب الأول: خامة الأكريليك.

٢-الباب الثاني: أساليب التشكيل بخامة الأكريليك.

٣-الباب الثالث: المعطيات التشكيليلة لخامة الأكريليك.

٤-الباب الرابع: تطبيقات عملية.

وفيما يلي عرضاً موجزاً لما تناولته أبواب البحث.

فيتضمن الباب الأول تمهيد عن ماهية البلامتيك وتقسيم المواد البلاستيكية بشكل عام طبقاً لخواصها الحرارية والتعريف بخامة الأكريليك، وصور تواجدها، واستخداماتها، الخواص البنائية والكيمائية لخامة الأكريليك وأثرها على سلوك الخامة من حيث الهيئة البلورية، نسبة امتصاص الرطوبة، طرق البلمرة المختلفة التي من أهمها البلمرة الكتلية أكثر الطرق استخداماً في صناعة الألواح والقضبان، إلى جانب تأثير المنيبات على الخامة.

ويعرض الخواص الفيزيائية لخامة الأكريليك من خلال دراسة الخواص الحرارية من حيث مقاومة للحرارة - الموصلية الحرارية - الحرارة النوعية - معامل التمدد الحراري - القابلية للاشتعال - معامل الانصهار - نقطة التحول الزجاجي كذلك الخصواص الميكانيكية وتشمل تأثير الصدمة - الاستجابة أو الخضوع - الشروخ الناتجة عن الضغوط - مقاومة الشد - الصلابة - معامل المرونة - المتانة بالإضافة إلى الخواص البصرية حيث قسمت فيما



يتعلق بالضوء إلى شفافية - نصف شفافية - معتمة، واستنادا إلى الجانب العلمى تناول الباحث معاملات الانكسار ونسبة الشفافية لبعض أنواع من البلاستيك الشفاف، وقد اختصص الجزء الأخير بدراسة تأثير العوامل الجوية، التى تنتج عن مجموعات من المؤثرات البيئية وتشمل الأشعة فوق البنفسيجية، والتغيرات الجوية وما تحدثها من تأثير على الخامة.

ويعرض الباحث في الباب الثاني استخدام العدد والأدوات الأداء في عمليات التشكيل المباشر بخامة الأكريليك وتقنيات الأداء أثناء عمليات الثقب - النشر - الخرط - النقريز - القطع - البرد - اللفح بالرمال.

ثم يتناول دورة التشكيل الحرارى لألواح الأكريليك التى تتمثل فى عمليتين الأولى طرق تسخين الألواح، أما العملية الثانية تتضمن تصنيفات رئيسية للتشكيل الحسرارى بعدة تنويعات فى نطاق كل تصنيف وهى تشمل – التشكيل بالضغط – التشكيل باستخدام القوالسب المتوائمة تم التناول مع شرح مفصل لمميزات كل طريقة واستخداماتها.

ثم يتناول البحث عرضا شاملا لعمليات الصب المختلفة بعد تقسيمها من حيث صورة المادة الخام التي يتم تشكيلها إلى عملية تشكيل مادة خام في الحالة المتعجنة وعمليات التشكيل في الحالة السائلة وكيفية صب ألواح الأكريليك.

ثم تناول الطرق التي يمكن استخدامها لإتمام عملية التجميع وأكثرها شيوعا، الربط عن طريق اللصق. والربط عن طريق اللحام بأنواعه المختلفة، وبعد الانتهاء مسن عرض وتحليل الأساليب التشكيلية لخامة الأكريليك وضحت في الجزء الأخير الطرق المتبعة لإنهاء العمل النحتى المنفذ بالخامة وهي تشمل عمليات الصنفرة ثم الصقل ثم التلميع وصول إلى مرحلة التنظيف النهائية للحصول على سطح ناعم ولامع.

وبعد انتهاء الباب الثانى نكون قد استعرضا طبيعة خامة الأكريليك وخواصها وأساليب التشكيل والتجميع والأنهاء والتشطيب فيها ونأتى بعد ذلك بالباب الثالث وهو يبحث فى الرؤية التشكيلية للضوء فى المدرسة البنائية حيث أتاحت خواص هذه الخامة مجالا للتجريب وتحقيق قيمة للفراغ الحقيقى، واستخدام الضوء الحقيقى.



وتناول عرضاً شاملاً بتعريف الضوء وتألفاته وكيفية التحكم فيها والحركة في التشكيل الضوئي وأنواعها ثم ينتقل البحث للتعرض للتشكيل بالضوء من خلال خامة الإكريليك والتسي قسمت الإضاءة خلالها إلى نوعين النوع الأول الإضاءة الحافية والنوع الثاني إضاءة النقوش الغائرة، وقام الباحث بعرض أمثلة من أعمال فنانين اعتمدوا على استغلال الخواص الضوئية لخامة الإكريليك في أعمالهم.

ثم تناول الباحث بالشرح المواد الملونة المستخدمة في صناعــــــة ألـــواح الأكريايــك وخواصها البصرية ثم طرق تلوين العمل النحتى المنفذ بخامة الأكريليك، ووســــائل التلويــن بالضوء والتلوين بالمواد الصبغية أمثلة لأعمال نحتية ملونة منفذة بالخامة.

وعرف الباحث مفهوم الشفافية وكيفية انتقال الضوء داخل المواد الشهافة، والشهبه شفافة بالإضافة إلى استخدام الفنانين للخامات الشفافة، القيم الجمالية التي تصنيفها الشفافية على الأعمال النحتية، وذلك من خلال عرض لبعض أمثلة من الأعمال النحتية الشفافة المنفذة بخامة الأكريليك.

وفى الباب الأخير وبعد الانتهاء من العرض والتحليل للدراسات الخاصة للخامة من خلال الأبواب الثلاثة السابقة، وجدت أنه من المفيد لاستكمال هذه الدراسة التعرض لبعض أعمال نحتية لفنانين معاصريين منفذة خلال خامة الأكريليك من الناحية التقنية، فقد حاول الباحث اجتهادا التعامل مع هذه الخامة من خلال بعض التجارب العملية مرفقا بالصور لخطوات النحت والتشكيل قدر ما أمكن وما زالت إمكانيات هذه الخامة التشكيلية تسمح بالمزيد من التجريب لإبراز معالجات ثرية وتجارب تسم بالخصوصية وتحتمل رموزاً تضيف أبعداً جديدة لإمكانيات التعبير لهذه الخامة هذا بالإضافة إلى خصوصية التجربة النحتية التي يمكن في يكتشفها النحات عند استخدام هذه الخامة الثرية.

وأسأل الله التوفيق في هذا الجهد المتواضع





The third chapter of this research gives a complete account of the definition of light and its glittering, the different methods of controlling it, and also the use of light to make forms and shapes through the use of Acrylic. In this field, 'the research mentions two kinds of illuminating: a-illuminating the edges of any sculptural work, b- illuminating the engraved ornaments.

Through the third chapter of this research we have been able to know something about the colouring materials which are followed in colouring any sculptural work carried out by means of Acrylic. The researcher in this chapter gives different example of coloured sculptural works carried out by means of Acrylic.

This research gives a good account of the meaning and concept of transparency. In explains how light penetrates through transparent and semitransparent materials; and why artists make use of transparent materials. In fact transparency adds a great deal to the aesthetic values of any artistic work carried out by means of Acrylic.

In the last chapter of this research, and after tracing and analysing the studies connected with Acrylic, the researcher found it useful to give examples of some sculptural works carried out by some contemporary artists. Who used Acrylic in their artistic sculptural works.

The researcher has tried to use Acrylic through some Practical experiments, and has shown by means of pictures and photos the steps which she followed in the field of sculpture and formation. Through the researcher's experiments on Acrylic, she found out that the formative capabilities of Acrylic can encourage artists to practices more experiments, which may add new spheres of expression through the use of Acrylic.



After that, the chapter deals with the cycle of thermal formation of Acrylic sheets, beginning with the methods of heating the sheets and then the formation or the shaping of them by means of pressure or through pouring the material into moulds.

The research deals with the different ways of pouring Acrylic into moulds which are carried out according to the shape of the raw material which has been formed weather it may be in the liquid state or in the pase state.

The research has also dealt with the methods which can be used to completed the process of assembling the sheets, and the process of connecting them throug sticking or welding.

After discussing and analysing the methods of shaping and forming Acrylic, the last part of the second chapter has dealt with the methods of finishing the sculptural work which is achieved by using Acrylic as a medium. These methods include the process of abrasion and polishing to achieve a smooth.

After discussing the nature and properties of Acrylic in the first two chapters of this research, we find out that the third chapter deals with the possibilities which can be achieved and realized through the use of Acrylic.

That is because the properties if Acrylic have enabled artists to go through a vast field of experimentation. Artists through they practiced on Acrylic, have become aware of the value of real space and have been able to use real light.



and the percentage of moisture absorption existed in this material; the most common methods of manufacturing sheets and rods made of Acrylic. The research in this chapter also mentions the effect of different solvents on Acrylic. In the first chapter also we can find an account of the physical properties of Acrylic through a study made to show the thermal properties of this material and its resistance to heat and weather it is a good or bad conductor of heat.

In the first chapter also the research deals with the mechnical properties of Acrylic, which include: the effect of shocks; the cracks resulting from pressure the durability of this material and its flexibility.

Form the point of view of optical properties and capacities Acrylic is divided into three kinds; transparent, semi transparent, and opaque.

Scientifically, the research has discussed the idea concerning fraction of light, and the percentage of transparency of some kinds of plastic.

The last part of the first chapter has been devoted to show the effect of weathering factors resulting from a number of environmental effects including ultra-violet radiations, and weather changes.

The second chapter of this research deals with the usage of tools and equipment in the processes of direct formation of Acrylic; its drilling, its sawing its framing and its cutting.



SUMMARY

The material plays an important part in its relation with the creative operation connected with the art of sculpture. The raw material is the medium with which and through which any expression or formation is carried out. Through the material also all the aesthetic and artistic values and estimates can be embodied and appreciated. Therefore the study of the material is considered a vital part with which we can trace the development achieved in the field or formation artistically and creatively.

This research entitled "Plastic possibilities of Acrylic in sculpture" is intended to give a scientific and plastic study in this field.

The research is divided into four chapters which are as follows:

- 1- Chapter one: The material of Acrylic.
- 2- Chapter two: The methods of forming Acrylic.
- 3- Chapter three: The given capabilities of Acrylic.
- 4- chapter four: Practical application.

The following is a brief account of what has been dealt with in the chapters of this research:

The first chapter deals with what plastic is, and dividing plastic materials according to their thermal properties. This chapter also deals with the definition of Acrylic; the forms of its existence; its uses; its shaping and chemical properties and the effect of these properties on the behaviour of this material from the point of view of its crystalline state,

